

CR13V2

Turpatpakaļkustības zāģis

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izprotiet šo instrukciju.

Lietošanas instrukcija

Latviski

Svira
Priekšējais vāks
Asmens
Plunžera rieva
Cits asmens
Asmens turētājs
Mašīne||a
Gumijas vāciņš
Asmens atvere
Pamatne
Montāžas skrūve 12 mm
Seštūra uzgriežņu atslēga
Palaides sledzis
Gājiens
Maksimālais pielaujamais nodilums
Ogles sukas Nr.

Simboli

BRĪDINĀJUMS

Turpmāk attēloti simboli, kurus izmanto šai ierīcei. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka saprotat to nozīmi. Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Tikai ES valstīm

Neizmetiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās izpildi atbilstoši vietējiem likumdošanas aktiem izlietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā videi nekaitīgas otrreizējas pārstrādes punktos.

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI DARBAM AR ELEKTROINSTRUMENTIEM

BRĪDINĀJUMS

Izslasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus turpmākai uzzīnai.

Brīdinājumos termins „elektroierīce” attiecas uz elektroierīci, kas darbināma no elektrotīkla (ar vadu) vai ar akumulatora energiju (bez vada).

1. Drošība darba vietā

- a. Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu.

Piekrautas vai slikti apgaismotas vietas veicina negadījumu rāšanos.

- b. Nedorbinet elektroierīces sprādzienbīstamā vidē, proti, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā. Elektroierīces rada dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku uzliesmošanu.

- c. Elektroierīces lietošanas laikā bērniem un citām personām jāatrodas drošā attālumā.

Uzmanības novēršana darba laikā var izraisīt kontroles zaudēšanu pār elektroierīci.

2. Elektrodrošība

- a. Elektroierīces kontaktakcīsai jābūt piemērotai sienas kontaktligzda. Kontaktakcīšu nedrīkst pārveidot.

Neizmantojet adaptera kontaktakcīs, ja elektroierīce ir iezemēta.

Nepārveidotas kontaktakcīs un piemērotas kontaktligzdas samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

- b. Nepielaujiet kermena saskari ar zemētiem priekšmetiem, piemēram, cauruļvadiem, radiatoriem, plūtim un ledusskapjiem.

Kermenim saskaroties ar zemēto priekšmetu, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.

- c. Nepakļaujiet elektroierīces lietus vai mitruma iedarbībai.

Mitrumam iekļūstot elektroierīcē, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.

- d. Nebojājiet strāvas vadu. Neizmantojet strāvas vadu elektroierīces nešanai, vilkšanai vai atvienošanai no elektrotīkla.

Neglabājiet strāvas vadu karstu, ēļainu, asu vai kustīgu priekšmetu tuvumā.

Bojāti vai samezglojušies strāvas vadi palielina strāvas trieciena gūšanas risku.

- e. Strādājot ar elektroierīci ārpus telpām, lietojiet darbam ārā piemērotu pagarinātāju.

Darbam ārpus telpām piemērots pagarinātājs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

- f. Ja nav iespējams izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā darba vidē, lietojiet noplūdes strāvas aizsargreļu.

Noplūdes strāvas aizsargrelejs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

3. Personīgā drošība

- a. Esiet modri, sekojiet līdzi darbam un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.

Nelietojet elektroierīci, ja esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu izraisītā reibumā.

Pat nelielu neuzmanību elektroierīces lietošanas laikā var radīt nopietnus ievainojumus.

- b. Lietojet individuālās aizsardzības aprīkojumu.

Vienmēr lietojiet acu aizsarglīdzekļus.

Aizsardzības aprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslidoši apavi, kāvete vai dzirdes aizsarglīdzekļi, samazina traumu gūšanas risku.

- c. Nepielaujiet ierīces nejausu iedarbināšanu. Pirms ierīces pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai akumulatora ievietošanas, ierīces pacelšanas vai pārvietošanas, pārliecībiet, ka slēdzis atrodas izslēgšanas stāvoklī.

Elektroierīci nēsāšana, ja pirksts atrodas uz ieslēgšanas slēža, vai ieslēgtu elektroierīci pieslēgšana elektrotīklam pauaugstina ievainojumu gūšanas risku.

- d. Pirms elektroierīces ieslēgšanas noņemiet tai piestiprinātās regulēšanas atslēgas vai uzgriežņatslēgas.

Elektroierīces rotējošajai daļai piestiprināta uzgriežņatslēga vai regulēšanas atslēga rada traumu gūšanas risku.

- e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr stāviet uz stabilas pamatnes un saglabājiet līdzsvaru.

Šādi uzlabosiet kontroli pār elektroierīci negaidītās situācijās.

- f. Valkājiet darbam piemērotu apģērbu. Nevalkājiet brīvu apģēbru vai rotaslietas. Nelaujiet matiem, apģērbam vai cīdiem saskarties ar kustīgām daļām.

Brīvs apģērs, rotaslietas vai garī mati var iekerties kustīgajās daļās.

- g. Ja darba vietā ir uzstādītas putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīces, pārliecībiet, ka tās ir pareizi uzstādītas un tiek pareizi lietotas.

Šīs ierīces samazina ar putekļiem saistītos riskus.

4. Elektroierīces lietošana un apkope

- a. Nelietojet elektroierīci ar pārmērīgu spēku. Lietojet darbam piemērotu elektroierīci.

Darbam piemērots elektroierīce lauj darbu paveikt labāk un drošāk.

- b. Ja elektroierīces slēdzi nevar ieslēgt un izslēgt, nelietojet elektroierīci.

Ikviena elektroierīce, kam nedarbojas slēdzis, ir bīstama un tā ir jāremontē.

- c. Pirms elektroierīces regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces uzglabāšanas atvienojiet tās kontaktakcīšu no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru.

Šādi novērsiet elektroierīces nejausas iedarbināšanas risku.

- d. Glabājiet elektroierīces bērniem nepieejamā vietā un nelaujiet elektroierīces lietot personām, kuras nav ar tām iepazīnušas vai nav lasījušas šo instrukciju.

Elektroierīces ir bīstamas, ja tās lieto nekompetenti lietotāji.

- e. Elektroierīcēm jābūt labā tehniskā stāvoklī. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav nobīdjušas, nesaskaras, nav bojātu daļu, kā arī pievērsiet uzmanību citiem faktoriem, kas var ieteikt mērķus elektroierīces lietosanai.

Pirms elektroierīces lietošanas visi bojājumi ir jānovērš. Daudzu nelaimes gadījumu cēlonis ir neapmierinošs elektroierīces tehniskais stāvoklis.

- f. Griešanas instrumentiem ir jābūt asiem un tīriem.

Pareizi apkopti griešanas instrumenti ar asām malām iekšēries retāk un ir vieglāk vadāmi.

- g. Izmantojet elektroierīci, piederumus, uzgaļus utt. atbilstoši lietošanas instrukcijai un elektroierīces noteiktajam veidam, nemot vērā darba apstākļus un izpildīmā darba prasības.

Lietojet elektroierīci tam neparedzētam mērķim, var rasties riska situācija.

5. Apkope

- a. Elektroierīces apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts meistars, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

Tādējādi tiks nodrošināts elektroierīces darbināšanas drošums.

UZMANĪBU!

Bērniem un nespējīgām personām jāatrodas drošā attālumā.

Instrumenti, ko nelietojet, ir jāuzglabā bērniem un nespējīgām personām nepieejamā vietā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI TURPATPAKAĻKUSTĪBAS ZĀGA LIETOŠANAI

Pirms urbšanas sienā, griestos vai grīdā pārliecinieties, ka iekšpusē nav izvietoti elektriskie kabeļi vai kabeļu kanāli.

TEHNISKIE DATI

Spriegums (atbilstoši reģioniem)*	(110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V)~
Patēriņamā jauda	1010 W* ~
Lietojums	Mīksta tērauda caurule: Ārējais diam.: 130 mm Vinilhlorīda caurule: Ārējais diam.: 130 mm Koks: Dzīlums: 300 mm Mīksta tērauda loksne: Biezums: 19 mm
Griešanās ātrums bez slodzes	0–2800 min ⁻¹
Gājiens	29 mm
Svars (bez vada)	3,3 kg

* Noteikti skatiet izstrādājuma tehnisko datu plāksnītē, jo atsevišķos reģionos dati var tikt mainīti.

STANDARTA PIEDERUMI

Asmens (Nr. 341)	1
Futrālis	1
Sešstūra uzgriežņu atslēga	1
Standarta piererumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.	

IZVĒLES PIEDERUMI (nopērkami atsevišķi)

Nr. 1 Asmens	Nr. 103 Asmens
Nr. 2 Asmens	Nr. 104 Asmens
Nr. 3 Asmens	Nr. 105 Asmens
Nr. 4 Asmens	Nr. 106 Asmens
Nr. 5 Asmens	Nr. 107 Asmens
Nr. 8 Asmens	Nr. 108 Asmens
Nr. 9 Asmens	Nr. 121 Asmens
Nr. 95 Asmens	Nr. 131 Asmens
Nr. 96 Asmens	Nr. 132 Asmens
Nr. 101 Asmens	Cauruļu zāģēšanas vadotne
Nr. 102 Asmens	

(1)–(9): HCS asmeni (HCS: oglekļa ātrgriezējtauds)

(10)–(20): BIMETĀLA asmeni

Par asmeni lietošanu skatiet 1., 2., 3. un 4. tabulu.

Izvēles piererumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

LIETOJUMI

- Cauruļu un leņķtērauda zāģēšana.
- Dažādu kokmateriālu zāģēšana.
- Mīksta tērauda, alumīnija un vara lokšņu zāģēšana.
- Sintētisko sveku, piemēram, fenola sveku un vinilhlorīda zāģēšana.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā „ASMEŅU IZVĒLE”.

PIRMS DARBINĀŠANAS

1. Barošanas avots
Pārliecinieties, ka izmantojamais barošanas avots atbilst izstrādājuma tehnisko datu plāksnītē norādītajām barošanas avota prasībām.

2. Barošanas slēdzis
Pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir IZSLĒGTĀ stāvoklī. Ja kontaktādskās tiek iesprausta kontaktligzda, kamēr barošanas slēdzis ir IESLĒGTĀ stāvoklī, elektroierīce uzreiz sāk darboties un var izraisīt nopietnu negadījumu.

3. Pagarinātājs
Ja darba vieta ir tālu no barošanas avota, izmantojet pagarinātāju, kam ir pietiekams resnums un nominālā jauda. Pagarinātājam ir jābūt tik īsam, cik tas praktiski iespējams.

4. Darba laikā radušies putekļi
Normālas darbināšanas laikā radušies putekļi var ietekmēt operatora veselību. Ieteicams lietot putekļu masku.

5. Asmens piestiprināšana
Šajā ierīcē tiek izmantots atvienojams mehānisms, kas ļauj piestiprināt un atvienot zāga asmenus, nelietojot uzgriežņu atslēgu vai citus instrumentus.

a. Vairākas reizes iestati palaides slēdzi ieslēgtā un izslēgtā stāvoklī, lai svira varētu pilnībā izlēkt ārā no priekšēja vāka.
Pēc tam izslēdziet slēdzi un atvienojiet strāvas vadu. (1. att.)

UZMANĪBU!

Lai novērstu negadījumus, noteikti pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī un strāvas vads ir atvienots no kontaktālgzdas.

- Nospiediet sviru bultas virzienā, kā parādīts 2. att.; bultas zīme atrodas uz svirās. (2. att.)
- Kamēr nospiežat sviru, ievietojiet zāga asmeni līdz galam plunžera augšdaļas mazajā rievā. Šo asmeni iespējams piestiprināt uz augšu vai uz leju. (3., 4. att.)
- Kad atbrīvojat sviru, atspēres spēks automātiski atgriezīs sviru pareizā stāvoklī. (5. att.)

- e. Ar roku divas vai trīs reizes pies piediet asmeni, satverot zāgēšanai pretējo pusī, un pārliecinieties, ka asmens ir stingri piestiprināts. Varat pārliecināties, ka asmens ir pareizi piestiprināts, ja tad, kad asmeni nospiežat, tas fiksēsies ar klikšķi, un svira nedaudz pārvietosies. (6. att.)

UZMANĪBU!

Piespiežot zāgēšanas asmeni, satveriet to no zāgēšanas pretējās puses. Piespiežot asmeni, satverot citu vietu, tiks gūti ievainojumi.

6. Asmens atvienošana

- a. Vairākas reizes iestatiet palaides slēdzi ieslēgtā un izslēgtā stāvoklī, lai svira varētu pilnībā izlēkt ārā no prieķējā vāka. Pēc tam izslēdziet slēdzi un atvienojet strāvas vadu. (1. att.)

UZMANĪBU!

Lai novērstu negadījumus, noteikti pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī un strāvas vads ir atvienots no kontaktligzdas.

- b. Pēc sviras nospiešanas bultas zīmes virzienā, kā parādīts 2. att., pagrieziet asmeni uz leju. Asmenim ir jāizkrīt. Ja asmens neizkrīt, izvelciet to ar roku.

UZMANĪBU!

Nekādā gadījumā nepieskarieties zāgā asmenim uzreiz pēc lietošanas. Karsts metāls var izraisīt ādas apdegumus.

KAD ASMENS IR SALŪZIS

Pat tad, ja zāgā asmens ir salūzis un palicis plunžera mazajā rievā, tam ir jāizkrīt, ja sviru nospiežat bultas zīmes virzienā un pagriezat asmeni uz leju. Ja asmens neizkrīt pats, izņemiet to, izpildot turpmāk izskaidrotās darbības.

- a. Ja salūzūšā asmens daļa ir izvirzīta no plunžera mazās rievas, pavelciet izvirzīto daļu un izņemiet asmeni.
- b. Ja salūzūšā asmens daļa ir apslēpta mazajā rievā, aizķējiet salūzūšo asmeni ar cīta asmens galu un izvelciet to. (7. att.)

ZĀGA ASMENS PESTIPRINĀŠANAS MEHĀNISMA TEHNISKĀ APKOPE UN APSKATE

- a. Pēc lietošanas izpūtiet vai ar suku utt. iztīriet skaidas, zemi, smiltis, mitrumu utt., lai asmens piestiprināšanas mehānisms darbotos nevainojamā.
- b. Kā parādīts 8. att., periodiski ieelļojiet asmens turētāju, izmantojot griešanas šķidrumu utt.

PIEZĪME

Instrumenta ilgstoša lietošana bez asmens piestiprināšanas vietas tiršanas un ieelļošanas var nedaudz apgrūtināt sviras pārvietošanos, ko izraisa sakrājušās zāgskaidas un metāla skaidīnas. Šādā gadījumā bultas virzienā pavelciet sviras gumijas vāciņu, kā parādīts 9. att., un noņemiet gumijas vāciņu no sviras. Pēc tam iztīriet asmens turētāja ieķipusi, to izpūšot ar gaisu un tml., un pietiekami ieelļojiet. Gumijas vāciņu var piestiprināt, to stingri piespiežot pie sviras. Vienlaikus pārliecinieties, ka starp asmens turētāju un gumijas vāciņu nav spraugas, un nodrošinet zāgā asmens piestiprināšanas vietas nevainojamu darbību.

UZMANĪBU!

Nelietojiet zāgā asmeni ar nodilušu atveri. Pretējā gadījumā zāga asmens var atdalīties, izraisot traumu gūšanas risku. (10. att.)

7. Pamatnes regulēšana
 - a. Paceliet priekšējo vāku uz augšu, kā parādīts 11. att.
 - b. Ja ar sešstūra atslēgu atslābināsiet pamatnes montāžas skrūvi, varat regulēt pamatnes uzstādīšanas stāvokli. (12., 13. att.)
 - c. Pēc pamatnes uzstādīšanas stāvokļa regulēšanas, izmantojot ieklauto sešstūru uzgriežņu atslēgu, pilnībā pievelciet pamatnes montāžas skrūvi.

8. Asmens turpatpakaļkustības ātruma regulēšana

Šim slēdzim ir iebūvēta elektroniska shēma, kas lauj vienmērīgi mainīt zāgā asmens ātrumu, nospiežot palaides slēdzi. (14. att.)

Ja stiprāk nospiežat palaides slēdzi, palielinās asmens ātrums. Sāciet zāgēšanu mazā ātrumā, lai nodrošinātu precīzitāti zāgēšanas mērķvietā. Kad iezāģēts pietiekami dziļi, palieliniet zāgēšanas ātrumu.

UZMANĪBU!

Kaut gan šai ierīcei ir jaudīgs motors, ilgstoša lietošana mazā ātrumā pārmērīgi palielinās slodzi un var izraisīt pārkarsānu. Pareizi regulējiet zāgā asmeni, lai nodrošinātu stabīlu, vienmērīgu zāgēšanu, izvairties no, piemēram, nevajadzīgiem pēkšņiem pārtraukumiem.

LIETOŠANA**UZMANĪBU!**

- Nepārnēsājiet pie kontaktligzdas pieslēgtu ierīci, ja parksts atrodas uz slēžā. Pēkšņa ieslēgšanās var izraisīt neparedzētu ievainojumu.
- Darbināšanas laikā nepieļaujiet skaidu, zemes, mitruma utt. iekļūšanu ierīcē no plunžera. Ja plunžerā sakrājušās skaidas vai līdzīgi svešķermeni, pirms lietošanas noteikti to iztīriet.
- Nenoņemiet priekšējo vāku (skatīt 1. att.). Noteikti turiet korpusu no priekšēja vāka augšpusēs.
- Zāgēšanas laikā pies piediet pamatni pret materiālu.

Ja pamatne nav stingri piespiesta pret materiālu, vibrācija var bojāt zāgā asmeni.

Turklāt zāgā asmens gals var dažreiz pieskarties caurules iekšējai sienai, bojājot asmeni.

- Izvēlieties zāgā asmeni, kam ir vispiemērotākais garums. Ideāla situācijā no pamatnes izvirzītā asmens garums, atņemot gaitas garumu, ir lielāks par materiālu (skatīt 15. un 17. att.).

Ja zāgējat lielu cauruli, lielu koka gabalu utt., kuru izmērs pārsniedz asmens garumu, pastāv risks, ka asmens var pieskarties caurules, koka gabala iekšējai sienai utt., izraisot bojājumus. (16., 18. att.)

1. Metāla materiālu zāgēšana

UZMANĪBU!

- Stingri pies piediet pamatni pret sagatavi.
- Zāgēšanas laikā pārāk nespiediet zāgā asmeni. Tas var viegli salauzt asmeni.

Latviski

- a. Pirms darbināšanas stingri fiksējiet sagatavi. (19. att.)
- b. Zāģējot metāliskus materiālus, izmantojet atbilstošu mašīnēļu (turbinēļu utt.). Kad nelietojat šķidru mašīnēļu, ieziediet sagatavi ar smērvielu.

UZMANĪBU!

Ja nelietojat mašīnēļu, ievērojami saīsināties zāga asmens kalpošanas laiks.

2. Kokmateriālu zāģēšana

Pirms kokmateriālu zāģēšanas pārliecībieties, ka sagatave ir stingri nofiksēta. (20. att.)

UZMANĪBU!

- Zāģēšanas laikā pārmērīgi nespiediet zāga asmeni. Noteikti stingri piespiediet pamatni pret kokmateriālu.

3. Izlietku līniju zāģēšana

Par zāga asmeni mēs iesakām lietot 2. tabulā minēto BIMETĀLA asmeni, jo tas ir izturīgs un praktiski nelūstošs.

UZMANĪBU!

Samaziniet padeves ātrumu, zāģējot materiālu ar mazām lokveida kustībām. Pārmērīgi liels ātrums var salauzt asmeni.

4. Iedobumu zāģēšana

Izmantojot šo instrumentu varat veikt iedobumu zāģēšanu saplākšņa panejos un plānu plāksņu materiālos. Varat samērā vienkārši veikt padziļinājumu izzāģēšanu, kad zāga asmens ir piestiprināts otrādi, kā parādīts 22., 24. un 26. att. Izmantojiet pēc iespējas īsāku un biezāku zāga asmeni. Šim nolūkam mēs iesakām lietot 2. tabulā minēto BIMETĀLA asmeni Nr. 132. Zāģēšanas laikā esiet ļoti uzmanīgi un veiciet turpmāk minētos pasākumus.

- a. Piespiediet pamatnes apakšējo (vai augšējo) daļu pret materiālu. Nospiediet palaides slēdzi, kamēr zāga asmens gals neatrodas pie materiāla. (21., 22. att.)
- b. Lēni paceliet rokturi un pakāpeniski iežāģējiet ar asmeni. (23., 24. att.)
- c. Stingri turiet korpusu, līdz zāga asmens ir pilnībā iegriezies materiālā. (25., 26. att.)

UZMANĪBU!

- Neiezāģējiet metāliskos materiālos. Tas var vienkārši bojāt asmeni.
- Nekādā gadījumā nenospiediet palaides slēdzi, kamēr zāga asmens gals ir piespīsts pret materiālu. Pretējā gadījumā asmens var viegli tikt bojāts, saduroties ar materiālu.
- Noteikti zāģējiet lēni, stingri turot korpusu. Ja zāģēšanas laikā pārmērīgi spiedīsiet zāga asmeni, asmens var viegli tikt bojāts.

5. Caurules zāģēšanas vadotne (izvēles pierederums)

Izstrādājums	Zāģēšanas lietojums	Izmantotais asmens	Kods
Zāģēšanas vadotne (L)	Ārējais diametrs 75–165 mm	Nr. 9 Nr. 131	330852

PIEZĪME

Detalizētu informāciju par zāģēšanas vadotnes pareizu lietošanu, lūdzu, skatiet lietošanas rokasgrāmatā.

ASMENU IZVĒLE

Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu darbu un rezultātus, ļoti svarīgi ir izvēlēties asmeni, kas ir vislabāk piemērots zāģējamā materiāla tipam un biezumam.

PIEZĪME

- Tabulā minētie sagataves izmēri ir norādīti situācijai, kad pamatnes uzstādišanas stāvoklis ir iestātīs maksimāli tuvu turpatpakaļkustības zāga korpusam. Esiet uzmanīgi, jo pieļaujamie sagataves izmēri samazināsies, ja pamatni uzstādīsiet tālu no turpatpakaļkustības zāga korpusa.
- 1. HCS asmeni izvēle

1. tabulā norādītais HCS asmens numurs ir iegravēts pie katra asmena piestaiprināšanas vietas. Izvēlieties piemērotus asmenus, vadoties pēc turpmāk minētajām 1. un 4. tabulām.

1. tabula: HCS asmeni

Asmens Nr.	Lietojumi	Biezums (mm)
Nr. 1	Lai zāģētu tērauda cauruli, kurās diametrs ir mazāks par 105 mm	2,5–6
Nr. 2	Lai zāģētu tērauda cauruli, kurās diametrs ir mazāks par 30 mm	2,5–6
Nr. 3	Lai zāģētu tērauda cauruli, kurās diametrs ir mazāks par 30 mm	Mazāk par 3,5
Nr. 4	Kokmateriālu zāģēšana un rupjpaprāde	50–70
Nr. 5	Kokmateriālu zāģēšana un rupjpaprāde	Mazāk par 30
Nr. 8	Lai zāģētu vinilhlorīda cauruli, kurās diametrs ir mazāks par 135 mm	2,5–15
	Kokmateriālu zāģēšana un rupjpaprāde	Mazāk par 105
Nr. 9	Lai zāģētu mīksta tērauda cauruli, kurās diametrs ir mazāks par 130 mm, kad izmantojat zāģēšanas vadotni	2,5–6
Nr. 95	Lai zāģētu nerūsējoša tērauda cauruli, kurās diametrs ir mazāks par 105 mm	Mazāk par 2,5
Nr. 96	Lai zāģētu nerūsējoša tērauda cauruli, kurās diametrs ir mazāks par 30 mm	Mazāk par 2,5

PIEZĪME

Nr. 1–96 HCS asmeni tiek pārdoti atsevišķi kā izvēles pierederumi.

2. BIMETĀLA asmeni izvēle
2. tabulā minēto BIMETĀLA asmeni numuri ir norādīti uz speciālo pierederumu iepakojumiem. Izvēlieties piemērotus asmenus, vadoties pēc turpmāk minētajām 2. un 4. tabulām.

2. tabula: BIMETĀLA asmeņi

Asmens Nr.	Lietojumi	Biezums (mm)
Nr. 101	Lai zāģētu tērauda caurules un nerūsējošā tērauda caurules, kuru ārējais	2,5–6
Nr. 102	Lai zāģētu tērauda caurules un nerūsējošā tērauda caurules, kuru ārējais	2,5–6
Nr. 103	Lai zāģētu tērauda caurules un nerūsējošā tērauda caurules, kuru ārējais	2,5–6
Nr. 104	Lai zāģētu tērauda caurules un nerūsējošā tērauda caurules, kuru ārējais	2,5–6
Nr. 105	Lai zāģētu tērauda caurules un nerūsējošā tērauda caurules, kuru ārējais	2,5–6
Nr. 106	Lai zāģētu tērauda caurules un nerūsējošā tērauda caurules, kuru ārējais	2,5–6
Nr. 107	Lai zāģētu tērauda caurules un nerūsējošā tērauda caurules, kuru ārējais diámetrs ir mazāks par 60 mm	Mazāk par 3,5
Nr. 108	Lai zāģētu tērauda caurules un nerūsējošā tērauda caurules, kuru ārējais diámetrs ir mazāks par 120 mm	Mazāk par 3,5
Nr. 121	Kokmateriālu zāģēšana un rupjapstrāde	300
Nr. 131	Universāls	—
Nr. 132	Universāls	—

PIEZĪME

Nr. 101–132 BIMETĀLA asmeņi tiek pārdoti atsevišķi kā izvēles piederumi.

3. tabula: Izliekts asmens

Asmens Nr.	Lietojumi	Biezums (mm)
Nr. 341	Lai zāģētu tērauda caurules un nerūsējošā tērauda caurules, kuru ārējais diámetrs ir mazāks par 60 mm	2,5–6

3. Asmeni izvēle citiem materiāliem

4. tabula

Zāģējamais materiāls	Materiāla kvalitāte	Biezums (mm)	Asmens Nr.
Dzelzs loksne	Mīksta tērauda loksne	2,5–19	Nr. 1, 2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 131, 132
		Mazāk par 3,5	Nr. 3, 107, 108
Krāsainais metāls	Alumīnijss, varš un misiņš	5–20	Nr. 1, 2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 131, 132
		Mazāk par 5	Nr. 3, 107, 108

Zāģējamais materiāls	Materiāla kvalitāte	Biezums (mm)	Asmens Nr.
Sintētiskie sveķi	Fenolsveķi, melamīns, sveķi utt.	10–50	Nr. 1, 2, 4, 101, 102, 103, 104, 131, 132
		5–30	Nr. 3, 5, 8, 105, 106, 107, 108
Vinilhlorīds, akrila sveķi utt.	10–60	10–60	Nr. 1, 2, 4, 101, 102, 103, 104, 131, 132
		5–30	Nr. 3, 5, 8, 105, 106, 107, 108

APKOPE UN APSKATE

1. Asmens apskate

Nodilušai vai bojāta asmens ilgstoša lietošana samazinās zāģēšanas efektivitāti un var izraisīt motora pārslodzi. Tīklīdz ir konstatēts pārmērigs nodilums, nekavējoties nomainiet asmeni ar jaunu.

2. Nostiprinātājskrūvju apskate

Regulāri apskatiet visas nostiprinātājskrūves un pārliecinieties, ka tās ir pienācīgi pievilktais. Ja kāda skrūve ir valīga, nekavējoties to pievelciet. Pretējā gadījumā var rasties nopietna birstamība.

3. Motora apkope

Motora tinumi ir elektroinstrumenta „sirds”. Nodrošiniet, lai tinumi netiktu bojāti un/vai nesamirkstu ar eļļu vai ūdeni.

4. Ogles suku apskate (27. att.)

Motorā tiek izmantotas ogles sukas, kas ir patēriņamas daļas. Tā kā pārāk nodilusī ogles suka var izraisīt motora darbības kļūmes, kad tā ir nodilusi vai pietuvojas „maksimālajam pieļaujamam nodiluma līmenim”, nomainiet ogles sukas ar jaunām, kurām ir tāds pats numurs, kā norādīts attēlā. Ogles sukām vienmēr ir jābūt tīrumā un jānodrošina to brīvā slīdešana suku turētājos.

5. Ogles suku nomaina

Noņemiet suku vāciņus, izmantojot plakano skrūvgriezi. Pēc tam ogles sukas var viegli izņemt.

6. Rezerves daļu saraksts

A: Detaļas Nr.

B: Kods

C: Lietotais skaits

D: Piezīmes

UZMANĪBU!

Hikoki elektroierīču remonts, modifikācija un apskate ir jāveic Hikoki pilnvarotā servisa centrā.

Šīs detaļu saraksts noderēs, to iesniedzot kopā ar instrumentu Hikoki pilnvarotā servisa centrā, lai veiktu remontu vai citus tehniskās apkopes darbus.

Elektroierīču darbināšanas un apkopes laikā ievērojet katras valsts drošības noteikumus un standartus.

Latviski

MODIFIKĀCIJAS

Hikoki elektroierīces pastāvīgi tiek uzlabotas unmodificētas jaunāko tehnoloģisko sasniegumu iekļaušanai. Tādējādi dažas daļas (t. i., kodi un/vai konstrukcija) var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

PIEZĪME

Sakarā ar Hikoki pastāvīgo pētījumu un izstrādes programmu šeit norāditie tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Informācija par troksni un vibrāciju

Izmērītās vērtības tika noteiktas saskaņā ar EN60745 un pazīnotas saskaņā ar ISO 4871 standartu.

Izmērītais A-izsvaratotais skaņas jaudas līmenis: 102 dB (A).

Izmērītais A-izsvaratotais skaņas spiediena līmenis: 91 dB (A).

Nenoteiktība KpA: 3 dB (A).

Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

Atbilstoši EN60745 noteiktās vibrācijas kopējās vērtības (trīsasu vektoru summa).

40 mm biezas kokskaidu plātnes zāģēšana:

Vibrācijas vērtība ah = 22 m/s²

Nenoteiktība K = 1,5 m/s²

BRĪDINĀJUMS

- Elektroierīces faktiskās lietošanas laikā radušās vibrācijas vērtība var atšķirties no pazīnotās vērtības atkarībā no ierīces lietošanas veida.
- Nosakiet operatora aizsardzības pasākumus, kas pamatojas uz iedarbības aprēķinu lietošanas faktiskos apstākļos (nemot vērā visus darbināšanas cikla posmus, piemēram, ierīces izslēgšana, tās darbība tukšgaitā, kā arī palaides laiks).

Detājas Nr.	Detājas nosaukums	SKAITS
1	PAMATNE (F)	1
2	PRIEKŠĒJAIS VĀKS (F)	1
3	VĀKA TAPA	1
4	REDUKTORA VĀKS (F)	1
5	ASMENS TURĒTĀJS (C)	1
6	FILCA PAPLĀKSNE	1
7	PAPLĀKSNE (H)	1
8	V VEIDA GREDZENS	1
9	GREDZENBLĪVE	1
10	METĀLA DETĀLA (B)	1
11	SPROSTUZGRIEZNIS M5	1
12	PLUNŽERS (F)	1
13	SAVIENOTĀJA TAPA (F)	1
14	SVARSTA VELTNIS	2
15	NYLOCK SKRŪVE (AR ATLOKU) M5x12	1
16	NYLOCK SKRŪVE (AR ATLOKU) M6x35	1
17	PAPLĀKSNE (G)	1
18	VĀCINŠ	1
19	TURĒTĀJA TAPA (B)	1
20	ATSPERE (B)	1
21	SPECIALĀ SKRŪVE M5	1
22	SVIRA (C)	1
23	ASMENS ATSPERE	1
24	LODIŠU GULTNIS 6002DDCMPS2L	1
25	NYLOCK SKRŪVE (AR ATLOKU) M4x12	3
26	PALĪGVĀRPSTA (B)	1
27	SPROSTGREDZENS VĀRPSTA D17	1
28	TURPATPAKALKUSTĪBAS SĀVRSTS (F)	1
29	LODIŠU GULTNIS 6003VVCMPS2L	2
30	SPROSTGREDZENS D35 ATVEREI	1
31	OTRĀ VĀRPSTA (F)	1
32	ZOBRATS	1
33	LODIŠU GULTNIS 608VVC2PS2L	2
34	REDUKTORA VĀKS (F)	1
35	LODIŠU GULTNIS 6001VVCMPS2L	1
36	SKRŪVE AR RIEVOTU GALVU(BLĪVES NOSTIPRINĀŠANA) M4x10	2
37	ENKURS	1
38	VENTILATORA VADOTNE (F)	1
39	PAŠVITNOTĀJSKRŪVE AR SEŠST. GALVU D5x55	2
40	STATORA BLOKS	1
41	SUKAS SPAILE	2
42	KORPUSS	1
43	SUKAS VĀCINŠ	2

Detājas Nr.	Detājas nosaukums	SKAITS
44	OGLES SUKA (1 PĀRS)	2
45	SUKAS TURĒTĀJS	2
46	SKRŪVE METĀLĀM(AR PAPLĀKSNĒM) M5x60	4
49	PAŠVITNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4x25	5
50	ROKTURIS (H)	1
51	Hikoki UZLĪME	1
52	SLEDZIS	1
53	TROKŠNA SLĀPĒTĀJS	1
54	CAURULĪTE (D)	2
55	TEHNISKO DATU PLĀKSNE	1
56	ROKTURIS (G)	1
57	PAŠVITNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4x16	2
58	VADA SKAVA	1
59	VADA AIZSARGUZMAVA	1
60	VADS	1
501	SEŠST. UZGRIEŽNU ATSLĒGA 4MM	1
502	ZOBENZĀGA ASMENI	1
503	FUTRĀLIS	1

Latviski

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst standartiem vai standartizācijas dokumentiem EN60745, EN55014 un EN61000 saskaņā ar Padomes Direktīvām 2004/108/EK un 98/37/EK.

Šī deklarācija attiecas uz izstrādājumu ar CE zīmi.

<p>English</p> <p>EC DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We declare under our sole responsibility that Reciprocating Saw, identified by type and specific identification code "1), is in conformity with all relevant requirements of the directives "2) and standards "3). Technical file at "4) – See below.</p> <p>The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file.</p> <p>The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>	<p>Nederlands</p> <p>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</p> <p>Wij verklaaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Schrobzaagmachine, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode "1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen "2) en normen "3). Technische documentatie bij "4) – zie onder.</p> <p>De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.</p> <p>Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.</p>
<p>Deutsch</p> <p>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</p> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode "1) identifizierte Tiersäge allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien "2) und Normen "3) entspricht. Technische Unterlagen unter "4) – Siehe unten.</p> <p>Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.</p> <p>Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p>	<p>Español</p> <p>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE</p> <p>Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que la Sierra sable, identificada por tipo y por código de identificación específico "1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas "2) y de las normas "3). Documentación técnica en "4) – Ver a continuación.</p> <p>El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico.</p> <p>La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.</p>
<p>Français</p> <p>DECLARATION DE CONFORMITÉ CE</p> <p>Nous déclarons sous notre entière responsabilité que la scie sabre, identifiée par le type et le code d'identification spécifique "1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives "2) et des normes "3). Dossier technique en "4) - Voir ci-dessous.</p> <p>Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique.</p> <p>Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.</p>	<p>Português</p> <p>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</p> <p>Declaramos sob nossa única e intiera responsabilidade, que Serra Sabre, identificada por tipo e código de identificação específico "1), está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das diretrizes "2) e normas "3). Ficheiro técnico em "4)- Consulte abaixo.</p> <p>O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico.</p> <p>A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.</p>
<p>Italiano</p> <p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</p> <p>Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il segnito alternativo diritto, identificato dal tipo e dal codice identificativo specifico "1), è conforme a tutti i requisiti delle direttive "2) e degli standard "3). Documentazione tecnica presso "4) – Vedere sotto.</p> <p>Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.</p> <p>La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.</p>	<p>Svenska</p> <p>EG-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET</p> <p>Vi förklarar på eget ansvar att denna sticksåg, identifierad enligt typ och särskild identifikationskod "1), överensstämmer med alla relevanta krav i direktiven "2) och standarderna "3). Teknisk fil enligt "4) – Se nedan.</p> <p>Den europeiska standardansvariga på representationskontoret i Europa är autoriserad att sammanställa den tekniska filen.</p> <p>Denna försäkran gäller för produkten med tillhörande CE-märkning.</p>
<p>*1) CR13V2 C33859S</p> <p>*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU</p> <p>*3) EN62841-1:2015 EN62841-2-11:2016 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013</p> <p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p>	<p>31. 5. 2019 Naoto Yamashiro European Standard Manager</p> <p>31. 5. 2019 A. Nakagawa Corporate Officer</p>
<p>Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p>	<p>CE</p>

CR13V2

Stūmoklinis pjūklas

Prieš naudodami įrankį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas suprantate.

Naudojimo instrukcijos

Lietvių k.

Svirtis
Priekinis gaubtas
Ašmenys
Stūmoklio plyšys
Kiti ašmenys
Ašmenų laikiklis
Mašininė alyva
Guminis gaubtelis
Ašmenų skylė
Pagrindas
Nustatymo varžtas, 12 mm
Šešiakampis raktas
Jungiklio paleidiklis
Mostas
Susidėvėjimo riba
Anglinio šepečio Nr.

Simboliai

ISPĖJIMAS

Toliau nurodomi ant mašinos naudojami simboliai. Prieš naudodamis, įsitikinkite, kad juos suprantate.

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas.

Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

Skirta tik ES šalims

Neišneskite elektrinių įrankių kartu su buitinėmis atliekomis! Vadovaujantis Europos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jų tvarkymo pagal nacionalinius įstatymus, elektriniai įrankiai, kurių naudojimo trukmė praėjo, turi būti surenkami atskirai ir grąžinami į perdirbimo aplinkai nekenksmingu būdu istaiga.

BENDRIEJI ELEKTRINIO ĮRANKIO SAUGOS ISPĖJIMAI**IŠPĖJIMAS**

Perskaitykite visus saugos išpėjimus ir visas instrukcijas. Nesilaikant išpėjimų ir instrukcijų, galima patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susizaloti.

Pasilikite visus išpėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

Išpėjimuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia prie elektros tinklo jungiamą (su maitinimo laidu) elektrinių įrankių arba akumulatoriumi maitinamą (akumuliatorinių) elektrinių įrankių.

1. Darbo vietas sauga

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.

Netvarkingose arba tamsoje vietose dažniau nutinka nelaimingų atsitikimų.

- Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pvz., ten, kur yra degių skystių, duju arba dulkių.

Naudojant elektrinius įrankius, susidaro kibirkštys, kurios gali uždegti dulkes arba dūmus.

- Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite vaikams arba pašaliniam asmenims būti netoliiese.

Jie gali išblaškyti jūsų dėmesį, todėl galite prarasti kontrolę.

2. Apsauga nuo elektros

- Elektrinio įrankio kištukas turi atitiki lizdą. Niekada nekeiskite kištuko konstrukcijos.

Su įžemintais elektriniais įrankiais nenaudokite jokių adapterio kištukų.

Nekeisdami kištukų konstrukcijos ir suderindami juos su lizdais, sumažinsite elektros smūgio riziką.

- Nesilieksite prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų.

Įžeminus kūną, kyla didesnė elektros smūgio rizika.

- Nenaudokite elektrinio įrankio lyjant lietui arba ten, kur šlapia.

I elektrinių įrankių patekus vandens, padidės elektros smūgio rizika.

- Tinkamai elkitės su laidu. Niekada neneškite, nevilkite ir neatjunkite elektrinio įrankio suėmę už jo laido.

Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių.

Pažeidus arba supainiojus laidus, padidėja elektros smūgio rizika.

- Jei elektrinį įrankį naudojate lauke, naudokite ilginamajį laidą, tinkantį dirbtį lauke.

Naudojant laidą, tinkantį dirbtį lauke, sumažėja elektros smūgio rizika.

- Jei elektrinį įrankį neišvengiamai turite naudoti drėgnoje vietoje, naudokite maitinimo šaltinių, apsaugotą liekamosios srovės įtaisų.

Naudojant liekamosios srovės įtaisą, sumažėja elektros smūgio rizika.

3. Asmeninė sauga

- Naudodami elektrinį įrankį, būkite budrūs, stebékite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu.

Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų.

Dėl neatidumo dirbant su elektriniu įrankiu galima sunkiai susizaloti.

- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada naudokite apsauginius akinius.

Naudojant apsaugines priemones, pvz., kaukę nuo dulkių,

neslystančią avalynę, šalmą arba klausos apsaugos priemones, atitinkamai naudojamas esant tam tikroms sąlygomis, sumažės pavojus susizaloti.

- Saugokites, kad įrankio nejungtumėte netycia. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus bloko, prieš jį prijimdami ar nešdami, išsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas.

Jei elektrinius įrankius nešite laikydami pirštą ant jungiklio arba įjungsite įrankį, kai jungiklis paspaustas, gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

- d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, ištraukite reguliavimo raktą arba veržliaraktį.

Palikus veržliaraktį arba raktą, besisukanti elektrinio įrankio dalis gali sužaloti.

- e. Nepersitempkite. Visada stovėkite ant tinkamo pagrindo, kad išlaikytumėte pusiausvyrą.

Taip geriau kontroliuosite elektrinį įrankį iškilus netiketoms situacijoms.

- f. Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ir nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pūstines nuo judančių dalių.

Laisvi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali būti iutraukti į judančias dalis.

- g. Jei kartu pateikiame įrankiai dulkėms ištraukti arba joms surinkti, pasirūpinkite, kad jie būtų prijungti ir tinkamai naudojami.

Naudojant dulkį surinkimo įrankį, galima sumažinti su dulkėmis susijusį pavojų.

4. Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra

- a. Dirbdami su elektriniu įrankiu, nenaudokite jégos. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį savo darbams atlikti.

Naudodamai tinkamą elektrinį įrankį, darbą atliksite geriau ir saugiau bei tokiu greičiu, kuriuo dirbtai įrankis ir skirtas.

- b. Jei elektrinio įrankio jungikliu nepavyksta jo įjungti ir išjungti, įrankio nenaudokite.

Elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, todėl ji būtina remontuoti.

- c. Prieš ką nors reguliuodami, keisdami priedus arba sandėliuodami elektrinį įrankį, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus bloką nuo elektrinio įrankio.

Imantis šių saugos priemonių, sumažėja rizika netycia įjungti elektrinį įrankį.

- d. Nenaudojamas elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite elektrinio įrankio naudoti asmenims, kurie nėra susipažinę su juo bei ſiomis instrukcijomis.

Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nemokantys jais dirbtai asmenys.

- e. Tinkamai priziūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar judančios dalys tinkamai sulygiuotos, ar jos nėra sukibusios ar sulūžusios ir ar nėra kitų sąlygų, dėl kurių gali nepavykти tinkamai naudoti elektrinio įrankio.

Jei elektrinis įrankis pažeistas, prieš naudodami nuneškite jį suremontuoti. Tinkamai nepriziūrint elektrinių įrenginių, įvyksta daugybė nelaimingų atsitikimų.

- f. Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs.

Tinkamai priziūrint pjovimo įrankius su aštrais pjovimo kraštais, jie rečiau išstringa ir juos lengviau valdyti.

- g. Elektrinių įrankių, priedus, įrankio antgalius ir kt. naudokite laikydamiesi šių instrukcijų ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei ketinamą atlikti darbą.

Elektrinių įrankių naudojant kitais tikslais, nei jis skirtas, gali kilti pavojinga situacija.

5. Techninė priežiūra

- a. Elektrinio įrankio techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas remonto specialistas, naudojantis tik identiškas pakaitines dalis.

Taip užtikrinamas elektrinio įrankio saugumas.

ATSARGUMO PRIEMONĖ

Neleiskite netoliese būti vaikams ir protinę negalią turintiems asmenims.

Nenaudojami įrankiai turi būti laikomi vaikams ir protinę negalią turintiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.

ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL STŪMOKLINIO PJŪKLO NAUDOJIMO

Prieš pjaudami sienose, lubose arba grindyse, įsitikinkite, kad viduje nėra elektros kabelių arba laidų.

SPECIFIKACIJOS

Itampa (pagal sritis)*	(110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V)~
Iėjimo galia	1010 W* ~V
Galia	Minkštojo plieno vamzdžis: išorinis skersmuo 130 mm Vinilo chlorido vamzdžis: išorinis skersmuo 130 mm Medis: gylis – 300 mm Minkštojo plieno plokštė: storis – 19 mm
Greitis be apkrovos	0–2 800 min. ⁻¹
Mostas	29 mm
Svoris (be laidų)	3,3 kg

* Būtinai patikrinkite gaminio duomenų plokštelię, nes ji keičiasi pagal sritis.

STANDARTINIAI PRIEDAI

Ašmenys (Nr. 341) 1

Dėklas 1

Šešiakampis raktas 1

Standartiniai piedai gali keistis be išankstinio išpejimo.

PAPILDOMI PRIEDAI (parduodamai atskirai)

Ašmenys Nr. 1 Ašmenys Nr. 103

Ašmenys Nr. 2 Ašmenys Nr. 104

Ašmenys Nr. 3 Ašmenys Nr. 105

Ašmenys Nr. 4 Ašmenys Nr. 106

Ašmenys Nr. 5 Ašmenys Nr. 107

Ašmenys Nr. 8 Ašmenys Nr. 108

Ašmenys Nr. 9 Ašmenys Nr. 121

Ašmenys Nr. 95 Ašmenys Nr. 131

Ašmenys Nr. 96 Ašmenys Nr. 132

Ašmenys Nr. 101 Vamzdžio pjovimo kreiptuvas

Ašmenys Nr. 102

(1)–(9): HCS ašmenys (HCS: greitapjovis anglies plienas)

(10)–(20): DVIEJŲ METALŲ ašmenys

Informacija apie ašmenų naudojimą pateikta 1, 2, 3 ir 4 lent.

Papildomi piedai gali keistis be išankstinio išpejimo.

NAUDOJIMAS

- Vamzdžių ir plieninių kampuočių pjovimas.
- Įvairių rūsių medienos pjovimas.
- Minkštojo plieno plokštelių, alumininių plokštelių ir varinių plokštelių pjovimas.
- Sintetinių dervų, pvz., fenolinės dervos ir vinilo chlorido, pjovimas.

Išsamesnes informacijos rasite skyriuje AŠMENŲ

PASIRINKIMAS.

PRIEŠ NAUDOJIMA

1. Maitinimo šaltinis

Įsitikinkite, kad ketinamas naudoti maitinimo šaltinis atitinka galios reikalavimą, nurodytą ant gaminio duomenų plokštelių.

2. Maitinimo jungiklis

Įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra išjungtas. Jei kištukas prijungiamas prie lizdo, kai maitinimo jungiklis yra išjungtas, elektrinis įrankis iš karto pradės veikti, todėl gali išvysti nelaimingas atsitikimas.

3. Ilgintuvas

Kai darbo vietoje nėra maitinimo šaltinio, naudokite pakankamo storio ir vardinės galios ilgintuvą. Ilgintuvas turi būti kuo trumpesnis.

4. Dirlantus susidaro dulkiai

Dulkės, kurių susidaro išprastai dirbant įrankiu, gali turėti įtakos naudojotojo sveikatai. Rekomenduojama užsidėti kaukę nuo dulkiai.

5. Ašmenų uždėjimas

Šiame prietaise yra nuimamas mechanizmas, leidžiantis nuimti ir uždėti pjūklo ašmenis nenaudojant veržiliarakčio ar kitų įrankių.

- Kelis kartus išjunkite ir išjunkite jungiklio paleidiklį, kad svirtis visiškai iššistų iš priekinio gaubto. Tada išjunkite jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą. (1 pav.)

PERSPĒJIMAS

Būtinai išjunkite jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą, kad apsisaugotumėte nuo nelaimingų atsitikimų.

- Pastumkite svirtį rodyklės, pavaizduotos 2 pav., kryptimi, pažymėta ant svirties. (2 pav.)
- Spausdami svirtį, iki galos įstatykite pjūklo ašmenis į mažą stūmoklio galuko plyšį. Šiuos ašmenis galite tvirtinti nukreiptus aukštyn arba žemyn. (3, 4 pav.)
- Atleidus svirtį, spuruoklės jėga automatiškai grąžins svirtį į reikiamą padėtį. (5 pav.)

- e. Ranka du arba tris kartus patraukite pjūklo ašmenis atgal ir patikrinkite, ar jie gerai pritvirtinti. Patraukę ašmenis, žinosite, kad jie tinkamai pritvirtinti, jei pasigirs spragtelėjimas ir svirtis šiek tiek pajudės. (6 pav.)

PERSPĒJIMAS

Kai traukiate pjūklo ašmenis, juos būtinai traukite iš galio. Traukdami už kitų ašmenų dalių, susižalosite.

6. Ašmenų nuėmimas

- a. Kelis kartus įjunkite ir išjunkite jungiklio paleidiklį, kad svirtis visiškai išlištų iš priekinio gaubto. Tada išjunkite jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą. (1 pav.)

PERSPĒJIMAS

Būtinai išjunkite jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą, kad apsaugotumėte nuo nelaimingu atsitikimų.

- b. Pastūmę svirtį rodyklės, pavaizduotos 2 pav., kryptimi, pasukite ašmenis taip, kad jie būtų nukreipti žemyn. Ašmenys patys turėtų iškristi. Jei jie neiškrenta, išimkite juos ranka.

PERSPĒJIMAS

Niekada nelieskite pjūklo ašmenų vos tik panaudojė įrankį. Metalas yra karštas, todėl galite nusideginti odą.

KAI AŠMENYS SULŪŽĘ

Net jei ašmenys sulūžę ir lieka mažo stūmoklio plyšio viduje, pastūmė svirtį rodyklės kryptimi ir nukreipus ašmenis žemyn, jie turėtų iškristi. Jei jie patys neiškrenta, išimkite juos atlikdami toliau aprašytus veiksmus.

- a. Jei sulūžusių ašmenų dalis yra išlindusi pro mažą stūmoklio plyšį, patraukite išlindusių dalį ir išimkite ašmenis.
- b. Jei sulūžę ašmenys yra mažo plyšio viduje, užkabinkite sulūžusių ašmenis kito pjūklo ašmenų galiu ir juos ištraukite. (7 pav.)

PJŪKLO AŠMENŲ TVIRTINIMO DALIES PRIEŽIŪRA IR PATIKRA

- a. Panaudojė įrankį, pjūvenas, žemes, smėlį, drėgmę ir pan. nupūskite oru arba nuvalykite šepečių, kad ašmenų tvirtinimo dalis galėtų sklandžiai veikti.
- b. Kaip pavaizduota 8 pav., sritį aplink ašmenų laikiklį reguliarai tepkite pjovimo skyčiu ir pan.

PASTABA

Jei nuolat naudojamas įrankis nevalomas, o sritis, kur tvirtinami pjūklo ašmenys, nesutepama, dėl susikaupusių pjovenų ir skiedrų svirtis gali judeti nesklandžiai. Esant šioms aplinkybėms, patraukite ant svirties esančią guminį gaubtelį rodyklės, pavaizduotas 9 pav., kryptimi ir nuimkite guminį gaubtelį nuo svirties. Tada oru ar kitu būdu išvalykite ašmenų laikiklio vidų ir ji pakankamai sutepkite. Guminį gaubtelį galima uždėti įj tvirtai užspaudžiant ant svirties. Tai atliktę, išsitinkinkite, kad tarp ašmenų laikiklio ir guminio gaubtelio nėra jokio tarpelio ir kad pjūklo ašmenų tvirtinimo sritis sklandžiai funkcionuoja.

PERSPĒJIMAS

Nenaudokite pjūklo ašmenų, kurių skylė susidėvėjusi. Priešingu atveju pjūklo ašmenys gali nukristi ir galima susižaloti. (10 pav.)

7. Pagrindo reguliavimas

- a. Pakelkite priekinį gaubtą, kaip pavaizduota 11 pav.
- b. Pridedamu šešiakampiu raktu atsukę pagrindo nustatymo varžtą, galite reguliuoti pagrindo tvirtinimo padėtį. (12, 13 pav.)

- c. Sureguliuę pagrindo tvirtinimo padėtį, iki galio priveržkite pagrindo nustatymo varžtą pridedamu šešiakampiu raktu.

8. Ašmenų stumimo greičio reguliavimas

Prietaise integruota elektroninė valdymo grandinė, leidžianti reguliuoti kintamą pjūklo ašmenų greitį paspaudus jungiklio paleidiklį. (14 pav.)

Paleidiklį paspaudus labiau, ašmenų greitis padidėja. Pjauti pradėkite mažu greičiu, kad užtikrintumėte numatytos pjovimo padėties tikslumą. Pasiekę pakankamą pjovimo gylį, padidinkite pjovimo greitį.

PERSPĒJIMAS

Nors prietaise veikia galinės variklis, ilgai ji naudojant mažu greičiu pernelyg padidės apkrova, todėl prietaisas gali perkasti. Tinkamai sureguliuokite pjūklo ašmenis, kad pjuklas pjautų stabilių ir sklandžiai, bei stenkėtis neatlkti bereikalingų veiksmų, pvz., staigiai nestabdykite įrankio, kai juo pjaunate.

KAIP NAUDOTI

PERSPĒJIMAS

- Neneškite prie lizdo prijungto įrankio laikydami pirštą ant jungiklio. Įrankiu ištaiga įsijungus, galima susižaloti.
- Saugokite, kad dirbant pro stūmoklio dalį į mašiną nepatektu pjovenų, žemų, drėgmės ir pan. Jei stūmoklio dalyje susikaupia pjovenų ir panašių nešvarumų, prieš naudodamini įrankį, jį išvalykite.
- Nenuimkite priekinio gaubto (žr. 1 pav.). Būtinai laikykite korpusa už priekinio gaubto viršaus.
- Pjaudami įrankiu, spauskite pagrindą prie medžiagos.

Jei pagrindas tvirtai neprispaudžiamas prie ruošinio, dėl vibracijos galima sugadinti pjūklo ašmenis.

Be to, pjūklo ašmenų galiuumas kartais gali liestis su vidine vamzdžio sienele. Taip galima sugadinti pjūklo ašmenis.

- Pasirinkite tinkamiausio ilgio pjūklo ašmenis. Geriausia, kad už pagrindo išsišiūsios pjūklo ašmenų dalies ilgis atėmus mostų skaičių būtų didesnis nei medžiagos ilgis (žr. 15 ir 17 pav.).

Jei pjaunate didelį vamzdži, didelį medienos bloką ir pan., kuris yra didesnis nei galima pjauti pjūklu, kyla pavojus, kad ašmenys prisilies prie vidinės vamzdžio, medienos ir pan. sienelės ir jis bus pažeista. (16, 18 pav.)

1. Metalinių medžiagų pjovimas

PERSPĒJIMAS

- Pagrindą tvirtai prispauskite prie paviršiaus.
- Kai pjaunate, niekada be reikalo nespauskite pjūklo ašmenų. Priešingu atveju ašmenis lengvai galima sulaužyti.

Lietuvių k.

- a. Prieš dirbdami, gerai pritvirtinkite ruošinį. (19 pav.)
- b. Pjaudami metalines medžiagas, naudokite tinkamą mašininę alyvą (turbinų alyvą ir pan.). Jei nenaudojate skystos mašininės alyvos, ruošinį patepkite tepalu.

PERSPĖJIMAS

Jei nenaudosite mašininės alyvos, pjūklo ašmenų naudojimo trukmė bus gerokai trumpesnė.

2. Medienos pjovimas

Pjaudami medieną, prieš pradėdami būtinai gerai pritvirtinkite ruošinį. (20 pav.)

PERSPĖJIMAS

- Kai pjaunate, niekada be reikalo nespauskite pjūklo ašmenų. Taip pat nepamirškite gerai prispausti pagrindo prie medienos.

3. Pjovimas lenktomis linijomis

Rekomenduojame naudoti 2 lent. nurodytus DVIEJU METALŲ pjūklo ašmenis, nes jie tvirti ir juos sunku sulaužyti.

PERSPĖJIMAS

Jei medžiagio pjaunate mažus apskritus lankus, sumažinkite stūmimo greitį. Be reikalo stumiant dideliu greičiu, ašmenys sulūš.

4. Skylių išpjovimas ruošinyje

Šiuo įrankiu galite išpjauti skyles faneros plokštėse ir kitose plonose plokštėse. Kvadratinės skyles galite lengvai išpjauti ištatę apverstą pjūklą, kaip pavaizduota 22, 24 ir 26 pav. Naudokite kuo trumpesnius ir storesnius pjūklo ašmenis. Rekomenduojame šiam tikslui naudoti DVIEJU METALŲ ašmenis Nr. 132, nurodyti 2 lent. Pjaudami būkite atsargūs ir laikykites toliau nurodytų procedūrų.

- a. Prispauskite aptapinę (arba viršutinę) pagrindo dalį prie medžiagos. Paspauskite jungiklio paleidiklį pjūklo ašmenų galiuką laikydami patrauktą nuo medžiagos. (21, 22 pav.)
- b. Lėtai pakelkite rankeną ir pjūklą po truputį išpjaukite medžiągą. (23, 24 pav.)
- c. Tvirtai laikykite korpusą, kol pjūklo ašmenys visiškai išpjaus medžiągą. (25, 26 pav.)

PERSPĖJIMAS

- Stenkite nepjauti skylių metalinėse medžiagose. Galite sugadinti ašmenis.
- Niekada nespauskite jungiklio paleidiklio, kol pjūklo ašmenų galiukas yra prispaustas prie medžiagos. Priešingu atveju ašmenimis atsišrenkus į medžiągą, juos galima sugadinti.
- Būtinai pjaukite lėtai, tvirtai laikydami korpusą. Jei pjaudami be reikalo spauskite pjūklo ašmenis, galite juos sugadinti.

5. Pjovimo kreiptuvas, skirtas naudoti pjaunant vamzdžius (papildomas priedas)

Gaminys	Pjovimo procedūra	Naudojam i ašmenys	Kodo Nr.
Pjovimo kreiptuvas	Išorinis skersmuo 75–165 mm	Nr. 9 Nr. 131	330852

PASTABA

Perkaitykite pjovimo kreiptuvo naudotojo vadovą, kuriamo pateikta išsami informacija, kaip ji tinkamai naudoti.

AŠMENŲ PASIRINKIMAS

Norint pasiekti didžiausią darbinį našumą ir geriausius rezultatus, labai svarbu pasirinkti tinkamus ašmenis, kurie geriausiai tiktų pagal pjaunamos medžiagos tipą ir storij.

PASTABA

- Lentelėje nurodyti ruošinio matmenys atspindi matmenis, kai pagrindo tvirtinimo padėtis yra arčiausiai stūmoklinio pjūklo korpuso. Turite būti atsargūs, nes ruošinio matmenys sumažės, jei pagrindą pritvirtinsite toli nuo stūmoklinio pjūklo korpuso.

1. HCS ašmenų pasirinkimas

1 lent. nurodytas HCS ašmenų numeris išgraviruotas šalia kiekvienų ašmenų tvirtinimo dalies. Pasirinkite tinkamus ašmenis vadovaudamiesi toliau esančiomis 1 ir 4 lent.

1 lent. HCS ašmenys

Ašmenų Nr.	Naudojimas	Storis (mm)
Nr. 1	Skirta mažesnio nei 105 mm skersmens plieniniams vamzdžiams pjauti	2,5–6
Nr. 2	Skirta mažesnio nei 30 mm skersmens plieniniams vamzdžiams pjauti	2,5–6
Nr. 3	Skirta mažesnio nei 30 mm skersmens plieniniams vamzdžiams pjauti	Mažiau nei 3,5
Nr. 4	Skirta medienai pjauti ir apdoroti	50–70
Nr. 5	Skirta medienai pjauti ir apdoroti	Mažiau nei 2,5
Nr. 8	Skirta mažesnio nei 135 mm skersmens vinilo chlorido vamzdžiams pjauti	2,5–15
	Skirta medienai pjauti ir apdoroti	Mažiau nei 2,5
Nr. 9	Skirta mažesnio nei 130 mm skersmens minkštojo plieno vamzdžiams pjauti, naudojant su pjovimo kreiptuvu	2,5–6
Nr. 95	Skirta mažesnio nei 105 mm skersmens nerūdijančiojo plieno vamzdžiams pjauti	Mažiau nei 2,5
Nr. 96	Skirta mažesnio nei 30 mm skersmens nerūdijančiojo plieno vamzdžiams pjauti	Mažiau nei 2,5

PASTABA

HCS ašmenys Nr. 1–96 parduodamiesi atskirai kaip papildomi piedai.

2. DVIEJŲ METALŲ ašmenų pasirinkimas

DVIEJŲ METALŲ ašmenų numeriai, nurodyti 2 lent., aprašyti ant specialių piedų pakuočių. Pasirinkite tinkamus ašmenis vadovaudamiesi toliau esančiomis 2 ir 4 lent.

2 lent. DVIEJŲ METALŲ ašmenys

Ašmenų Nr.	Naudojimas	Storis (mm)
Nr. 101	Skirta mažesnio nei 60 mm išorinio skersmens plieniniams ir nerūdijančiojo	2,5–6
Nr. 102	Skirta mažesnio nei 130 mm išorinio skersmens plieniniams ir nerūdijančiojo	2,5–6
Nr. 103	Skirta mažesnio nei 60 mm išorinio skersmens plieniniams ir nerūdijančiojo	2,5–6
Nr. 104	Skirta mažesnio nei 130 mm išorinio skersmens plieniniams ir nerūdijančiojo	2,5–6
Nr. 105	Skirta mažesnio nei 60 mm išorinio skersmens plieniniams ir nerūdijančiojo	2,5–6
Nr. 106	Skirta mažesnio nei 130 mm išorinio skersmens plieniniams ir nerūdijančiojo	2,5–6
Nr. 107	Skirta mažesnio nei 60 mm išorinio skersmens plieniniams ir nerūdijančiojo	Mažiau nei 3,5
Nr. 108	Skirta mažesnio nei 130 mm išorinio skersmens plieniniams ir nerūdijančiojo	Mažiau nei 3,5
Nr. 121	Skirta medienai pjauti ar apdoroti	300
Nr. 131	Visos paskirtys	—
Nr. 132	Visos paskirtys	—

PASTABA

DVIEJŲ METALŲ ašmenys Nr. 101–132 parduodami atskirai kaip papildomi piedai.

3 lent. Lenkti ašmenys

Ašmenų Nr.	Naudojimas	Storis (mm)
Nr. 341	Skirta mažesnio nei 60 mm išorinio skersmens plieniniams ir nerūdijančiojo	2,5–6

3. Ašmenų, skirtų kitoms medžiagoms pjauti, pasirinkimas

Pjaunama medžiaga	Medžiagos	Storis (mm)	Ašmenų Nr.
Ketaus plokštė	Minkštojo plieno plokštė	2,5–19	Nr. 1, 2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 131, 132
		Mažiau nei 3,5	Nr. 3, 107, 108
Spalvotas metalas	Aliuminis, varis ir žalvaris	5–20	Nr. 1, 2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 131, 132
		Mažiau nei 5	Nr. 3, 107, 108

Pjaunama medžiaga	Medžiagos	Storis (mm)	Ašmenų Nr.
Sintetika derva	Fenolinė derva, melamininė derva ir t. t.	10–50	Nr. 1, 2, 4, 101, 102, 103, 104, 131, 132
		5–30	Nr. 3, 5, 8, 105, 106, 107, 108
	Vinilo chloridas, akrilinė derva ir t. t.	10–60	Nr. 1, 2, 4, 101, 102, 103, 104, 131, 132
		5–30	Nr. 3, 5, 8, 105, 106, 107, 108

PRIEŽIŪRA IR PATIKRA

1. Ašmenų tikrinimas

Nepertraukiamai naudojant atspūsius arba pažeistus ašmenis, sumažes pjovimo efektyvumas ir gali būti perkrautas variklis. Pakeiskite ašmenis naujais, kai tik pastebite, kad jie pernelyg nusitryne.

2. Tvirtinimo varžtu tikrinimas

Reguliarai tikrinkite visus tvirtinimo varžtus ir įsitikinkite, kad jie tinkamai priveržti. Pastebėjė atsilaisvinus varžtą, nedelsdami į ji priveržkite. Priešingu atveju gali kilti didelis pavojus.

3. Variklio priežiūra

Variklio bloko apvija yra elektrinio įrankio pagrindas. Deramai prizūrekitė ir pasirūpinkite, kad apvija nebūtų pažeista ir (arba) ant jos nepatektų tepalo ar vandens.

4. Anglinių šepečių patikra (27 pav.)

Variklyje veikia angliniai šepečiai, kurie yra susidėvintios dalys. Naudojant pernelyg susidėvėjusius anglinius šepečius, gali kilti variklio problemų, todėl vos tik jiems susidėvėjus arba beveik pasiekus susidėvėjimo ribą anglinius šepečius keiskite naujais šepečiais, kurių numeris atitinka paveikslėlyje pavaizduotą numerį. Be to, pasirūpinkite, kad angliniai šepečiai visada būtų švarūs, ir įsitikinkite, kad jie lengvai slankioja šepečių laikikliuose.

5. Anglinių šepečių keitimasis

Išardykitė šepečių gaubtelius naudodami varžtams prapjauta galvute skirtą atskutuvą. Tada anglinius šepečius galésite lengvai nuimti.

6. Techninių prižiūrimų dalių sąrašas

A: elemento Nr.

B: kodo Nr.

C: naudojamų dalių sk.

D: pastabos

PERSPĒJIMAS

„Hikoki“ igaliotojo techninės prižiūros centro specialistai. Šis dalių sąrašas bus naudingas, jei jis su įrankiu, kurį norite remontuoti ar atlikti kitus techninės prižiūros darbus, pateiksite „Hikoki“ igaliotojo techninės prižiūros centro specialistams. Naudojant ir prizūrint elektrinius įrankius, būtina vadovautis kiekvienoje šalyje nurodytais saugos reikalavimais ir standartais.

Lietuvių k.

KEITIMAS

„Hikoki“ elektriniai įrankiai yra nuolat tobulinami ir keičiami siekiant i juos integruoti naujausias patobulintas technologijas.

Todėl kai kurios dalys (pvz., kodų numeriai ir (arba) dizainas) gali keistis be išankstinio išpejimo.

PASTABA

Dėl nuolatinės Hikoki vykdomos mokslinių tyrimų ir plėtros programos čia pateiktos specifikacijos gali keistis be išankstinio išpejimo.

Informacija dėl akustinio triukšmo ir vibracijos

Išmatuotos vertės apibrėžtos pagal EN60745 ir deklaruojamos pagal ISO 4871.

Išmatuotas A svertinis garso galios lygis: 102 dB (A).

Išmatuotas A svertinis garso slėgio lygis: 91 dB (A).

Neapibrėžtis KpA: 3 dB (A).

Naudokite klausos apsaugos priemones.

Bendrosios vibracijos vertės (triašių vektorių suma) apibrėžiamos pagal EN60745.

40 mm storio medienos drožlių plokščių pjovimas.

Vibracijos emisijos vertė ah = 22 m/s²

Neapibrėžtis K = 1,5 m/s²

IŠPĖJIMAS

- Faktinė vibracijos emisijos vertė naudojant įrankį gali skirtis nuo deklaruotos vertės, atsižvelgiant į įrankio naudojimo būdus.
- Turite nustatyti saugos priemones, skirtas operatoriui apsaugoti ir pagristas poveikio realiomis naudojimo sąlygomis įvertinimui (atsižvelgiant į visas naudojimo ciklo dalis, pvz, laiką, kai įrankis išjungtas ir kai jis nenaudojamas, bei suaktyvinimo laiką).

Ele me	Dalies pavadinimas	KIEK IS
1	BASE (F)	1
2	FRONT COVER (F)	1
3	COVER PIN	1
4	GEAR COVER (F)	1
5	BLADE HOLDER (C)	1
6	FELT WASHER	1
7	WASHER (H)	1
8	V-RING	1
9	O-RING	1
10	METAL (B)	1
11	LOCK NUT M5	1
12	PLUNGER (F)	1
13	CONNECTOR PIN (F)	1
14	SWING ROLLER	2
15	NYLOCK BOLT (W/FLANGE) M5x12	1
16	NYLOCK BOLT (W/FLANGE) M6x35	1
17	WASHER (G)	1
18	CAP	1
19	HOLDER PIN (B)	1
20	SPRING (B)	1
21	SPECIAL BOLT M5	1
22	LEVER (C)	1
23	BLADE SPRING	1
24	BALL BEARING 6002DDCMPS2L	1
25	NYLOCK BOLT (W/FLANGE) M4x12	3
26	SUB SHAFT (B)	1
27	RETAINING RING FOR D17 SHAFT	1
28	RECIPRO PLATE (F)	1
29	BALL BEARING 6003VVCMPS2L	2
30	RETAINING RING FOR D35 HOLE	1
31	SECOND SHAFT (F)	1
32	GEAR	1
33	BALL BEARING 608VVC2PS2L	2
34	INNER COVER (F)	1
35	BALL BEARING 6001VVCMPS2L	1
36	SLOTTED HD. SCREW (SEALLOCK)	2
37	ARMATURE	1
38	FAN GUIDE (F)	1
39	HEX. HD. TAPPING SCREW D5x55	2
40	STATOR ASS'Y	1
41	BRUSH TERMINAL	2
42	HOUSING	1
43	BRUSH CAP	2

Ele me	Dalies pavadinimas	KIEKI S
44	CARBON BRUSH (1 PAIR)	2
45	BRUSH HOLDER	2
46	MACHINE SCREW (W/WASHERS)	4
49	TAPPING SCREW (W/FLANGE)	5
50	HANDLE (H)	1
51	Hikoki LABEL	1
52	SWITCH	1
53	NOISE SUPPRESSOR	1
54	TUBE (D)	2
55	NAME PLATE	1
56	HANDLE (G)	1
57	TAPPING SCREW (W/FLANGE)	2
58	CORD CLIP	1
59	CORD ARMOR	1
60	CORD	1
501	HEX. BAR WRENCH 4MM	1
502	SABER SAW BLADES	1
503	CASE	1

Lietuviai k.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Prisiūdami visą atsakomybę, mes deklaruojame, kad belaidis įrankis, identifikuojamas pagal tipą ir specifinį identifikavimo kodą 1) atitinka visus direktyvų 2) reikalavimus ir standartus 3) Techninė byla 4) - žr. žemaičiai. Europos standartų vadovas, esantis Europos atstovybės biure, yra įgaliotas sudaryti techninį failą. Ši deklaracija taikoma gaminiams, paženklintiems CE ženklu.

English	Nederlands
EC DECLARATION OF CONFORMITY	EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT
We declare under our sole responsibility that Reciprocating Saw, identified by type and specific identification code "1"), is in conformity with all relevant requirements of the directives "2) and standards "3). Technical file at "4) – See below. The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file. The declaration is applicable to the product affixed CE marking.	Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Schroefzaagmachine, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode "1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen "2) en normen "3). Technische documentatie bij "4) – zie onder. De Europees Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen. Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.
Deutsch	Español
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE
Wir erklären in alleineriger Verantwortung, dass die durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode "1) identifizierte Tüversäge allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien "2) und Normen "3) entspricht. Technische Unterlagen unter "4) – Siehe unten. Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.	Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que la Sierra sable, identificada por tipo y por código de identificación específico "1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas "2) y de las normas "3). Documentación técnica en "4) – Ver a continuación. El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico. La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.
Français	Português
DECLARATION DE CONFORMITE CE	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
Nous déclarons sous notre entière responsabilité que la scie sabre, identifiée par le type et le code d'identification spécifique "1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives "2) et des normes "3). Dossier technique en "4) – Voir ci-dessous. Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique. Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.	Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Serra Sabre, identificada por tipo e código de identificação específico "1), está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das diretrizes "2) e normas "3). Ficheiro técnico em "4) – Consulte abaixo. O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico. A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.
Italiano	Svenska
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	EG-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il seghetto alternativo diritto, identificato dal tipo e dal codice identificativo specifico "1), è conforme a tutti i requisiti delle direttive "2) e degli standard "3). Documentazione tecnica presso "4) – Vedere sotto. Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico. La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.	Vi förklarar på eget ansvar att denna sticksåg, identifierad enligt typ och särskild identifikationskod "1), överensstämmer med alla relevanta krav i direktiven "2) och standardeerna "3). Teknisk fil enligt "4) – Se nedan. Den europeiska standardansvariga på representationskontoret i Europa är autoriserad att sammanställa den tekniska filen. Denna försäkran gäller för produkten med tillhörande CE-märkning.
*1) CR13V2 C338589S	
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU	
*3) EN62841-1:2015 EN62841-2-11:2016 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013	
*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany	31. 5. 2019 Naoto Yamashiro European Standard Manager
Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan	31. 5. 2019  A. Nakagawa Corporate Officer