

# DH 24PG • DH 26PB • DH 28PBY

Perforators

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izprotiet šo instrukciju.

Lietošanas instrukcija

## Latviski

Urbis  
SDS-plus galeņa daļa  
Priekšējais vāciņš  
Satvere  
Putekļu uztvērējs  
Putekļu savācējs (B)  
Spiedpoga  
Pārlēgšanas svira  
Spiedpoga  
Urbja patrona  
Patronas adapteris  
Patronas adapteris (D)  
Uzgalis  
Ligzda  
Sānu rokturis  
Dziļuma ierobežotājs  
Montāžas atvere  
Konusveida galeņa adapteris  
Ķīlis  
Balsts  
Serdēs urbis  
Serdēs urbja galenis  
Vītne  
Centrālā tapa  
Vadotnes plātnē  
Serdēs urbja gals

## **Simboli**

### **BRĪDINĀJUMS**

Turpmāk attēloti simboli, kurus izmanto šai ierīcei. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka saprotat to nozīmi.

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Tikai ES valstīm

Neizmetiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās izpildi atbilstoši vietējiem likumdošanas aktiem izlietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā videi nekaitīgas otrreizējas pārstrādes punktos.

(oriģinālā instrukcija)

## VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI DARBAM AR ELEKTROINSTRUMENTIEM

### BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus turpmākai uzziņai.

Brīdinājumos termins „elektroierīce” attiecas uz elektroierīci, kas darbināma no elektrotīkla (ar vadu) vai ar akumulatora energiju (bez vada).

#### 1. Drošība darba vietā

- Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu.

Piekrautais vai slikti apgaismotas vietas veicina negādījumu rašanos.

- Nedarbīniet elektroierīces sprādzienibastāmā vidē, proti, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā.

Elektroierīces rada dzirkstelis, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku uzliesmošanu.

- Elektroierīces lietošanas laikā bērniem un citām personām jāatrodas drošā attālumā.

Uzmanības novēršana darba laikā var izraisīt kontroles zaudēšanu pār elektroierīci.

#### 2. Elektrodrošība

- Elektroierīces kontaktakšai jābūt piemērotai sienas kontaktligzdai. Kontaktakšu nedrīkst pārveidot.

Neizmantojet adaptiera kontaktakšas, ja elektroierīce ir iezemēta.

Nepārveidotas kontaktakšas un piemērotas kontaktligzdas samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

- Nepielaujiet kermēnu saskari ar zemētiem priekšmetiem, piemēram, cauruladiem, radiatoriem, plūšim un ledusskapjiem. Kermēnumi saskaroties ar zemēto priekšmetu, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.

- Nepakļaujiet elektroierīces lietus vai mitrumu iedarbībai. Mitrumam iekļūstot elektroierīcē, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.

- Nebojājiet strāvas vadu. Neizmantojet strāvas vadu elektroierīces nešanai, vilksanai vai atvienošanai no elektrotīkla.

Neglabājiet strāvas vadu karstu, eļļainu, asu vai kustīgu priekšmetu tuvumā.

Bojāti vai samezglojušies strāvas vadi palielina strāvas trieciena gūšanas risku.

- Strādājot ar elektroierīci ārpus telpām, lietojiet darbam ārā piemērotu pagarinātāju.

Darbam ārpus telpām piemērots pagarinātājs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

- Ja nav iespējams izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā darba vidē, lietojiet noplūdes strāvas aizsargreļu.

Nooplūdes strāvas aizsargreļjs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

#### 3. Personīgā drošība

- Eset modri, sekojiet līdzi darbam un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.

Nelietojet elektroierīci, ja esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu izraisītā reibumā.

Pat nelīela neuzmanība elektroierīces lietošanas laikā var radīt nopietrus ievainojumus.

- Lietojet individuālās aizsardzības aprīkojumu. Vienmēr lietojiet acu aizsarglīdzekļus.

Aizsardzības aprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslidoši apavi, kivera vai dzirdes aizsarglīdzekļi, samazina traumu gūšanas risku.

- Nepielaujiet ierīces nejausu iedarbīšanu. Pirms ierīces

pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai akumulatora ievietošanas, ierīces pacelšanas vai pārvietošanas, pārliecībietes, ka slēdzis atrodas izslēgtā stāvoklī.

Elektroierīcu nēsāšana, ja pirksts atrodas uz ieslēgšanas slēžā, vai ieslēgtu elektroierīcu pieslēgšana elektrotīklam paugstina ievainojumu gūšanas risku.

- Pirms elektroierīces ieslēgšanas nonemiet tai piestiprinātās regulēšanas atslēgas vai uzgriežņatlsēgas.

Elektroierīces rotējošajai daļai piestiprināta uzgriežņatlsēga vai regulēšanas atslēga rada traumu gūšanas risku.

- Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr stāviet uz stabilas pamatnes un saglabājiet līdzsvaru.

Šādi uzlabosiet kontoli pār elektroierīci negaidītās situācijās.

- Valkājiet darbam piemērotu apģērbu. Nevalkājiet brīvu apģērbu vai rotaslietas. Neļaujiet matiem, apģērbam vai cīmīdiem saskarties ar kustīgām daļām.

Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās daļās.

- Ja darba vietā ir uzstādītas putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīces, pārliecībietes, ka tās ir pareizi uzstādītas un tiek pareizi lietotas.

Šīs ierīces samazina ar putekļiem saistītos riskus.

#### 4. Elektroierīces lietošana un apkope

- Nelietojet elektroierīci ar pārmērīgu spēku. Lietojet darbam piemērotu elektroierīci.

Darbam piemērīta elektroierīce lauj darbu paveikt labāk un drošāk.

- Ja elektroierīces slēdzi nevar ieslēgt un izslēgt, nelietojet elektroierīci.

Ikviena elektroierīce, kam nedarbojas slēdzis, ir bīstama un tā ir jāremontē.

- Pirms elektroierīces regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces uzglabāšanas atvienojet tās kontaktakšu no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru.

Šādi novērsīsiet elektroierīces nejaušas iedarbīšanas risku.

- Glabājiet elektroierīces bērniem nepieejamā vietā un nelaujiet elektroierīces lietot personām, kurus nav tām iepazīnūšas vai nav lasījušas šo instrukciju. Elektroierīces ir bīstamas, ja tās lieto nekompetenti lietotāji.

- Elektroierīcē jābūt labā tehniskā stāvoklī. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav nobīdūšās, nesaskaras, nav bojātu daļu, kā arī pievērsiet uzmanību ciemīm faktoriem, kas var ieteikt mērķi elektroierīces lietošanu.

Pirms elektroierīces lietošanas visi bojājumi ir jānovērš. Daudzunelaimes gadījumu cēlonis ir neapmierinošs elektroierīces tehniskais stāvoklis.

- Griešanas instrumentiem ir jābūt asiem un tīriem.

Pareizi apkopti griešanas instrumenti ar asām malām ieķersies retāk un ir vieglāk vadāmi.

- Izmantojet elektroierīci, piederumus, uzgaļus utt. atbilstoši lietošanas instrukcijai un elektroierīces noteiktajam veidam, nemot vērā darba apstākļus un izpildāmā darba prasības.

Lietojet elektroierīci tam neparedzētam mērķim, var rasties riska situācija.

#### 5. Apkope

- Elektroierīces apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts meistrs, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

Tādējādi tiks nodrošināts elektroierīces darbināšanas drošums.

### UZMANĪBU!

Bērniem un nespējīgām personām jāatrodas drošā attālumā.

Instrumenti, ko nelietojet, ir jāuzglabā bērniem un nespējīgām personām nepieejamā vietā.

## PERFORATORA DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

1. Lietojet dzirdes aizsarglīdzekļus
- Troksnis rada dzirdes zaudēšanas risku.
2. Lietojet papildu rokturi(-us), ja ir iekļauts(-i) instrumenta komplektā.
- Kontroles zaudēšana var izraisīt ievainojumus.
3. Veicot darbus, kuru laikā elektroierīces griezējinstrumenti var saskarties ar slēptiem elektības vadiem vai paša vadu, satveriet elektroierīci aiz izolētajām daļām. Griezējinstrumentam saskaroties ar sprieguma vadu, šīs elektroierīces metāla daļas var tikt pakļautas spriegumam, un ierīces operators var saņemt strāvas triecienu.
4. Nepieskarieties uzgalim darbināšanas laikā vai uzreiz pēc tam. Darbināšanas laikā uzgalis spēcīgi saskar un var izraisīt smagus apdegumus.

## TEHNISKIE DATI

Modelis	DH24PG	DH26PB	DH28PY
Spriegums (atbilstoši reģioniem)* <sup>1</sup>	(110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V)~		
Patēriņjamā jauda* <sup>1</sup>	730 W	830 W 850 W	
Ātrums bez slodzes* <sup>1</sup>	0–1050 min <sup>-1</sup>		
Triecienu ātrums ar pilnu slodzi	0–3950 min <sup>-1</sup>		
Veikspēja: betons	3,4–24 mm	3,4–26 mm	3,4–28 mm
Tērauds koks	13 mm 32 mm	13 mm 32 mm	13 mm 32 mm
Svars* <sup>2</sup>	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg

\*1 Noteikti skatiet izstrādājuma tehnisko datu plāksnītē, jo atsevišķos reģionos dati var tikt mainīti.

\*2 Svars: Atbilstoši EPTA procedūrai 01/2003

## STANDARTA PIEDERUMI

Plastmasas futrālis	1
Sānu rokturis	1
Dzīlummērs 1	

Standarta piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

5. Pirms sāksiet skaldīt, kalt vai urbt sienā, grīdā vai griestos, rūpīgi pārliecīneties, ka šajās vietās nav izvietoti, piemēram, elektriskie kabeļi vai caurulvadi.
6. Viennmēr stingri turiet elektroierīces korpusa rokturi un sānu rokturi. Pretējā gadījumā pretspēks var izraisīt neprecīzu un pat bīstamu darbību.
7. Lietojet putekļu masku  
Neieelpojiet urbānas vai kalšanas laikā radušos kaitīgos putekļus. Putekļi var kaitēt jūsu un tuvumā esošo personu veselībai.

## IZVĒLES PIEDERUMI (nopērkami atsevišķi)

	Instruments	Adapteri
Griešanās + Kalšana	Caurumu urbšana betonā vai flīzēs Urbis	Lietojiet darbiem, vēršot uz augšu Putekļu uztvērējs Putekļu savācējs (B)
	Enkurstiprinājumu caurumu urbšana Urbis (konusveida galenis)	Konusveida galeņa adapteris Kilis
	Liela cauruma urbšana Vadotnes plātnē Centrālā tapa Serdēs urbīs	Serdēs urbja galenis
	Enkura uzstādišana Enkura uzstādišanas adapteris	
	Skrūvju piestiprināšana ar ķīmiskajiem enkuriem	Ķīmiskā enkura adapteris
	Sešstūra ligzda	
	Drupināšana	
	Kalts (kvadrāta tipa)	Kalts (apala tipa)
Tikai griešanās	Skrūvēšana Skrūvgrieža uzgalis Skrūvgrieža uzgalis	
	Urbšana tēraudā vai kokā Urbis tēraudam Urbis kokam	Urbja patrona (13 VLRB-D) Speciāla skrūve Patronas adapteris

## Caurumu urbšana betonā vai flīzēs

Urbis (tieve vārpsta)		
Ārējais diam.	Kopējais garums	Efektīvais garums
3,4 mm	90 mm	45 mm
3,5 mm		

SDS-plus urbis		
Ārējais diam.	Kopējais garums	Efektīvais garums
4,0 mm	110 mm	49 mm
5,0 mm	110 mm	49 mm
	160 mm	99 mm
5,5 mm	110 mm	50 mm
6,0 mm	110 mm	50 mm
	160 mm	100 mm
6,4 mm	160 mm	100 mm
6,5 mm	160 mm	100 mm
7,0 mm	160 mm	100 mm
7,5 mm	160 mm	100 mm
8,0 mm	160 mm	100 mm
8,5 mm	160 mm	100 mm
9,0 mm	160 mm	100 mm
9,5 mm	160 mm	100 mm
10,0 mm	160 mm	100 mm
	260 mm	200 mm
10,5 mm	160 mm	100 mm
	260 mm	200 mm
11,0 mm	160 mm	100 mm
12,0 mm	160 mm	88 mm
	260 mm	187 mm
12,5 mm	160 mm	88 mm
	260 mm	187 mm
12,7 mm	160 mm	88 mm
	260 mm	187 mm
13,0 mm	160 mm	87 mm
14,0 mm	160 mm	87 mm
14,3 mm	160 mm	87 mm
	260 mm	186 mm
14,5 mm	160 mm	87 mm
	260 mm	186 mm
15,0 mm	160 mm	85 mm
16,0 mm	160 mm	85 mm
	260 mm	186 mm
16,5 mm	160 mm	85 mm
17,0 mm	160 mm	85 mm
	260 mm	185 mm
17,5 mm	160 mm	90 mm
	260 mm	185 mm
18,0 mm	160 mm	85 mm
19,0 mm	260 mm	185 mm
20,0 mm	260 mm	175 mm
22,0 mm	260 mm	175 mm
24,0 mm	250 mm	173 mm
25,0 mm	450 mm	375 mm

## Liela cauruma urbšana

Serdēs urbis Ārējais diam.	Centrālā tapa	Serdēs urbja galenis Kopējais garums
25 mm*	Nav attiecīnams (A)	105 mm 300 mm
29 mm*		
32 mm		
35 mm		
38 mm		
45 mm	(B)	300 mm
50 mm		

\* Bez vadotnes plātnes

## Enkura uzstādīšana

Enkura uzstādīšanas adapteris
Enkura izmērs
W 1/4"
W 5/16"
W 3/8"
W 1/2"
W 5/8"

## Enkurstiprinājumu caurumu urbšana

Konusveida galeņa adapteris
Konusa veids
Morzes konuss Nr.1
Morzes konuss Nr. 2
A konuss
B konuss

Izvēles piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

**LIETOJUMI**

Griešanās un kalšanas funkcija

- Enkurstiprinājumu caurumu urbšana
- Caurumu urbšana betonā
- Caurumu urbšana flīžes Tikai griešanās funkcija
- Urbšana tēraudā vai kokā (ar papildu piederumiem)
- Metālam paredzēto skrūvju, kokam paredzēto skrūvju (ar papildu piederumiem) pievilkšana

**PIRMS DARBINĀŠANAS**

## 1. Barošanas avots

Pārliecinieties, ka izmantojamais barošanas avots atbilst izstrādājuma tehnisko datu plāksnītē norādītajām barošanas avota prasībām.

## 2. Barošanas slēdzis

Pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir IZSLĒGTĀ stāvoklī. Ja kontaktdakšā tiek iespējuta kontaktligzda, kamēr barošanas slēdzis ir IESLĒGTĀ stāvoklī, elektroierīce uzeiz sāk darboties un var izraisīt nopietnu negadījumu.

## 3. Pagarinātājs

Ja darba vieta ir tālu no barošanas avota, izmantojiet pagarinātāju, kam ir pietaikums resnumus un nominālā jauda. Pagarinātājam ir jābūt tik īsam, cik tas praktiski iespējams.

## 4. Urbja piestiprināšana (1. att.)

**UZMANĪBU!**

Lai novērstu negadījumus, pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts un kontaktdakšā ir atvienota no kontaktligzdas.

**PIEZĪME**

Kad izmantojat uzgaļus, piemēram, kaltus, urbujus utt., noteikti lietojiet mūsu uzņēmuma izstrādātās oriģinālās daļas.

- a. Notiriet urbja galeni.
- b. Ar skrūvējošām kustībām ievietojiet turētājā urbi, līdz tas fiksējas paredzētajā vietā (1. att.).
- c. Pārbaudiet urbja fiksāciju, to pavelkot.
- d. Lai atvienotu urbi, bultas virzienā līdz atdurei pavelciet satveri un izņemiet urbi. (2. att.).
5. Putekļu uztvērēja vai putekļu savācēja (B) (papildu piederumi) uzstādīšana (3., 4. att.)

Kad perforatoru lietojat urbšanai uz augšu, piestipriniet putekļu uztvērēju vai putekļu savācēju (B), lai darba atvieglošanai savāktu putekļus vai sīkas daļas.

- Putekļu uztvērēja piestiprināšana

Izmantojiet putekļu uztvērēju, to piestiprinot pie urbja, kā parādīts 3. att.

Lietojot urbi ar lielu diametru, ar šo perforatoru palieliniet putekļu uztvērēja vidus atveri.

- Putekļu savācēja (B) piestiprināšana

Kad lietojat putekļu savācēju (B), ievietojiet putekļu savācēju (B) no urbja gala, to savietojot ar satveres gropi (4. att.).

**UZMANĪBU!**

- Putekļu uztvērējs un putekļu savācējs (B) ir paredzēti tikai betona urbšanai. Nelietojiet tos koka vai metāla urbšanai.
- Pilnībā ievietojiet putekļu savācēju (B) galvenās ierīces patronā.

- Ieslēdzot perforatoru, kamēr putekļu savācējs (B) nepieskaras betona virsmai, putekļu savācējs (B) griezīsies kopā ar urbi. Pirms iestatīsiet slēdzi ieslēgtā stāvoklī, noteikti pārliecinieties, ka putekļu uztvērējs ir piespiests pie betona virsmas. (Izmantojot putekļu savācēju (B), kas piestiprināts pie urbja, kura kopējais garums pārsniedz 190 mm, putekļu savācējs (B) nevarēs pieskarties betona virsmui un griezīsies. Tādēļ lietojiet putekļu savācēju (B), to piestiprinot pie urbja, kuru kopējais garums ir 166 mm, 160 mm un 110 mm.)
- Izmetiet mazas daļas ik pēc diviem vai trīs izurbtiem caurumiem.
- Nomainiet urbi pēc putekļu savācēja (B) noņemšanas.
- 6. Skrūvgrieža uzgaļa izvēle  
Ja skrūvēšanai nelietosiet skrūves diametram atbilstošu uzgalī, skrūves galva vai uzgalis tiks bojāti.
- 7. Pārbaudiet uzgaļa griešanās virzienu (5. att.)  
Uzgalis griežas pulkstenrādītā kustības virzienā (skatoties no aizmugures), pabūdot spiedpogas R pusi.  
Lai uzgalis grieztos pretēji pulksteņa rādītājā kustības virzienam, pabūdīt spiedpogas L pusi.

**LIETOŠANA****UZMANĪBU!**

Lai novērstu negadījumus, pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts un kontaktdakšā ir atvienota no kontaktligzdas, piestiprinot vai atvienojot urbi vai citas daļas. Barošanas slēdzim ir jābūt izslēgtā stāvoklī arī darbu pārtraukumu laikā un pēc darbu pabeigšanas.

## 1. Slēdfa darbība

Urbja griešanās ātrumu iespējams vienmērīgi regulēt ar spēku, kādā nosievēt palaides slēdzi. Ātrums ir mazs, kad viegli nosievēt palaides slēdzi, un palielinās, slēdzi nosievēt stingrāk. Varat pārslēgt nepārtrauktas darbības režīmā, nosievēt palaides slēdzi un piespiezot bloķētāju. Lai iestatītu slēdzi IZSLĒGTĀ stāvokli, vēlreiz nosievēt palaides slēdzi, lai atvienotu bloķētāju, un palaides slēdzim atjaunotu sākotnējo stāvokli.

Tomēr reversās kustības laikā palaides slēdzi iespējams nosievēt tikai līdz pusē, un griešanās ātrums ir divreiz Mazāks nekā kustībā uz priekšu.

Reversās kustības laikā nav iespējams lietot slēdfa bloķētāju.

## 2. Griešanās + kalšana

Šo perforatoru iespējams iestatīt griešanās un kalšanas režīmā, nosievēt spiedpogu un pagriezot pārslēgšanas svīru līdz **1T** atzīmei (6. att.).

- a. Piestipriniet urbi.
- b. Kad urbja gals ir pielikts pie urbšanas vietas, nosievēt palaides slēdzi. (7. att.).
- c. Nav nepieciešams ar spēku spiest perforatoru. Pietiek viegli piespiest, lai pastāvīgi rastos urbšanas putekļi.

**UZMANĪBU!**

Kad urbis pieskaras konstrukcijas dzelzs stienim, urbis nekavējoties pārtrauc griezīs un perforatora sāks griezties pretēji virzienā. Tādēļ stingri turiet sānu rokturi un rokturi, kā parādīts 7. att.

## 3. Tikai griešanās

Šo perforatoru iespējams iestatīt tikai griešanās režīmā, nospiežot spiedpogu un pagriežot pārslēgšanas sviru līdz atzīmei (8. att.).

Lai urbūt koka vai metāla materiālā, lietojot urbja patronu un tās adapteri (izvēles piederumi), rīkojieties šādi.

Urbja patronas un tās adaptera piestiprināšana (9. att.).

- Piestipriniet urbja patronu pie tās adaptera.
- SDS-plus galena daļa ir tāda pati kā urbīs. Tādēļ par tā piestiprināšanu skatiet sadaļā "Urbja piestiprināšana".

## UZMANĪBU!

- Pielietojot pārāk lielu spēku, darbs ne tikai netiks pāräināts, bet urbūt gala mala tiks bojāta, turklāt samazināsies perforatora kalpošanas laiks.
- Izņemot perforatoru no izurbītā cauruma, var salūzt urbīs. Ir svarīgi izņemt ar spiešanas kustību.
- Nemēģiniet izurbīt enkurstiprinājumu caurumus vai caurumus betonā, kad ierīce ir iestatīta tikai griešanās režīmā.
- Nemēģiniet perforatoru lietot griešanās un kalšanas režīmā, kad ir piestiprināta urbja patrona un tās adapteris. Tas būtiski samazinās katra ierīces komponenta kalpošanas laiku.

## 4. Skrūvējot metālam paredzētās skrūves (10. lpp.)

Visspīrms ievietojet uzgalī patronas adaptiera (D) gala ligzdā. Pēc tam piestipriniet patronas adaptieri (D) pie galvenās ierīces, izpildot 4. (1), (2), (3) darbības norādījumus, ievietojet uzgalā galu skrūves galvas rievās, stingri satveriet galveno ierīci un pievelciet skrūvi.

## UZMANĪBU!

- Uzmanīties, lai nepievilktu pārāk stingri, jo pārmērīgs spēks var bojāt skrūves.
- Skrūvēšanas laikā novietojet perforatoru perpendikulāri skrūves galvai, pretējā gadījumā tiks bojāta skrūves galva vai uzgalis, vai skrūve netiks pievilkta ar pienācīgu spēku.
- Nemēģiniet lietot perforatoru griešanās un kalšanas režīmā, kad ir piestiprināta urbja patrona un uzgalis.

## 5. Skrūvējot kokskrūves (10. att.)

- Piemērota skrūvgrieža uzgala izvēle

Ja iespējams, izmantojiet skrūves ar krustveida rieuvi, jo skrūvgrieža uzgalis viegli izslīd no skrūvēm ar vienu galvas rieuvi.

## b. Skrūvējot kokskrūves

- Pirms kokskrūvju ieskrūvēšanas izveidojiet koka virsmā piemērotus mazus caurumus. Piecieciet uzgali pie skrūves galvas gropēm un uzmanīgi ieskrūvējiet skrūves caurumos.
- Pēc tam, kad perforators kādu laiku griežas ar mazu ātrumu, līdz kokskrūve ir daļēji ieskrūvēta kokā, stingrāk nospiciet palaides slēdzi, lai iegūtu optimālu griezes spēku.

## UZMANĪBU!

Uzmanīgi sagatavojiet kokskrūvei piemēroto mazo caurumu, nemot vērā koka cietību. Ja caurums būs pārāk mazs vai sekls, skrūves ieskrūvēšanai būs nepieciešams lielāks spēks, dažreiz bojājot kokskrūves vītni.

## 6. Dzīļuma ierobežotāja lietošana (11. att.)

- Atbrīvojiet vaīgāk sāna roktura slēdzi un ievietojet dzīļuma ierobežotāja sāna roktura montāžas atverē.
- Noregulējiet dzīļuma ierobežotāju atbilstoši cauruma dzīļumam un droši pievelciet sviru.
- Kā izmantot urbi (ar konisku galeni) un koniskā galeņa adapteri
  - Piestipriniet koniskā galeņa adapteri pie perforatora (12. att.).
  - Piestipriniet urbi (ar konisku galeni) pie koniskā galeņa adaptiera (12. att.).
  - Iestatiet slēdzi IZSLĒGTĀ stāvoklī un izurbiet noteiktā dzīļuma caurumu.
  - Lai izņemtu urbi (ar konisku galeni), ievietojet kīļu koniskā galeņa adaptiera atverē un ar āmuru uzsiet pa kīļa augšdaļu, kamēr uzgalis ir novietots uz balstiņiem. (13. att.).

## SERDES URBJA IZMANTOŠANA

## (VIEGLAI SLODZEI)

Lielu caurumru caururbīšanai lietojiet serdes urbi (vieglām slodzēm). Vienlaikus lietojiet centrālo tapu un serdes urbja galeni, kas pieejami kā izvēles piederumi.

## 1. Uzstādīšana

## UZMANĪBU!

Noteikti IZSLĒDZIET barošanu un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

- Piestipriniet serdes urbi pie tā galeņa (14. att.). Lai atvieglotu demontāžu, ieelļojet serdes urbja galeņa vītni.
- Piestipriniet serdes urbi pie perforatora (15. att.).
- Ievietojet centrālo tapu vadotnes plātnē līdz atdurei.
- Stingri uzstādīet vadotnes plātni uz serdes urbja un pagrieziet vadotnes plātni pa kreisi vai pa labi, lai tā nenokristu pat tad, ja vērsta uz leju (16. att.).

## 2. Kā veikt urbānu (17. att.)

- Pieslēdziet kontaktspraudni pie barošanas avota.
- Centrālajā tapā ir ierīkota atspere.

Viegli taisnvorīzējā piespiediet to pret sienu vai grīdu. Piecieciet serdes urbju galu pie virsmas un sāciet darbināšanu.

- Cauruma pozīcija tiks noteikta pēc tam, kad ierubts apmēram 5 mm dzīļumā. Pēc tam no serdes urbja noņemiet centrālo tapu un vadotnes plātni un turpiniet urbānu.
- Pielietojot pārāk lielu spēku, darbs ne tikai netiks pāräināts, bet urbūt gala mala tiks bojāta, tādējādi samazināsies perforatora kalpošanas laiks.

## UZMANĪBU!

Kad izņemsi centrālo tapu un vadotnes plātni, iestatiet slēdzi IZSLĒGTĀ stāvoklī un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

## 3. Demontāža (18. att.)

Atvienojiet serdes urbja galeni no perforatora un, turot serdes urbi, ar āmuru divas vai trīs reizes stipri uzsiet pa serdes urbja galeņa augšdaļu, lai atslābinātu vītnes savienojumu, pēc tam iespējams noņemt serdes urbi.

## ELĀJOŠANA

Šajā perforatorā tiek izmantota smērviela ar zemu viskozitāti, tādējādi to var ilgi lietot, bez nepieciešamības nomaiņīt smērvielu. Lai ierīce kalpotu tai paredzēto laiku, veiciet smērvielu nomaiņu reizē ar ogles suku maiņu.

Perforatora turpmāka lietošana ar nepietiekamu smērvielas daudzumā ievērojami sašinās ierīces kalpošanas laiku.

## UZMANĪBU!

Šai ierīcei tiek izmantota speciāla smērviela, tādēļ cita smērviela var ļoti paslītināt ierīces normālo veikspēju. Ľaujiet kādam no mūsu servisa centra pārstāvjiem veikt smērvielas nomaiņu.

## APKOPE UN APSKATE

### 1. Urbju apskate

Tā kā nodiluša instrumenta lietošana izraisīs motora darbības klūmes un paslītinās efektivitāti, tiklīdz ir konstatēts urbju nodilums, nekavējoties nomainiet tos ar jauniem vai uzasinātiem.

### 2. Nostiprinātājskrūvju apskate

Regulāri apskatiet visas nostiprinātājskrūves un pārliecinieties, ka tās ir pienācīgi pievilktais. Ja kāda skrūve ir vafīga, nekavējoties to pievelciet. Pretējā gadījumā var rasties nopietna bīstamība.

### 3. Motora apkope

Motora tinumi ir elektroinstrumenta „sirds”. Nodrošiniet, lai tinumi netiktu bojāti un/vai nesamirkstu ar eļļu vai ūdeni.

### 4. Ogles suku apskate

Lai nodrošinātu jūsu drošību un novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, šī instrumenta ogles suku apskati un nomaiņu drīkst veikt TIKAI HiKOKI pilnvarotais servisa centrs.

### 5. Barošanas vada nomaiņa

Ja instrumenta barošanas vads ir bojāts, instruments ir jānogādā HiKOKI pilnvarotā servisa centrā vada nomaiņai.

### 6. Rezerves daļu saraksts

## UZMANĪBU!

HiKOKI elektroierīču remonts, modifikācija un apskate ir jāveic HiKOKI pilnvarotā servisa centrā.

Šis detaļu saraksts noderēs, to iesniedzot kopā ar instrumentu HiKOKI pilnvarotā servisa centrā, lai veiktu remontu vai citus tehniskās apkopes darbus.

Elektroierīču darbināšanas un apkopes laikā ievērojiet katras valsts drošības noteikumus un standartus.

## MODIFIKĀCIJAS

HiKOKI elektroierīces pastāvīgi tiek uzlabotas un modificētas jaunāko tehnoloģisko sasniegumu iekļaušanai.

Tādējādi dažas detaļas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

## PIEZĪME

Sakarā ar HiKOKI pastāvīgo pētījumu un izstrādes programmu šeit norādītie tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Informācija par troksni un vibrāciju

Izmērītās vērtības tika noteiktas saskaņā ar EN60745 un paziņotas saskaņā ar ISO 4871 standartu.

Izmērītās A-izsvarotais skaņas jaudas līmenis:

100 dB (A) (DH24PG)

100 dB (A) (DH26PB)

100 dB (A) (DH28PBY)

Izmērītās A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis:

89 dB (A) (DH24PG)

89 dB (A) (DH26PB)

89 dB (A) (DH28PBY)

Nenoteiktība K<sub>p</sub>A: 3 dB (A).

Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

Atbilstoši EN60745 noteiktās vibrācijas kopējās vērtības (trīsas vektoru summa).

Perforēšana betonā:

Vibrācijas vērtība ah, HD = 15,3 m/s<sup>2</sup> (DH24PG)

14,8 m/s<sup>2</sup> (DH26PB)

11,5 m/s<sup>2</sup> (DH28PBY)

Nenoteiktība K = 1,6 m/s<sup>2</sup> (DH24PG)

1,5 m/s<sup>2</sup> (DH26PB, DH28PBY)

Paziņotā vibrācijas kopējā vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta testa metodi, un to var izmantot instrumentu saīsināšanai.

To var izmantot arī iedarbības sākotnējam izvērtējumam.

## BRĪDINĀJUMS

- Elektroierīces faktiskās lietošanas laikā radušās vibrācijas līmenis var atšķirties no paziņotās kopējās vērtības atkarībā no ierīces lietošanas veida.
- Nosaķiet operatora aizsardzības pasākumus, kas pamatojas uz iedarbības aprēķinu lietošanas faktiskos apstākļos (ņemot vērā visus darbināšanas cikla posmus, piemēram, ierīces izslēgšana, tās darbība tukšgaitā, kā arī palaides laiks).

Detājas Nr.	Detājas nosaukums	SKAITS
1	PRIEKŠEJAIS VĀKS	1
2	ATTURGREDZENS	1
3	SATVERE	1
4	LODĪŠU TURĒTAJS	1
5	TURETĀJA PLĀTNE	1
6	TURETĀJA ATSPERE	1
7	REDUKTORA VĀKS	1
8	TEHNISKO DATU PLĀKSNE	1
9	ELLNECAURLAIDIĜA BLĪVE	1
10	LODĪŠU GULTNIS 6805DD	1
11	SPIEDPOGA	1
12	SPIEDPOGAS ATSPERE	1
13	PĀRSLĒĢŠANAS SVIRA	1
14	GREDZENBLĪVE (S-18)	1
15	HIKOKI UZLĪME	1
16	ATSPERE (E)	1
17	LODĪŠU GULTNIS 608VVC2PS2L	3
18	GULTNA PAPLĀKSNE	1
19	TĒRAUDA LODĪTE D7.00	1
20	CILINDRS	1
21	TAPA D2.5	4
22	CILINDRA SAJŪGS	1
23	OTRAIS ZOBRATS	1
24	ATSPERE (A)	1
25	PAPLĀKSNE (A)	2
26	SPROSTGREDZENS VĀRPSTA D30	1
27	ELLNECAURLAIDIĜA BLĪVE (A)	1
28	ĀMURA TURĒTAJS (C)	1
29	UZMAVA (FW)	1
30	OTRAIS ĀMURS	1
31	ĀMURA TURĒTAJS (A)	1
32	AMORTIZATORS (A)	1
33	GREDZENBLĪVE (C)	1
34	AMORTIZATORA TURĒTAJS	1
35	ATTURGREDZENS	1
36	BELZNIS	1
37	GREDZENBLĪVE D17	1
38	VIRZULIS	1
39	VIRZULA TAPA	1
40	VIRZULA PAPLĀKSNE	2
41	OTRĀ VĀRPSTA	1
42	PAPLĀKSNE (C)	1
43	SAJŪGA ATSPERE	1
44	SAJŪGS	1
45	PAPLĀKSNE	1
46	MAINAS PLATNE	1
47	TURPATPAKALKUSTĪBAS GULTNIS	1

Detājas Nr.	Detājas nosaukums	SKAITS
48	BLĪVES NOSTIPRINĀŠANAS SEŠST. GALVAS SKRŪVE M5x16	2
49	GULTNA TURĒTAJS	1
50	GULTNA VĀKS	1
51	PIRMAIS ZOBRATS	1
52	GREDZENBLĪVE D72.2	1
53	IEKŠEJAIS VĀKS	1
54	FILCA BLĪVE	1
55	BLĪVEJOŠĀ STARPLIKA	1
56	GREDZENBLĪVE (P-22)	1
57	LODĪŠU GULTNIS 608DDC2PS2L	1
58	PAPLĀKSNE (A)	2
59	ENKURS	1
60	VENTILATORA VADOTNE	1
61	SEŠST. GALVAS PAŠVĪNOTĀJSKRŪVE D4x50	2
62	STATORS	1
63	GAISA ATVERES VĀCINŠ	1
64	FILCA BLĪVE (A)	1
65	KORPUSS	1
66	PASVĪNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D5x35	4
67	VADS	1
68	SUKAS TURĒTAJS	2
69	OGLES SUKA	1
70	OGLES SUKA (AUTOMĀTIKAS APTURĒŠANAS TIPS)	1
71	SPIEDPOGA	1
72	SLĒDZIS	1
75	VADA AIZSARGUZMAVA	1
76	VADA SKAVA	1
77	PASVĪNOTĀJSKRŪVE(AR ATLOKU) D4x16	2
78	TROKŠNA SLĀPĒTAJS	1
79	DROSELES TINUMS (A) BRŪNS	1
80	DROSELES TINUMS (A) ZILS	1
81	ROKTURA VĀKS	1
82	PASVĪNOTĀJSKRŪVE(AR ATLOKU) D4x20	3
501	FUTRĀLIS	1
502	SĀNA ROKTURIS	1
503	DZĪLUMA IEROBEŽOTĀJS	1

Detājas Nr.	Detājas nosaukums	SKAITS
1	PRIEKŠEJAIS VĀKS	1
2	ATTURGREDZENS	1
3	SATVERE	1
4	LODĪŠU TURĒTAJS	1
5	TURETĀJA PLĀTNE	1
6	TURETĀJA ATSPERE	1
7	REDUKTORA VĀKS	1
8	TEHNISKO DATU PLĀKSNE	1
9	ELLNECAURLAIDIĀGA BLĪVE	1
10	LODĪŠU GULTNIS 6805DD	1
11	SPIEDPOGA	1
12	PĀRSLĒGSĀNAS SVIRA	1
13	SPIEDPOGAS ATSPERE	1
14	GREDZENBLĪVE (S-18)	1
15	HIKOKI UZLĪME	1
16	ATSPERE (E)	1
17	LODĪŠU GULTNIS 608VVC2PS2L	3
18	GULTNA PAPLĀKSNE	1
19	TĒRAUDA LODĪTE D7.00	1
20	CILINDRS	1
21	TAPA D2.5	4
22	CILINDRA SAJŪGS	1
23	OTRAIS ZOBRATS	1
24	ATSPERE (A)	1
25	PAPLĀKSNE (A)	2
26	SPROSTGREDZENS VĀRPSTA D30	1
27	ELLNECAURLAIDIĀGA BLĪVE (A)	1
28	ĀMURA TURĒTAJS (C)	1
29	UZMAVA (FW)	1
30	OTRAIS ĀMURS	1
31	ĀMURA TURĒTAJS (A)	1
32	AMORTIZATORS (A)	1
33	GREDZENBLĪVE (C)	1
34	AMORTIZATORA TURĒTAJS	1
35	ATTURGREDZENS	1
36	BELZNIS	1
37	GREDZENBLĪVE D17	1
38	VIRZULIS	1
39	VIRZULA TAPA	1
40	VIRZULA PAPLĀKSNE	2
41	OTRĀ VĀRPSTA	1
42	PAPLĀKSNE (C)	1
43	SAJŪGA ATSPERE	1
44	SAJŪGS	1
45	PAPLĀKSNE	1
46	MAINAS PLATNE	1
47	TURPATPAKAĻKUSTĪBAS GULTNIS	1

Detājas Nr.	Detājas nosaukums	SKAITS
48	BLIVES NOSTIPRINĀŠANAS SEŠST. GALVAS SKRŪVE M5x16	2
49	GULTNA TURĒTAJS	1
50	GULTNA VĀKS	1
51	PIRMAIS ZOBRATS	1
52	GREDZENBLĪVE D72.2	1
53	IEKŠĒJAIS VĀKS	1
54	FILCA BLĪVE	1
55	BLĪVĒJOŠĀ STARPLIKA	1
56	GREDZENBLĪVE (P-22)	1
57	LODĪŠU GULTNIS 608DDC2PS2L	1
58	PAPLĀKSNE (A)	2
59	ENKURS	1
60	VENTILATORA VADOTNE	1
61	SEŠST. GALVAS PAŠVĪNOTĀJSKRŪVE D4x50	2
62	STATORS	1
63	GAISA ATVERES VĀCINŠ	1
64	FILCA BLĪVE (A)	1
65	KORPUSS	1
66	PAŠVĪNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU)D5x35	4
67	VADS	1
68	SUKAS TURĒTAJS	2
69	OGLES SUKA	1
70	OGLES SUKA (AUTOMĀTIKAS APTUREŠANAS TIPS)	1
73	VADA SKAVA	1
74	PAŠVĪNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU)D4x16	2
75	VADA AIZSARGUZMAVA	1
76	TROKŠNA SLĀPĒTAJS	1
77	DROSELES TINUMS (A) BRŪNS	1
78	DROSELES TINUMS (A) ZILS	1
79	SPIEDPOGA	1
80	SLĒDZIS	1
81	ROKTURA VĀKS	1
82	PAŠVĪNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU)D4x20	3
501	FUTLĀRIS	1
502	SĀNA ROKTURIS	1
503	DZĪLUMA IEROBEŽOTĀJS	1

Detāļas Nr.	Detāļas nosaukums	SKAITS
1	PRIEKŠEJAIS VĀKS	1
2	ATTURGREDZENS	1
3	SATVERE	1
4	LODIŠU TURĒTAJS	1
5	TURETĀJA PLĀTNE	1
6	TURETĀJA ATSPERE	1
7	REDUKTORA VĀKS	1
8	TEHNISKO DATU PLĀKSNE	1
9	ELLNECAURLAIDIĜA BLĪVE	1
10	LODIŠU GULTNIS 6805DD	1
11	SPIEDPOGA	1
12	PĀRSLĒĢĀNAS SVIRA	1
13	SPIEDPOGAS ATSPERE	1
14	GREDZENBLĪVE (S-18)	1
15	HIKOKI UZLĪME	1
16	ATSPERE (E)	1
17	LODIŠU GULTNIS 608VVC2PS2L	3
18	GULTNA PAPLĀKSNE	1
19	TÉRAUDA LODITĒ D7.00	1
20	CILINDRS	1
21	TAPA D2.5	4
22	CILINDRA SAJŪGS	1
23	OTRAIS ZOBRATS	1
24	ATSPERE (A)	1
25	PAPLĀKSNE (A)	2
26	SPROSTGREDZENS VĀRPSTAI D30	1
27	ELLNECAURLAIDIĜA BLĪVE (A)	1
28	ĀMURA TURĒTAJS (C)	1
29	UZMAVA (FW)	1
30	OTRAIS ĀMURS	1
31	ĀMURA TURĒTAJS (A)	1
32	AMORTIZATORS (A)	1
33	GREDZENBLĪVE (C)	1
34	AMORTIZATORA TURĒTAJS	1
35	ATTURGREDZENS	1
36	BELZNIS	1
37	GREDZENBLĪVE D17	1
38	VIRZULIS	1
39	VIRZULA TAPA	1
40	VIRZULA PAPLĀKSNE	2
41	OTRĀ VĀRPSTA	1
42	PAPLĀKSNE (C)	1
43	SAJŪGA ATSPERE	1
44	SAJŪGS	1
45	PAPLĀKSNE	1
46	MAINAS PLATNE	1
47	TURPATPAKALKUSTĪBAS GULTNIS	1

Detāļas Nr.	Detāļas nosaukums	SKAITS
48	BLĪVES NOSTIPRINĀŠANAS SEŠST. GALVAS SKRŪVE M5x16	2
49	GULTNA TURĒTAJS	1
50	GULTNA VĀKS	1
51	PIRMAIS ZOBRATS	1
52	GREDZENBLĪVE D7.2.2	1
53	IEKŠEJAIS VĀKS	1
54	ATSVARA AMORTIZATORS (A)	1
55	ATSVARS (A)	1
56	PLAKANATS PERE	1
57	ATSVARS (B)	1
58	BLIVES NOSTIPRINĀŠANAS SEŠST. GALVAS SKRŪVE	2
59	FILCA BLĪVE	1
60	BLIVEJOŠA STARPLIKA	1
61	GREDZENBLĪVE (P-22)	1
62	LODIŠU GULTNIS 608DDC2PS2L	1
63	PAPLĀKSNE (A)	2
64	PĀRSEGPLĀKSNE	1
65	ENKURS	1
66	ATSVARA AMORTIZATORS (B)	1
67	VENTILATORA VADOTNE	1
68	SEŠST. GALVAS PAŠVĪNOTĀJSKRŪVE D4x50	2
69	STATORS	1
70	GAISA ATVERES VĀCIŅŠ	1
71	FILCA BLĪVE (A)	1
72	ATSPERES AMORTIZATORS	2
73	ATSPERES TURĒTAJS	1
74	BLIVES NOSTIPRINĀŠANAS SEŠST. GALVAS SKRŪVE M4x12	2
75	KORPUSS	1
76	PAŠVĪNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D5x35	4
77	VADS	1
78	SUKAS TURĒTAJS	2
79	OGLES SUKA	1
80	OGLES SUKA (AUTOMĀTISKAS APTUREŠANAS TIPS)	1
83	VADA SKAVA	1
84	PAŠVĪNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4x16	2
85	VADA AIZSARGUZMAVA	1
86	TROKŠNA SLĀPĒTAJS	1
87	DROSELES TINUMS (A) BRŪNS	1
88	DROSELES TINUMS (A) ZILS	1
89	SPIEDPOGA	1
90	SLĒDZIS	1
91	ROKTURA VĀKS	1
92	PAŠVĪNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4x20	3
501	FUTLĀRIS	1
502	SĀNA ROKTURIS	1
503	DZILUMA IEROBEŽOTĀJS	1

**EK ATBILSTĪBAS DEKLAR CIJA**

Vienīgi uz savu atbildību deklarejam, ka šis instruments, kas ir identificēts pēc tipa un specifiskā identifikācijas koda \*1), atbilst

visām direktīvu \*2) un standartu \*3) saistītajām prasībām. Tehnisko dokumentāciju \*4) skatiet tālāk.

Eiropas standartu pārzinis no Eiropas pārstāvniecības biroja ir pilnvarots sastādīt tehnisko dokumentāciju. Deklarācija ir piemērojama produktam, kuram ir pievienota CE zīme.

<b>English</b>	<b>Nederlands</b>
<b>EC DECLARATION OF CONFORMITY</b> <p>We declare under our sole responsibility that Rotary Hammer, identified by type and specific identification code *1), is in conformity with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3). Technical file at *4) – See below.  The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file.  The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>	<b>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</b> <p>Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Boorhamer, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode *1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen *2) en normen *3). Technische documentatie bij *4) – zie onder.  De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen.  Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.</p>
<b>Deutsch</b>	<b>Español</b>
<b>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode *1) identifizierte Bohrhammer allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen *3) entspricht. Technische Unterlagen unter *4) – Siehe unten.  Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.  Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p>	<b>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE</b> <p>Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el Martillo perforador, identificado por tipo y por código de identificación específico *1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas *2) y de las normas *3). Documentación técnica en *4) – Ver a continuación.  El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico.  La declaración se aplica al producto con marcas de la CE..</p>
<b>Français</b>	<b>Português</b>
<b>DECLARATION DE CONFORMITE CE</b> <p>Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le marteau perforateur, identifié par le type et le code d'identification spécifique *1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives *2) et des normes *3). Dossier technique en *4) - Voir ci-dessous.  Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique.  Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.</p>	<b>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</b> <p>Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Martelo Perforador, identificado por tipo e código de identificação específico *1), está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das diretrizes *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4) – Consulte abaixo.  O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico.  A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.</p>
<b>Italiano</b>	<b>Svenska</b>
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</b> <p>Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il martello perforatore, identificato dal tipo e dal codice identificativo specifico *1), è conforme a tutti i requisiti delle direttive *2) e degli standard *3). Documentazione Tecnica presso *4) – Vedere sotto.  Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico.  La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.</p>	<b>EG-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET</b> <p>Vi förlitar på eget ansvar att denna borrhammare, identifierad enligt typ och särskild identifikationskod *1), överensstämmer med alla relevanta krav i direktiven *2) och standarderna *3). Teknisk fil enligt *4) – Se nedan.  Den europeiska standardansvariga på representationskontoret i Europa är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen.  Denna försäkran gäller för produkten med tillhörande CE-märkning.</p>
<p>*1) DH24PH C349357S  DH26PC C349352S  DH26PB C349351S  DH24PG C349356S  DH28PCY C349354S  DH28PBY C349353S  DH28PMY C349355S</p> <p>*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU</p> <p>*3) EN60745-1:2009+A11:2010  EN60745-2-6:2010  EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  EN61000-3-2:2014  EN61000-3-3:2013</p> <p>*4) Representative office in Europe  <b>Hikoki Power Tools Deutschland GmbH</b>  Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p> <p>Head office in Japan  <b>Koki Holdings Co., Ltd.</b>  Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,  Minato-ku, Tokyo, Japan</p>	<p>31. 10. 2018  Naoto Yamashiro  European Standard Manager</p> <p>31. 10. 2018  A. Nakagawa  Corporate Officer</p> <p>CE</p>


---

## Dviejų funkcijų perforatorius

---

### DH 24PG • DH 26PB • DH 28PBY









---











Prieš prietaiso naudojimą turite atidžiai perskaityti ir suprasti šias instrukcijas.




Naudojimo instrukcijos






17



18



	English	Deutsch	Français	Italiano
①	Drill bit	Bohrer	Foret de perçage	Punta del trapano
②	Part of SDS-plus shank	Teil des SDS-plus Schafthes	Elément de la tige SDS plus	Parte dell'asta SDS plus
③	Front cap	Vordere Abdeckung	Capuchon avant	Protezione davanti
④	Grip	Spannbacke	Attache coulissante	Presa davanti
⑤	Dust cup	Staubschale	Godet à poussière	Contentore a polvere
⑥	Dust collector (B)	Staubfänger (B)	Collecteur à poussière (B)	Camera a polvere (B)
⑦	Push button	Druckschalter	Bouton-poussoir	Pulsante
⑧	Change lever	Wahlhebel	Sélecteur	Leva di selezione
⑨	Push button	Druckschalter	Bouton-poussoir	Pulsante
⑩	Drill chuck	Bohrfutter	Mandrin porte-foret	Mandrino
⑪	Chuck adapter	Bohrfutteradapter	Raccord de mandrin	Adattatore per mandrino
⑫	Chuck adapter (D)	Bohrfutteradapter (D)	Raccord (D) de mandrin	Adattatore (D) per mandrino
⑬	Bit	Bohrerspitze	Mèche	Punta
⑭	Socket	Fassung	Prise	Presa
⑮	Side handle	Handgriff	Poignée laterale	Laterale
⑯	Depth gauge	Tiefenmesser	Jauge de profondeur	Calibro profondità
⑰	Mounting hole	Befestigungssönnung	Orifice de montage	Foro d'inserimento della bacchetta di arresto
⑱	Taper shank adapter	Kegelschaftadapter	Raccord de queue conique	Adattatore per gambo conico
⑲	Cotter	Dorn	Clavette	Coppiglia
⑳	Rest	Auflage	Support	Appoggio
㉑	Core bit	Bohrkrone	Couronne	Corona
㉒	Core bit shank	Bohrkronenzapfen	Queue de couronne	Gambo della corona
㉓	Thread	Gewinde	Filetage	Filettatura
㉔	Center pin	Mittelstift	Goujon central	Punta della corona
㉕	Guide plate	Führungsplatte	Plaque de guidage	Piastra guida
㉖	Core bit tip	Bohrkronenspitze	Bout de couronne	Punta della corona

	<p><b>Simboliai</b>  <b>⚠️ ISPĖJIMAS</b></p> <p>Šiam įrankiui naudojami žemiau pateikti simboliai. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę.</p>
	<p><b>Perskaitykite visus saugos ženklus ir instrukcijas.</b>  Dėl įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymo gali kilti elektros smūgis, gaisras ir / arba galite sunkiai susižeisti.</p>
	<p>Tik ES šalims  Jokiu būdu elektrinio įrankio neutilizuokite kartu su buitinėmis atliekomis!  Vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos bei jos igyvendinimo pagal nacionalinę teisę, elektriniai įrankiai, kurie nebetinkami naudoti, turi būti surenkami atskirai ir gabenami į perdėrībimo įmonę, kur būtų perdėrīti aplinkai nekenksmingu būdu.</p>

## Lietuviškai

(Originalios instrukcijos)

### BENDRIEJI ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ SAUGOS ĮSPĖJIMAI

#### ⚠️ SPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos ženklus ir instrukcijas.

Dėl įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymo gali kilti elektros smūgis, gaisras ir / arba galite sunkiai susižeisti.

Visus įspėjimus ir instrukcijas saugokite vėlesniams naudojimui.

Terminu „elektrinis įrankis“ įspėjimuose vadinamas elektros energija (prijungtas kabeliu) naudojantis elektrinis įrankis arba akumuliatorius energiją (akumulatorinius) elektrinis įrankis.

#### 1) Sauga darbo vietoje

- a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.  
Netvarkingoje arba tamsoje vietoje yra didesnė tikimybė jvykti nelaimingam atsitikimui.

- b) Elektrinio įrankio nenaudokite sprogiose aplinkose, tokiose kaip šalia degių skyssčių, dujų arba dulkių.  
Elektriniuose įrankiuose susidaro kibirkštys, galinčios uždegti susidariusias dulkes ar garus.

- c) Užtikrinkite, kad darbo metu vaikai ir pašaliniai asmenys stovėtų atokiai.  
Nukreipę dėmesį galite prarasti įrankio kontrolę.

#### 2) Elektros sauga

- a) Elektrinio įrankio kištukai turi atitiktis lizdą. Jokiu būdu nekeiskite kištuko.  
Dirbdami su žemintais elektriniai įrankiai nenaudokite jokių kištukų adapterių.

- b) Stenkiteis, kad kūnas nesiliestų su žemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, virykles ar šaldytuvai  
Jeigu jūsų kūnas liečiasi prie žemintų objekto, padidėja elektros smūgio pavojus.

- c) Saugokite elektrinį įrankį nuo lietus ir drėgmės. I elektrinį įrankį patenk vanduo sukelia elektros smūgio pavojų.

- d) Nesugadinkite laidą. Niekada neneškite, netraukite ar neįstraukite iš maitinimo lizdo už kabelio.  
Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių, alyvos, aštrų kraštų arba judančių dalių.

- e) Kai elektrinius įrankius naudojate lauke, naudokite kabelio ilgintuvą, skirtą naudoti lauke.  
Kabelio ilgintuvą, kuris yra skirtas naudoti lauke, sumažina elektros smūgio pavojų.

- f) Jeigu elektrinio įrankio naudojimas drėgnoje vietoje yra neišvengiamas, naudokite maitinimo šaltinių su apsauginiu išjungimo įtaisus (RCD).  
RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.

#### 3) Asmeninė sauga

- a) Kai dirbate su elektriniuais įrankiais, būkite budrūs, stebékite ką darote ir vadovaukitės sveiku protu.  
Nenaudokite elektrinių įrankių, kai esate pavargęs arba apsraigęs narkotikų, alkoholio arba vaistų.

- b) Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugą.  
Apsauginės priemonės, tokios kaip respiratorius, neslidūs apsauginiai batai, šalmas arba ausų apsauga naudojama atitinkamomis sąlygomis sumažins suzeidimo pavojų.

- c) Apsaugokite nuo atsiklinčio išjungimo. Prieš jungdamis įrankį prie maitinimo šaltinio ir / arba akumuliatorius, paimdami ar nešdami įrankį, išsitinkinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje.

Jeigu pernešant įrankį laikote pirštą ant jungiklio arba jungiate prie maitinimo šaltinio įrankį, kurio jungiklis yra išjungimo padėtyje, galite sukelti nelaimingą atsitikimą.

- d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite bet kokį reguliavimo raktą arba veržliaraktį.  
Paliktas reguliavimo raktas arba veržliaraktis, pritvirtintas prie besisukančios elektrinio įrankio dalies, gali sužeisti.

- e) Nesilenkite virš įrankio. Visą laiką užtikrinkite tinkamą kąjų atramą ir lygvarą.  
Tai leis geriau valyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

- f) Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ir papuošalų. Plaukai, drabužiai ir pirštinės turi būti atokiai nuo judančių dalių.

- laisvi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali būti iutraukti judančių dalių.

- g) Jeigu įrenginiuose sumontuota jungtis jungti prie dulkių ištraukimo ir surinkimo įrenginių, užtikrinkite, kad jie yra tinkamai prijungti.  
Naudodamis dulkių surinkimą galite sumažinti dulkių keliamą pavoją.

#### 4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

- a) Dirbdami su elektriniuais įrankiais nenaudokite jėgos. Naudokite tik numatytam darbui tinkantį elektrinį įrankį.

Tinkamai pasirinktas elektrinis įrankis atliks darbą geriau ir saugiau dirbant numatytu greičiu.

- b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jungiklis neįsijungia ir neišsijungia.

Bet koks elektrinis įrankis, kurio negalima įjungti ir išjungti naudojant jungiklį, yra pavojingas ir turi būti sutaisytas.

- c) Prieš atlikdami bet kokius elektrinių įrankių derinimo, priedų keitimą arba sandėliavimo darbus, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir / arba akumuliatorių nuo elektrinio įrankio.

Tokie apsauginiai veiksmai sumažina pavojų, kad elektrinis įrankis išjungs atsitikinan.

- d) Jei laikinai nedirbate su elektriniuais įrankiu, padėkite ji vaikams ir pašaliniam asmenims, kurie nėra susipažinę su elektrinio įrankio eksploatavimo nurodymais, nepasiekiamoje vietoje. Neapmokyti asmenių rankose elektrinių įrankių yra pavojingi.

- e) Prisiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite centravimą arba judančių dalių sujungimą, ar nėra sulūžusių dalių ir bet kokią kitą būklę, kuri gali įtakoti elektrinių įrankių veikimą.

Jeigu elektrinis įrankis yra sugadintas, prieš naudojimą būtina jį suremontuoti. Dauguma nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl prastos elektrinių įrankių priežiūros.

- f) Užtikrinkite, kad pjovimo įrankiai būtų aštūs ir švarūs. Tinkamai priziūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis turi mažesnę tikimybę ištrigti ir yra lengviau valdomi.

- g) Elektrinius įrankius, priedus, įrankių antgalius ir pan. naudokite vadovaudamiesi juo instrukcijomis, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.

Elektrinių įrankių naudojimas kitiems tikslams, nei jie yra skirti, gali sukelti avarinę situaciją.

#### 5) Techninė priežiūra

- a) Elektrinio įrankio techninę priežiūrą gali atlikti kvalifikuotas remonto darbuotojas, naudojantis originalias atsargines dalis.

Tai užtikrins elektrinio įrankio saugumą.

#### PERSPĒJIMAS

Užtikrinkite, kad vaikai ir ligoti asmenys laikytuosi atokiai.

Kai nenaudojami, įrankiai turi būti laikomi vaikams ir ligiotiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.

## Lietuviškai

### **SAUGOS ĮSPĖJIMAI, SKIRTI DVIEJŲ FUNKCIJŲ PERFORATORIUI**

1. **Naudokite ausų apsaugas**  
Dėl triukšmo galite prarasti klausą.
2. **Naudokite papildomas rankenas, kurios komplektuoojamos su įrankiu.**  
Praradus kontrole galima susižeisti.
3. **Elektrinj įrankj laikykite suėmę tik už izoliuotų rankenų paviršių, nes pjovimo priedas gali paliesti paslėptus elektros laidus ar net maitinimo laida.** Pjovimo priedas, prisilietęs prie laidų, kuriuo teka elektros srovė, gali perduoti srovę metalinėms elektrinio įrankio dalims, dėl ko dirbančiam kyla elektros smūgio pavojus.
4. **Nelieskite antgalio dirbant ar iškart baigus dirbt.**  
Veikimo metu antgalis stipriai įkaista ir gali nudeginti.

5.

### **SPECIFIKACIJOS**

Modelis	DH24P	DH26PB	DH28PBY
Įtampa (pagal vietovę)*1	(110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V)		
Įėjimo galia*1	730 W	830 W	850 W
Greitis be apkrovos*1	0 – 1050 min <sup>-1</sup>		0 – 1100 min <sup>-1</sup>
Greitis pilna apkrova	0 – 3950 min <sup>-1</sup>		0 – 4300 min <sup>-1</sup>
Našumas: betonas plienas medis	3.4 – 24 mm 13 mm 32 mm	3.4 – 26 mm 13 mm 32 mm	3.4 – 28 mm 13 mm 32 mm
Svoris*2	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg

\*1 Būtinai patikrinkite gamyklinėje plokštéléje nurodytus duomenis, kurie skiriasi priklausomai nuo regiono.

\*2 Svoris: pagal EPTA procedūrą 01/2003


### **STANDARTINIAI PRIEDAI**

- (1) Plastikinis déklas .....1
- (2) Šoninė rankena .....1
- (3) Gylio matuoklis .....1

Standartiniai priedai gali būti pakeisti be atskiro įspėjimo.

## Lietuviškai

### PAPILDOMI PRIEDAI (isigyjami atskirai)



## Lietuviškai

### ◆ Betono ar plytelių gręžimas

Grąžtas (plonas velenas)		
Išorinis	Bendras ilgis	Efektyvus ilgis
3,4 mm	90 mm	45 mm
3,5 mm		

„SDS-plus“ grąžtas		
Išorinis skersm.	Bendras ilgis	Efektyvus ilgis
4,0 mm	110 mm	49 mm
5,0 mm	110 mm	49 mm
	160 mm	99 mm
5,5 mm	110 mm	50 mm
6,0 mm	110 mm	50 mm
	160 mm	100 mm
6,4 mm	160 mm	100 mm
6,5 mm	160 mm	100 mm
7,0 mm	160 mm	100 mm
7,5 mm	160 mm	100 mm
8,0 mm	160 mm	100 mm
8,5 mm	160 mm	100 mm
9,0 mm	160 mm	100 mm
9,5 mm	160 mm	100 mm
10,0 mm	160 mm	100 mm
	260 mm	200 mm
10,5 mm	160 mm	100 mm
	260 mm	200 mm
11,0 mm	160 mm	100 mm
12,0 mm	160 mm	88 mm
	260 mm	187 mm
12,5 mm	160 mm	88 mm
	260 mm	187 mm
12,7 mm	160 mm	88 mm
	260 mm	187 mm
13,0 mm	160 mm	87 mm
14,0 mm	160 mm	87 mm
14,3 mm	160 mm	87 mm
	260 mm	186 mm
14,5 mm	160 mm	87 mm
	260 mm	186 mm
15,0 mm	160 mm	85 mm
16,0 mm	160 mm	85 mm
	260 mm	186 mm
16,5 mm	160 mm	85 mm
17,0 mm	160 mm	85 mm
	260 mm	185 mm
17,5 mm	160 mm	90 mm
	260 mm	185 mm
18,0 mm	160 mm	85 mm
19,0 mm	260 mm	185 mm
20,0 mm	260 mm	175 mm
22,0 mm	260 mm	175 mm
24,0 mm	250 mm	173 mm
25,0 mm	450 mm	375 mm

### ◆ Didelių skylių gręžimas

Gręžimo karūnos išorinis skersm.	Centrinis kaištis	Gręžimo karūnos bendras ilgis
25 mm*		
29 mm*	Netaikoma	
32 mm		
35 mm	(A)	
38 mm		
45 mm		
50 mm	(B)	300 mm

\* Be kreipiamosios plokštelės

### ◆ Ankerio nustatymas

Ankerio nustatymo adapteris
Ankerio dydis
W 1/4"
W 5/16"
W 3/8"
W 1/2"
W 5/8"

### ◆ Tvirtinimo skylių gręžimas

Kūginio koto adapteris
Kūgio režimas
Kūgio adapteris
Kūgio adapteris
A kūgis
B kūgis

Papildomi priedai gali būti pakeisti be atskiro išspėjimo.

## Lietuviškai

### NAUDOJIMO BŪDAI

- Grėžimo su smūgiu funkcija
- Tvirtinimo skylių grėžimas
  - Betono grėžimas
  - Grėžimas be smūgio funkcijos
  - Plieno ar medžio grėžimas (su papildomais priedais)
  - Varžtų ir medvaržčių sukimas (su papildomais priedais)

### PRIEŠ PRADEDANT DARBA

#### 1. Maitinimo šaltinis

Užtikrinkite, kad naudojamas maitinimo šaltinis atitinka galios reikalavimus, pateiktus gamyklinėje lentelėje.

#### 2. Maitinimo jungiklis

Užtikrinkite, kad įjungimo jungiklis yra „OFF“ (išjungta) padėtyje. Jei maitinimo laido kištukas bus įjungtas į tinklo lizdą, kai maitinimo jungiklis yra ON (įjungta) padėtyje, elektrinis įrenginys pradės veikti nedelsiant ir galima susizeisti.

#### 3. Ilginimo kabelis

Kai darba vieta yra nutolusi nuo maitinimo šaltinio, naudokite tinkamo storio ir pralaidumo ilgintuvus. Ilgintuvas turi būti kiek įmanoma trumpesnis.

#### 4. Gražto tvirtinimas (1 pav.)

#### PERSPĒJIMAS

Siekiant išvengti nelaimių, reikia išjungti jungiklį ir išjungti įrankį iš elektros tinklo.

#### PASTABA

Naudojant grėžimo galvutes, gražtus ir pan. reikia naudoti tik originalias dalis.

(1) Nuvalykite gražto veleno dalį.

(2) Pasukdami įstatykite gražtą į įrankį ir užfiksukite (1 pav.).

(3) Patraukite gražtą ir patirkinkite, ar ji užsifiksavo.

(4) Norédami nuimti gražtą, patraukite ją rodyklės kryptimi ir nuimkite (2 pav.).

#### 5. Dangtelio nuo dulkių ar dulkių rinktuvo tvirtinimas (B) (papildomai pasirenkami priedai) (3, 4 pav.)

Jei grėžimo darbai nukreipti į viršų, prie grėžtuvo reikia pritvirtinti dangtelį nuo dulkių arba dulkių rinkiklį (B), kad būtų sureniamos dulkės ir būtų lengviau dirbti.

#### Dangtelio nuo dulkių tvirtinimas

Dangtelį nuo dulkių prie gražto pritvirtinkite kaip pavaizduota 3 pav..

Jei naudojama grėžimo karūna yra didelio skersmens, padidinkite dangtelio nuo dulkių centrinę angą.

#### Dulkių rinkiklio tvirtinimas (B)

Kai naudojate dulkių rinkiklį (B), įstatykite dulkių rinkiklį (B) prie grėžimo karūnos ir sulygiuokite ją su rankenoje esančiu groveliu (4 pav.).

#### PERSPĒJIMAS

Dangtelis nuo dulkių ir dulkių rinkiklis (B) skirti naudoti grėžiant betoną. Šiuos priedus draudžiama naudoti grėžiant medį ar metalą.

Įstatykite dulkių rinkiklį (B) pagrindinio įrenginio laikiklio dalyje.

- Perforatoriui sukantis, kai dulkių rinkiklis (B) yra nuimtas nuo betoninio paviršiaus, dulkių rinkiklis (B) suksis kartu su gražtu. Prispaudę dulkių rinkiklį prie betoninio paviršiaus nepamirškite išjungti jungiklio. (Jei prie gražto pritvirtinto dulkių rinkiklio (B) ilgis yra didesnis už 190 mm, dulkių rinkiklis (B) nesieks betoninio paviršiaus ir suksis. Todėl dulkių rinkiklį (B) reikia tvirtinti prie gražtų, kurių bendras ilgis yra 166 mm, 160 mm ar 110 mm.) Išgręžus dvi ar tris angas, dulkes reikia išvalyti.
- Nuėmę dulkių rinkiklį (B), uždékite grėžimo karūnai.

#### 6. Įsukimo gražto pasirinkimas

Varžtų įsukimo galutės ar gražtai gali būti pažeisti, jei bus naudojami su netinkamo skersmens varžtai.

#### 7. Gražto sukimos krypties patikrinimas (5 pav.)

Paspaudus dešinėje pusėje esančią mygtuką grąžtas suksasi pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint iš galo).

Paspaudus kairėje pusėje esančią mygtuką grąžtas suksasi prieš laikrodžio rodyklę.

### KAIP NAUDOTIS

#### PERSPĒJIMAS

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų prieš nuimdamis ar uždėdami gražtą ir kitus grėžimo priedus nepamirškite išjungti jungiklio ir paties įrenginio iš elektros tinklo. Taip pat maitinimo jungiklį reikia išjungti pertraukų tarp darbo metu ir baigus darbą.

#### 1. Jungiklio veikimas

Gražto sukimosi greitis reguliuojamas priklausomai nuo įjungimo jungiklio paspaudimo jėgos. Lengvai nuspausdus jungiklį, greitis bus mažas; jungiklį spustelėjus stipriau greitis padidės. Įrankis veikia be pertraukimo nuspausdus įjungimo jungiklį ir stabdi kl. Pasukite jungiklį į padėti „OFF“ (išjungta), dar kartą nuspauskite įjungimo jungiklį ir išjunkite stabdi kl; atleiskite įjungimo jungiklį ir grąžinkite jį į pradinę padėtį.

Kai reikia, kad grąžtas suktuosi prieš laikrodžio rodyklę, įjungimo jungiklį reikia nuspausti iki pusės reverso režimu ir grąžtas suksis per pusę mažesniu greičiu nei tiesioginės eigos metu.

Reverso režimu jungiklio stabdi klis néra naudojamas.

#### 2. Grėžimas su smūgiu

Šis perforatorius gali veikti grėžimo su smūgiu režimu; reikia nuspausti mygtuką ir pasukti perjungimo svirtį ties simboliu  (6 pav.).

(1) Pritvirtinkite gražtą.

(2) Nustatė grėžimo antgalį į grėžimo padėtį, nuspauskite įjungimo jungiklį (7 pav.).

(3) Grėžiant perforatoriaus spausti nereikia. Pakanka nestipriai nuspausti, kad pasišalintų grėžimo dulkės.

#### PERSPĒJIMAS

Jei grąžtas palies konstrukcinių geležies strypą, grąžtas nedelsiant sustos, o perforatorius atitinkamai į sureaguos ir išsiusuks. Todėl šoninę rankeną ir pagrindinę rankeną reikia laikyti suėmus stipriai kaip parodyta 7 pav..

## Lietuviškai

### 3. Tīk īsukimas

Šis perforatorius gali veikti grēžimo be smūgio režimu; reikia nuspausti mygtuką ir pasukti perjungimo svirtį ties simbolium **¶8 pav.**.

Medžiui ar metalui grēžti naudokite grāžto laikiklį ir grāžto adapterį (papildomai įsiųjami priedai) bei atlikite toliau nurodytus veiksmaus.

Grāžto laikiklis ir adapterio tvirtinimas (**9 pav.**).

- (1) Prityvinkite grāžto laikiklį prie laikiklio adapterio.
- (2) „SDS-plus“ kotas yra tokis pat kaip ir grāžtas. Todėl norėdami jį prityvinti vadovaukitės sk. „Grāžto tvirtinimas“ pateikta informacija.

#### PERSPĒJIMAS

- Jei dirbdami naudosite daugiau jėgos nei reikia net nepagreitinsite darbo, bet galite sugadinti grēžimo antgalio kraštus ir sutrumpinti įrankio eksploatavimo trukmę.
- Ištraukiant perforatorių iš išgrēžtos angos grāžtas gali nulūžti. Todėl ištraukiant labai svarbu naudoti stūmimo veiksmą.
- Draudžiama naujant sukimai funkcijai skirtus priedus betone grēžti tvirtinimo angas arba paprastas angas.
- Draudžiama naudoti perforatorių sukimai ir griovimo darbams su prityvintu grēžtuvo laikikliu ir laikiklio adapteriu. Dėl to gali ženkliai sutrumpinti įrankio eksploatavimo trukmę.

### 4. Varžu īsukimas (10 pav.)

Pirmausiai įstatykite antgalį į galvutę, esančią laikiklio adapterio gale (D).

Tada prityvinkite laikiklio adapterį (D) prie pagrindinio īrenginio atlikdami 4 (1), (2), (3) nurodytus veiksmaus. Įstatykite antgalį į varžo galvutėje esančias įpjovas, tvirtai suimkite įrankį ir priveržkite varžą.

#### PERSPĒJIMAS

- Būkite atidus ir neperveržkite varžą.
- Perforatorių varžo galvutės atžvilgiu laikykite statmenai; priešingu atveju galima sugadinti varžo galvutę arba grēžimo antgalį arba ne visa īsukimo jėga bus perduoda varžui.
- Draudžiama naudoti perforatorių sukimai ir griovimo darbams su prityvintu laikiklio adapteriu ir antgaliu.

### 5. Medvaržčių īsukimas (10 pav.)

- (1) Pasirinkite tinkamą grēžimo antgalį.

Naudokite varžus su paaukštinta galvute, nes sukimai galvutė gali nuslysti nuo varžų su plona galvute.

- (2) Medvaržčių īsukimas

- Prie īsukdami medvaržčius medžio plokštėje paruoškite tinkamas angas. Įstatykite antgalį į varžo galvutės griovelius ir atsargiai įstatykite varžus į angas.
- Leiskite suktuvui suktis nedideliu greičiu, kol medvaržtis iš dalies bus īsuktas į medį, tada šiek tiek paspauskite jungiklį, kad gautumėte optimala īsukimo jėgą.

#### PERSPĒJIMAS

Prieš ruošdami kontrolines angas medžio plokštėje pasirinkite tinkamas angas. Įstatykite antgalį į medžio kietumą. Jei anga turi būti itin maža ar negili ir varžtui īsukti reikia jėgos, kartais īsukant galima sugadinti medvaržčio sriegį.

### 6. Gylio matuoklio naudojimas (11 pav.)

- (1) Atsukite šoninės rankenos rankenelę ir į esančią angą įstatykite gylio matuoklį.
- (2) Sureguliuokite gylio matuoklio padėtį pagal angos gyly ir priveržkite rankenelę.

### 7. Kaip naudoti grāžtą (kūginį kotą) ir kūginio koto adapterį

- (1) Prityvinkite kūginio koto adapterį prie perforatoriaus (**12 pav.**).
- (2) Prie kūginio koto adapterio prityvinkite grāžtą (kūginį kota) (**12 pav.**).
- (3) Nustatykite jungiklį į padėtį „ON“ (įjungta) ir išgrēžkite nustatyto gylio angą.
- (4) Norėdami nuimti grāžtą (kūginį kota), į kūginio koto adapterę esančią angą įstatykite pleištą ir įkalkite plaktuku pleišto galvutę (**13 pav.**).

## KAIP NAUDOTI GRĒŽIMO KARŪNAJ (skirtą mažai apkrovai)

Grēždami dideles angas naudokite grēžimo karūną (skirtą mažos apkrovoms). Centrinis kaištis ir šerdinio antgalio kotas yra papildomai įsiųjami priedai.

### 1. Tvirtinimas

#### PERSPĒJIMAS

- Nepamirškite išjungti jungiklio ir paties īrenginio iš elektros tinklo.
- (1) Prie grēžimo karūnos koto prityvinkite antgalį (**14 pav.**), kad būtų lengviau surinkti sutepkite grēžimo karūnos koto sriegi.
  - (2) Prie perforatoriaus prityvinkite grēžimo karūną (**15 pav.**).
  - (3) Į kreipiamają plokštę įstatykite centrinį kaištį.
  - (4) Sukabinkite kreipiamają plokštę su grēžimo karūna ir pasukite kreipiamają plokštę į kairę ar dešinę, kad ji nenukristų net pasukta žemyn (**16 pav.**).

### 2. Kaip grēžti (17 pav.)

- (1) Įrankio maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
- (2) Centriniam kaištyste yra spruoklė.  
Lengvai pastumkite ją link sienos arba tiesiai į grindis.  
Prie paviršiaus pridėkite grēžimo karūną ir pradékite darbą.
- (3) Angos padėtis bus nustatyta, kai išgrēsite maždaug 5 mm gylio angą. Nuo grēžimo karūnos nuimkite centrinį kaištį ir kreipiamają plokštę, tada grēžkite toliau.
- (4) Jei dirbdami naudosite per daug jėgos nepagreitinsite darbo, bet galite sugadinti grēžimo karūnos antgalio kraštus ir sutrumpinti perforatoriaus eksploatavimo trukmę.

#### PERSPĒJIMAS

Prieš nuimdami centrinį kaištį ir kreipiamają plokštę nustatykite jungiklį į „OFF“ (išjungta) padėtį ir išjunkite įrankį iš elektros tinklo.

### 3. Išardymas (18 pav.)

Nuo perforatoriaus nuimkite grēžimo karūnos kota ir prilaikydami grēžimo karūną du ar tris kartus plaktuku stuktelėkite į grēžimo karūnos stovo galvutę; sriegis atsipalauduos ir galėsite išimti grēžimo karūną.

## Lietuviškai

### SUTEPIMAS

Su šiuo perforatoriumi reikia naudoti mažos klampos tepalą. Tokiu atveju tepalo nereikės keisti ilgą laiką. Tepalą reikia pakeisti keičiant anglinius šeptelius. Jei įrankis bus naudojamas nekeičiant tepalo, dėl to sutrumpės įrankio eksploatavimo trukmė.

### PERSPĖJIMAS

Siam įrankiu būtina naudoti tik specialų tepalą; naudojant kitą tepalą bus neigiamai paveiktos eksploatacinės įrankio savybės. Tepalo keitimą reikia patikėti techninės priežiūros specialistams.

### PRIEŽIŪRA IR TIKRINIMAS

#### 1. Gražtų patikra

Naudojant atbukusius gražtus gali sutrikti variklio veikimas arba sumažėti darbo našumas; atšipusius gražtus pakeiskite naujas arba pagalauskite.

#### 2. Tvirtinimo varžtų tikrinimas

Reguliariai patirkinkite visus tvirtinimo varžtus ir įsitikinkite, kad jie yra tinkamai priveržti. Jeigu yra laisvų varžtų, nedelsiant juos prisukite. Tai neatlikus gali likti avarinė situacija.

#### 3. Variklio priežiūra

Variklio apvijos yra elektrinio įrankio „širdis“. Atlikdami priežiūrą įsitikinkite, kad apvijos nėra sugadintos ir /arba drėgnos nuo vandens arba alyvos.

#### 4. Anglinių šeptelių tikrinimas

Siekiant užtikrinti jūsų saugumą ir apsaugoti elektros smūgio šio įrankio anglinius šeptelius keisti reikia TIK „HiKOKI“ igaliotame techninės priežiūros centre.

#### 5. Elektros laidų keitimas

Jei pažeistas įrankio elektros laidas, įrankį būtina pristatyti į „HiKOKI“ igaliotą techninės priežiūros centrą, kur pažeistas laidas bus pakeistas nauju.

#### 6. Dalinių, kurioms atliekama techninė priežiūra, sąrašas

#### PERSPĖJIMAS

„HiKOKI Power Tools“ elektrinių įrankių remontas, keitimas ir tikrinimas turi būti atliekamas „HiKOKI“ igaliotame aptarnavimo centre.

Rekomenduojame kartu su įrankiu pateikti šį dalį sąrašą „HiKOKI“ igaliotam aptarnavimo centru, kai yra reikalingas remontas arba reikia atlikti techninę priežiūrą.

Naudodami ir atlikdami elektrinių įrankių techninę priežiūrą, turite laikytis šalyje galiojančių saugos reikalavimų ir standartų.

#### PATOBULINIMAI

„HiKOKI Power Tools“ nuolatos tobulina ir išleidžia savo gaminius, išdiegdamai naujausius technologinius pasiekimus.

Todėl kai kurios dalys gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

### GARANTIJA

Mes garantuojame, kad „HiKOKI Power Tools“ atitinka įstatymus / šalies specifinius reikalavimus. Ši garantija neapima defektų ar pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo, piknaudžiavimo, standartinių susidėvėjimų. Esant nusiskundimui, prašome atsiusti neišmontuotą elektrinį įrankį su GARANTINIU SERTIFIKATU, kurį rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje, į „HiKOKI“ aptarnavimo centrą.

### PASTABA

Dėl „HiKOKI“ nuolatinį mokslinių tyrimų ir jėgas, čia pateiktos charakteristikos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

### SVARBU

Teisingas kištuko įjungimas

Maitinimo laidų kodavimas:

Mėlynas - neutralus

Rudas - srovė

Jeigu įrankio maitinimo laidų spalvos neatitinka spalvų, pažymėtų jūsų kištuke, atlikite sekanciūs veiksmus: Mėlynos spalvos laidas turi būti prijungtas prie terminalo, pažymėto raida N arba juoda spalva. Rudos spalvos laidas turi būti prijungtas prie terminalo, pažymėto raida L arba raudona spalva. Nei vienas iš laidų neturi būti prijungtas prie įžeminimo terminalo.

### PASTABA

Šis reikalavimas pateikiamas pagal JK STANDARTĄ 2769: 1984.

Todėl raidžių ir spalvų kodai gali būti netaikomi kitose rinkose išskyrus Jungtinę Karalystę.

### Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Vertės išmatuotos vadovaujantis EN60745; deklaruotos vadovaujantis ISO 4871.

Išmatuotas A tipo svorinis garso galios lygis:

100 dB (A) (DH24PG)  
101 dB (A) (DH26PB)  
100 dB (A) (DH28PBY)

Išmatuotas A tipo svertinis triukšmo lygis:

89 dB (A) (DH24PG)  
90 dB (A) (DH26PB)  
89 dB (A) (DH28PBY)

Nepastovumas KpA: 3 dB (A).

Dėvėkite ausų apsaugas.

Bendrosios vibracijos reikšmės (trijų vektorių suma) nustatytos pagal EN60745.

Betono grėžimas:

Vibracijos reikšmė  $\mathbf{a_h}$ ,  $\mathbf{HD} = 15,3 \text{ m/s}^2$  (DH24PG)  
 $14,8 \text{ m/s}^2$  (DH26PB)  
 $11,5 \text{ m/s}^2$  (DH28PBY)

Neapibrėžtis  $K = 1,6 \text{ m/s}^2$  (DH24PG)  
 $1,5 \text{ m/s}^2$  (DH26PB, DH28PBY)

## Lietuviškai

Deklaruota vibracijų vertė buvo išmatuota vadovaujantis standartiniu bandymo metodu ir gali būti lyginama skirtinguj įrankiu.


Juos taip pat galima naudoti preliminariam poveikio įvertinimui.

### ISPĖJIMAS


- Naudojimo metu kylančios elektarinio įrenginio vibracijos gali skirtis nuo deklaruotos bendrosios vertės, kuri priklauso nuo naudojamo įrankio.
- Siekiant apsaugoti darbuotoją, būtina imtis saugos priemonių, paremtų poveikio įvertinimu realiomis naudojimo sąlygomis (įvertinant visus darbo ciklo aspektus, tokius kaip įrankio išjungimo kartus, tuščios eigos bei veikimo laikus).

DH24PG


Item No.	Part Name	Q'TY	Item No.	Part Name	Q'TY
1	FRONT CAP	1	48	SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5x16	2
2	STOPPER RING	1	49	BEARING HOLDER	1
3	GRIP	1	50	BEARING COVER	1
4	BALL HOLDER	1	51	FIRST GEAR	1
5	HOLDER PLATE	1	52	O-RING D72/2	1
6	HOLDER SPRING	1	53	INNER COVER	1
7	GEAR COVER	1	54	FELT PACKING	1
8	NAME PLATE	1	55	PACKING WASHER	1
9	OIL SEAL	1	56	O-RING (P-22)	1
10	BALL BEARING 6805DD	1	57	BALL BEARING 608DDC2PS2L	1
11	PUSHING BUTTON	1	58	WASHER (A)	2
12	PUSHING SPRING	1	59	ARMATURE	1
13	CHANGE LEVER	1	60	FAN GUIDE	1
14	O-RING (S-18)	1	61	HEX. HD. TAPPING SCREW D4-50	2
15	HITACHI LABEL	1	62	STATOR	1
16	SPRING(E)	1	63	AIR CAP	1
17	BALL BEARING 608VV/C2PS2L	3	64	FELT PACKING (A)	1
18	BEARING WASHER	1	65	HOUSING	1
19	STEEL BALL D7.00	1	66	TAPPING SCREW (W/F LANGE) D5-35	4
20	CYLINDER	1	67	CORD	1
21	PIN D2.5	4	68	BRUSH HOLDER	2
22	CYLINDER CLUTCH	1	69	CARBON BRUSH	1
23	SECOND GEAR	1	70	CARBON BRUSH (AUTO STOP TYPE)	1
24	SPRING (A)	1	71	PUSHING BUTTON	1
25	WASHER (A)	2	72	SWITCH	1
26	RETAINING RING FOR D30 SHAFT	1	75	CORD ARMOR	1
27	OIL SEAL (A)	1	76	CORD CLIP	1
28	HAMMER HOLDER (C)	1	77	TAPPING SCREW (W/F LANGE) D4x16	2
29	SLEEVE (FW)	1	78	NOISE SUPPRESSOR	1
30	SECOND HAMMER	1	79	CHOKE COIL (A) BROWN	1
31	HAMMER HOLDER (A)	1	80	CHOKE COIL (A) BLUE	1
32	DAMPER (A)	1	81	HANDLE COVER	1
33	O-RING (C)	1	82	TAPPING SCREW (W/F LANGE) D4-20	3
34	DAMPER HOLDER	1	501	CASE	1
35	STOPPER RING	1	502	SIDE HANDLE	1
36	STRIKER	1	503	DEPTH GAUGE	1
37	O-RING D17	1			
38	PISTON	1			
39	PISTON PIN	1			
40	PISTON WASHER	2			
41	SECOND SHAFT	1			
42	WASHER (C)	1			
43	CLUTCH SPRING	1			
44	CLUTCH	1			
45	WASHER	1			
46	CHANGE PLATE	1			
47	RECIPROCATING BEARING	1			



DH26PB



DH28PB



Lietuviškai

**GARANTIJOS SERTIFIKATAS**

- 1 Modelio Nr.
- 2 Serijos Nr.
- 3 Pirkimo data
- 4 Pirkėjo vardas, pavardė ir adresas
- 5 Atstovas ir adresas

(Uždėkite antspaudą su atstovo vardu, pavarde ir adresu)



## Lietuviškai

### ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Prisiimdamis visą atsakomybę, mes deklaruojame, kad įrankis, identifikuojamas pagal tipą ir specifinį identifikavimo kodą 1) atitinka visus direktyvų 2) reikalavimus ir standartus 3) Techninė byla 4) - žr. žemiau.

Europos standartų vadovas, esantis Europos atstovybės biure, yra įgaliotas sudaryti techninį failą.  
Ši deklaracija taikoma gaminiams, paženklintiems CE ženklu.

English	Nederlands
<b>EC DECLARATION OF CONFORMITY</b> <p>We declare under our sole responsibility that Rotary Hammer, identified by type and specific identification code "1), is in conformity with all relevant requirements of the directives "2) and standards "3). Technical file at "4) – See below. The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file. The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>	<b>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</b> <p>Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Boorhamer, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode "1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen "2) en normen "3). Technische documentatie bij "4) – zie onder. De Europees Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen. Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.</p>
Deutsch	Español
<b>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode "1) identifizierte Bohrhammer allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien "2) und Normen "3) entspricht. Technische Unterlagen unter "4) – Siehe unten. Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p>	<b>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE</b> <p>Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el Martillo perforador, identificado por tipo y por código de identificación específico "1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas "2) y de las normas "3). Documentación técnica en "4) – Ver a continuación. El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico. La declaración se aplica al producto con marcas de la CE..</p>
Français	Português
<b>DECLARATION DE CONFORMITE CE</b> <p>Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le marteau perforateur, identifié par le type et le code d'identification spécifique "1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives "2) et des normes "3). Dossier technique en "4) - Voir ci-dessous. Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique. Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.</p>	<b>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</b> <p>Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Martelo Perforador, identificado por tipo e código de identificação específico "1), está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das diretivas "2) e normas "3). Ficheiro técnico em "4) – Consulte abaixo. O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico. A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.</p>
Italiano	Svenska
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</b> <p>Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il martello perforatore, identificato dal tipo e dal codice identificativo specifico "1), è conforme a tutti i requisiti delle direttive "2) e degli standard "3). Documentazione Tecnica presso "4) – Vedere sotto. Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico. La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.</p>	<b>EG-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET</b> <p>Vi förlitar på eget ansvar att denna borrhammare, identifierad enligt typ och särskild identifikationskod "1), överensstämmer med alla relevanta krav i direktiven "2) och standarderna "3). Teknisk fil enligt "4) – Se nedan. Den europeiska standardansvariga på representationskontoret i Europa är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen. Denna försäkran gäller för produkten med tillhörande CE-märkning.</p>
<p>*1) DH24PH C349357S DH26PC C349352S DH26PB C349351S DH24PG C349356S DH28PCY C349354S DH28PBY C349353S DH28PMY C349355S</p> <p>*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU</p> <p>*3) EN60745-1:2009+A11:2010 EN60745-2-6:2010 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013</p> <p>*4) Representative office in Europe <b>Hikoki Power Tools Deutschland GmbH</b> Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p>	<p>31. 10. 2018 Naoto Yamashiro European Standard Manager</p> <p>31. 10. 2018 A. Nakagawa Corporate Officer</p>
<p>Head office in Japan <b>Koki Holdings Co., Ltd.</b> Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p>	<p>CE A. Nakagawa</p>