

P18DSL

Bezvadu ēvelmašīna

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izprotiet šo instrukciju.

Lietošanas instrukcija

- Ēvelēšana
- Slipēšana
- Gropēšana
- Konusveida apstrāde

Latviski
Uzlādējams akumulators
Fiksators
Akumulatora vāks
Kontaktu spailes
Ventilācijas atveres
Pabīdīt
Izvelcīt
Rokturis
Lādetājs
Signāllampina
Slēdža bloķētājs
Palaides slēdzis
Akumulatora atlikušās uzlādes indikatora slēdzis
Akumulatora atlikušās uzlādes indikatora lampiņa
Svira
Skala
Zīme
Ēvelēšanas darbības sākums
Ēvelēšanas darbības beigas
Paliktnis
Montāžas skrūve
Vadotne
Galatslēga
Asmens turētājs
Cietsakausējuma asmens
(Divpusēja asmens tips)
Montāžas plātnē (B)
Skrūve
Skrūve metālam
Izliekta virsma
Montāžas plātnē (A)
Montāžas šablons
Sienas virsma b
Griešanas bloka plakanā daļa
Grope
Asmens (uzasināma asmens tips)
Griešanas bloks
Sienas virsma a
Skaidu vāciņš
Skrūve D4 x 16
Putekļu savācēja adapteris
Līkums
Putekļu maisiņš
Maksimālais pieļaujamais nodilums
Ogles sukas kontakta mēlite
Ogles sukas izvirzījums
Sukas vāciņš
Kontakta daļa ārpus sukas čaulas

Simboli

BRĪDINĀJUMS

Turpmāk attēloti simboli, kurus izmanto šai ierīcei. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka saprotat to nozīmi.

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Tikai ES valstīm

Neizmetiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās izpildi atbilstoši vietējiem likumdošanas aktiem izlietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā videi nekaitīgas otltreizējas pārstrādes punktos.

Griešanās ātrums bez slodzes

Apgriezieni vai turpatpakaļ kustība minūtē

Līdzstrāva

Uzmanību!

Volti

Kilogrami

(originālā instrukcija)

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI DARBAM AR ELEKTROINSTRUMENTIEM

BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanas, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus turpmākai uzzīnai. Brīdinājumos termins „elektroierīce” attiecas uz elektroierīci, kas darbināma no elektrotīkla (ar vadu) vai ar akumulatora energiju (bez vada).

1. Drošība darba vietā
 - a. Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu.
 - Piekrautas vai slīkti apgaismotas vietas veicina negadījumu rašanos.
 - b. Nedarbiniel elektroierīces sprādzienbīstamā vidē, proti, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā.
 - Elektroierīces rada dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku uzliesmošanu.
 - c. Elektroierīces lietošanas laikā bērniem un citām personām jāatrodas drošā attālumā.
- Uzmanības novēršana darba laikā var izraisīt kontroles zaudēšanu pār elektroierīci.
2. Elektrodrošība
 - a. Elektroierīces kontaktakšai jābūt piemērotai sienas kontaktligzdai. Kontaktakšu nedrīkst pārveidot.
 - Neizmantojet adaptera kontaktakšas, ja elektroierīce ir iezemēta.
 - Nepārveidotas kontaktakšas un piemērotas kontaktligzdas samazina strāvas trieciena gūšanas risku.
 - b. Nepielaujiet kermeņa saskaršanai ar zemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulvadiem, radiatoriem, plīšim un ledusskapjiem.
 - Kermenim saskaroties ar zemēto priekšmetu, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.
 - c. Nepakļaujiet elektroierīces lietus vai mitruma iedarbībai. Mitrumam iekļūstot elektroierīcē, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.
 - d. Nebojājiet strāvas vadu. Neizmantojet strāvas vadu elektroierīces nešanai, vilkšanai vai atvienošanai no elektrotīkla. Neglabājiet strāvas vadu karstu, ēlīnai, asu vai kustīgu priekšmetu tuvumā.
 - Bojātai vai samezglojušies strāvas vadi palielina strāvas trieciena gūšanas risku.
 - e. Strādājot ar elektroierīci āpus telpām, lietojiet darbam ārā piemērotu pagarinātāju.
 - Darbam āpus telpām piemērots pagarinātājs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.
 - f. Ja nav iespējams izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā darba vidē, lietojiet nooplūdes strāvas aizsargreleju.
 - Nooplūdes strāvas aizsargrelejs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.
 3. Personīgā drošība
 - a. Esiet modri, sekojiet līdzi darbam un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Neizmantojet elektroierīci, ja esat noguris vai atrodāties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu izraisītā reibumā.
 - Pat nelielu neuzmanību elektroierīces lietošanas laikā var radīt nopietrus ievainojumus.
 - b. Lietojet individuālās aizsardzības aprīkojumu. Vienmēr lietojiet acu aizsarglīdzekļus.
 - Aizsardzības aprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslidoši apavi, ķivere vai dzirdes aizsarglīdzekļi, samazina traumu gūšanas risku.
 - c. Nepielaujiet ierīces nejaunu iedarbīšanu. Pirms ierīces pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai

akumulatora ievietošanas, ierīces pacelšanas vai pārvietošanas, pārliecībieties, ka slēdzis atrodas izslēgtā stāvoklī.

Elektroierīču nēšanā, ja pirksts atrodas uz ieslēgšanas slēža, vai ieslēgtu elektroierīču pieslēgšana elektrotīklam paaugstīna ievainojumu gūšanas risku.

 - d. Pirms elektroierīces ieslēgšanas noņemiet tai piestiprinātās regulēšanas atslēgas vai uzgriežņatlēgas.
 - Elektroierīces rotējošajai daļai piestiprināta uzgriežņatlēga vai regulēšanas atslēga rada traumu gūšanas risku.
 - e. Nesnedzieties pārāk tālu. Vienmēr stāviet uz stabilas pamatnes un saglabājiet līdzvaru.
 - f. Valkājiet darbam piemērotu apģērbu. Nevalkājiet brīvu apģērbu vai rotaslietas. Neļaujiet matiem, apģērbam vai cīmudiem saskarties ar kustīgām daļām.
 - g. Ja darba vietā ir uzstādītas putekļu nosūksanas vai savākšanas ierīces, pārliecībieties, ka tās ir pareizi uzstādītas un tiek pareizi lietotas.

Šīs ierīces samazina ar putekļiem saistītos riskus.

 4. Elektroierīces lietošana un apkope
 - a. Nelietojet elektroierīci ar pārmērīgu spēku. Lietojet darbam piemērotu elektroierīci.
 - Darbam piemērotā elektroierīce ļauj darbu paveikt labāk un drošāk.
 - b. Nelietojet elektroierīci, ja tās slēdzi nav iespējams ieslēgt un izslēgt.

Ikviena elektroierīce, kam nedarbojas slēdzis, ir bīstama un tā ir jāremontē.

 - c. Pirms elektroierīces regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces uzglabāšanas atvienojet tās kontaktakšu no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru.

Šādi novēršiet elektroierīces nejaunušas iedarbīšanas risku.

 - d. Glabājiet elektroierīces bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet elektroierīces lietot personām, kuras nav ar tām iepazinušās vai nav lašījušas šo instrukciju.

Elektroierīces ir bīstamas, ja tās lieto nekompetenti lietotāji.

 - e. Elektroierīcēm jābūt labai tehniskai stāvoklei. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav nobīdujušās, nesaskaras, nav bojātu daļu, kā arī pievērsiet uzmanību citiem faktoriem, kas var ieteikmēt elektroierīces lietošanu.

Pirms elektroierīces lietošanas visi bojājumi ir jānovērš.

Daudzu nelaimes gadījumu cēlonis ir neapmierinošs elektroierīces tehniskais stāvoklis.

 - f. Griešanas instrumentiem ir jābūt aisiem un tīriem.

Pareizi apkopti griešanas instrumenti ar asām malām ieķersies retāk un ir vieglāk vadāmi.

 - g. Izmantojet elektroierīci, piederumus, uzgaļus utt. atbilstoši lietošanas instrukcijai un elektroierīces noteiktajam veidam, nemot vērā darba apstākļus un izpildāmā darba prasības.

Lietojoši elektroierīci tam neparedzētam mērķim, var paaugstināties ievainojumu gūšanas risks.

 5. Akumulatora ierīces lietošana un apkope
 - a. Veiciet uzlādi tikai ar ražotāja norādīto lādētāju.
 - Vienam akumulatoru tipam piemērots lādētājs var radīt ugunsgrēka risku, to lietojot ar atšķirīgu akumulatoru.
 - b. Lietojet elektroierīces tikai ar tām īpaši paredzētajiem akumulatoriem.

Jebkādu citu akumulatoru lietošana var radīt ievainojumu un ugunsgrēka risku.

- c. Kad nelietojat akumulatoru, novietojiet to tālāk no, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai ciemim metāla priekšmetiem, kas var saslēgt vienu kontaktu spaili ar otru.

Akumulatora kontaktu spailu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

- d. Nelabvēlīgos apstāklos šķidrums var izšķakstīties no akumulatora; nepieļaujiet saskari. Ja notikusi nejaūsa saskare, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums ir iekļuvis acīs, vērsieties pie ārsta. No akumulatora izšķakstīties šķidrums var izraisīt iekaisumu vai apdegumus.

6. Apkope

- a. Elektroierīces apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts meistars, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

Tādējādi tiks nodrošināts elektroierīces darbināšanas drošums.

UZMANĪBU!

Bērniem un nespējīgām personām jāatrodas drošā attālumā.

Instrumenti, ko nelietojat, ir jāuzglabā bērniem un nespējīgām personām nepieejamā vietā.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI BEZVADU ĒVELMAŠĪNAI

- Pirms instrumenta nolašanas pagaidet, līdz grieznis ir apstājies.

Vaijējs rotējošs grieznis var aizķert virsmu, izraisot iespējamu kontroles zaudēšanu un nopietnu ievainojumu gūšanu.

- Izmantojiet skavas vai citu praktisku līdzekli sagataves fiksēšanai un atbalstam uz stabilas platformas.

Ja sagatavi turēt ar roku vai piespiedīsiet pie ķermeņa, tā būs nestabilā un var izraisīt kontroles zaudēšanu.

- Nelietojiet ēvelmašīnu, kad asmeņi ir vērsti uz augšu (kā stacionārā tipa ēvelmašīnu).

- Viennēr uzlādejiet akumulatoru 0–40°C temperatūrā. Temperatūra, kas ir zemāka par 0°C, izraisīs bīstamu pārlādi. Akumulatoru nevar uzlādēt temperatūrā, kas ir augstāka par 40°C.

Vispjiemētāk ir uzlāde 20–25°C temperatūrā.

- Nelietojiet lādētāju nepārtrauktīti.

Pēc vienas akumulatora uzlādes pabeigšanas laujiet lādētājam atdzist apmēram 15 minūtes, pirms nākamās uzlādes veikšanas.

- Nepieļaujiet svešķermēju iekļūšanu akumulatora pieslēgvietā.

- Nekādā gadījumā neizjauciet akumulatoru un lādētāju.

- Nekādā gadījumā nepieļaujiet akumulatora īssavienojumu.

Akumulatora īssavienojums ievērojami palicinās strāvas stiprumu un izraisīs pārkšanu. Tas izraisīs aizdegšanos vai akumulatora bojājumus.

- Nemiet akumulatoru uguņi. Degošs akumulators var uzsprāgti.

- Neievietojiet priekšmetus lādētāja ventilācijas atverēs.

Jālādētāja ventilācijas atverēs ievietojet metāla priekšmetus vai viegli uzliesmojošus materiālus, tiks izraisīts īssavienojums vai lādētāja bojājumi.

- Ja pēc uzlādes akumulatora darbības laiks kļūvis praktiskai lietošanai pārāk īss, nogādājiet akumulatoru veikalā, kurā to iegādājāties. Neizmetiet nolietoto akumulatoru.

- Nolietota akumulatora lietošana izraisīs lādētāja bojājumu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI DARBĀ AR LITIJA JONU AKUMULATORU

Kalpošanas laika pagarināšanai litija jonu akumulators ir aprīkots ar izlādes novēršanas aizsargfunkciju.

Turpmāk aprakstītos 1.–3. gadījumos šīs ierīces lietošanas laikā motors var apstāties pat tad, ja nospiežat slēdzi. Tā nav darbības klīnē, bet aizsargfunkcijas darbības rezultāts.

- Kad akumulators izlādējas, motors apstājas.

Šādā gadījumā nekavējoties uz lūzlatējet.

- Ja instruments ir pārlogots, motors var apstāties. Šādā gadījumā atbrīvojiet instrumenta slēdzi un novērsiet pārslodzes cēloņus. Pēc tam varat turpināt lietot ierīci.

- Ja akumulators ir pārkarsis pārslodzes laikā, iespējams, tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve no akumulatora.

Šādā gadījumā pārtrauciet akumulatora lietošanu un laujiet tam atdzist. Pēc tam varat turpināt lietot ierīci.

Turklāt ievērojiet turpmāk minētos brīdinājumus un piesardzības pasākumus.

BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu akumulatora noplūdi, sasilšanu, dūmu rašanos, sprādzenu un aizdegšanos, noteikti ievērojiet turpmāk minētos piesardzības pasākumus.

- Nepieļaujiet metāla skaidu un putekļu uzkrāšanos uz akumulatora.

- Darba laikā nepieļaujiet metāla skaidu un putekļu uzkrāšanos uz akumulatora.

- Pārliecīnieties, ka darba laikā uz elektroierīci krītošās metāla skaidas un putekļi neuzkrājas uz akumulatora.

- Neuzglabājiet nelietotu akumulatoru vietās, kur tas var tikt pakļauts metāla skaidu un putekļu iedarbībai.

- Pirms akumulatora uzglabāšanas noturiet metāla skaidas un putekļus, kas var pie tā plielīt, un neuzglabājiet kopā ar metāla priekšmetiem (skrūvēm, naglām utt.).

- Necauðuriert akumulatoru ar asu priekšmetu, piemēram, naglu, nesiet ar āmu, neuzķapē, nesivediet un nepakļaujiet akumulatoru spēcīgu triecienu iedarbībai.

Nelietojiet acīmredzami bojātu vai deformētu akumulatoru.

Nelietojiet akumulatoru ar pretēju polaritāti.

- Nepieslēdziet tieši pie elektrotīkla rozetēm vai automobiļa pīsmēķētāja ligzdām.

- Lietojiet akumulatoru tikai noteiktajam mērķim, nelietojiet to citiem nolūkiem.

- Jāakumulatora uzlāde netiek pabeigta pat pēc noteiktā uzlādes laika, nekavējoties pārtrauciet uzlādi.

- Neievietojiet un nepakļaujiet akumulatoru augstas temperatūras vai augsta spiediena iedarbībai, piemēram, mikroviļņu krāsnī, žāvētājā vai tvertnē ar augstu spiedienu.

- Nekavējoties nogādājiet to drošā attālumā no ugnis, it īpaši ja, konstatēta noplūde vai jūtama sliktā smaka.

- Nelietojiet vietās, kur rodas spēcīga statiskā elektīrija.

- Ja akumulatora lietošanas, uzlādes vai uzglabāšanas laikā rodas noplūde, sliktā smaka, siltums, mainīs krāsa vai rodas deformācija, nekavējoties atvienojiet to no ierīces vai akumulatora lādētāju un pārtrauciet lietošanu.

UZMANĪBU!

- Ja no akumulatora izplūstošais šķidrums iekļūst acīs, neberziet tās, bet rūpīgi izskalojiet ar tīru ūdeni, piemēram, krāna ūdeni. Tas var izraisīt ūdens iekaisumu.

- Ja akumulatora pirmās lietošanas reize konstatējat rūsu, sliktu smaku, pārkšanu, krāsas maiņu, deformāciju un/vai citas novirzes, nelietojiet to un nogādājiet atpakaļ piegādātājam vai pārdevējam.

Ja neārstēts, šķidrums var izraisīt redzes problēmas.

- Ja šķidrums nokļūst uz ādas vai apģērba, nekavējoties nomazgājiet ar tīru ūdeni, piemēram, krāna ūdeni. Tas var izraisīt ūdens iekaisumu.

- Ja akumulatora pirmās lietošanas reize konstatējat rūsu, sliktu smaku, pārkšanu, krāsas maiņu, deformāciju un/vai citas novirzes, nelietojiet to un nogādājiet atpakaļ piegādātājam vai pārdevējam.

BRĪDINĀJUMS

Ja litija jonu akumulatora kontaktos nokļūst strāvvadošs svešķermenis, var rasties īssavienojums, izraisot ugunsgrēka risku. Uzglabājot akumulatoru, lūdzu, ievērojet turpmāk minētos norādījumus.

- Neievietojiet uzglabāšanas futlārī strāvvadošus atgriezumus, naglas, kā arī tērauda, vara vai citus vadus.

TEHNISKIE DATI**ELEKTROIERĪCE**

Modelis	P14DSL	P18DSL
Ēvelšanas platumis	82 mm	
Maks. ēvelšanas dziļums	2,0 mm	
Ātrums bez slodzes	16000 min ⁻¹	
Uzlādējams akumulators	2LSRK 2LJRK	BSL1430: Litija jonu 14,4 V (3,0 Ah, 8 šūnas) BSL1450: Litija jonu 14,4 V (5,0 Ah, 8 šūnas) BSL1830: Litija jonu 18 V (3,0 Ah, 10 šūnas) BSL1850: Litija jonu 18 V (5,0 Ah, 10 šūnas)
Svars*	3,2 kg (ar BSL1430)	3,3 kg (ar BSL1830)

* Svars: Atbilstoši EPTA procedūrai 01/2003

LĀDĒTĀJS

Modelis	UC18YFSL
Uzlādes spriegums	14,4–18 V
Svars	0,5 kg

STANDARTA PIEDERUMI

Kopā ar galveno ierīci (1 gab.) iepakojumā ir tabulā turpmāk minētie piederumi.

P14DSL (2LSRK) (2LJRK)	Galatslēga..... (griešanas asmens fiksēšanai)	1
	Montāžas šablons	1 (griežņa augstuma regulēšanai)
	Vadotne	1 (ar montāžas skrūvi)
	Cietsakausējuma asmens	2 (Divpusēja asmens tips)
	Lādētājs.....	1
	Akumulators	2 [P14DSL] BSL1430 vai BSL1450 [P18DSL] BSL1830 vai BSL1850
	Plastmasas futrālis	1
	Akumulatora vāks	2
	Rezerves cietsakausējuma asmēju komplekts ...	1 (Netiek piegādāti dažos reģionos)
P14DSL (NN) P18DSL (NN)	Galatslēga..... (griešanas asmens fiksēšanai)	1
	Montāžas šablons	1 (griežņa augstuma regulēšanai)
	Vadotne	1 (ar montāžas skrūvi)
	Cietsakausējuma asmens	2 (Divpusēja asmens tips)
	Bez lādētāja, akumulatora, plastmasas futrāla un akumulatora vāķa.	

Standarta piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

- Ievietojiet akumulatoru elektroierīcē vai uzglabājiet to, kārtīgi iespiežot akumulatora vāķā, līdz ventilācijas atveres ir nosegtas, novēršot īssavienojumus (skatīt 5. att.).

IZVĒLES PIEDERUMI (nopērkami atsevišķi)**Akumulators****Putekļu savācēja adapteris****Likums****Putekļu maisiņš**

Cietsakausējuma asmens
(Divpusēja asmens tips)

Asmens
(Uzasināma asmens tips)

Izvēles piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

LIETOJUMI

Dažādu koka dēļu un paneļu ēvelēšana. (Skatīt 1.–4. att.)

AKUMULATORA IZŅEMŠANA/IEVIETOŠANA

1. Akumulatora izņemšana

Stingri turiet rokturi un pabūdīt akumulatora fiksatoru, lai izņemtu akumulatoru (skafit 5. un 6. att.).

UZMANĪBU!

Nekādā gadījumā nepieļaujiet akumulatora īssavienojumu.

2. Akumulatora ieviešana

Pareizā polaritātē ievietojet akumulatoru (skafit 6. att.).

UZLĀDE

Pirms elektroierices lietošanas uzlādējiet akumulatoru, kā norādīts zemāk.

1. Pieslēdziet lādētāja strāvas vadu pie kontaktligzdas. Kad ir pieslēgts strāvas vads, lādētāja signāllampiņa mirgo sarkanā krāsā. (Vienas sekundes intervālā)

1. tabula

Signāllampiņas rādījumi

Signāllampiņa (sarkanā)	Pirms uzlādes	Mirgo	Izgaismojas 0,5 sekundes. Neizgaismojas 0,5 sekundes. (nodzisusi 0,5 sekundes)	
	Uzlādes laikā	Izgaismojas	Nepārtraukti izgaismojas	
	Uzlāde pabeigta	Mirgo	Izgaismojas 0,5 sekundes. Neizgaismojas 0,5 sekundes. (nodzisusi 0,5 sekundes)	
	Pārkāšanas gaidstāvē	Mirgo	Izgaismojas 1 sekundi. Neizgaismojas 0,5 sekundes. (nodzisusi 0,5 sekundes)	
	Uzlāde nav iespējama	Ātri mirgo	Izgaismojas 0,1 sekundi. Neizgaismojas 0,1 sekundi. (nodzisusi 0,1 sekundi)	

- b. Par akumulatora temperatūru. Akumulatoru temperatūra ir norādīta 2. tabulā, un sakarsusie akumulatori pirms uzlādes ir kādu laiku jāatdzesē.

2. tabula Akumulatoru uzlādes temperatūras diapazoni

Uzlādējamie akumulatori	Temperatūra, kādā akumulatoru var uzlādēt
BSL1430, BSL1440, BSL1450, BSL1820, BSL1830, BSL1840, BSL1850	0–40°C

- c. Par uzlādes laiku

Atkarībā no lādētāja un akumulatoru kombinācijas uzlādes laiks ir norādīts 3. tabulā.

3. tabula Uzlādes laiks (20°C temperatūrā)

Akumulators	Lādētājs	UC18YFSL
BSL1820		Apm. 30 min.
BSL1430, BSL1830		Apm. 45 min.
BSL1440, BSL1840		Apm. 60 min.
BSL1450, BSL1850		Apm. 75 min.

UZMANĪBU!

Nelietojet bojātu strāvas vadu. Nekavējoties nogādājiet to remontam.

2. Ievietojet akumulatoru lādētājā.

Stingri ievietojet akumulatoru lādētājā, kā parādīts 7. att.

3. Uzlāde

Kad akumulatoru ievietojet lādētājā, sākas uzlāde un signāllampiņa pastāvīgi izgaismojas sarkanā krāsā.

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, signāllampiņa mirgo sarkanā krāsā. (ar vienas sekundes intervālu) (skafit 1. tabulā)

a. Signāllampiņas rādījums

Signāllampiņas rādījumi ir attēloti 1. tabulā atbilstoši lādētāja vai akumulatora stāvoklim.

PIEZĪME

Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no temperatūras un barošanas avota sprogeņuma.	Akumulators ir pārkarsis. Nevar uzlādēt. (Uzlāde sāksies pēc akumulatora atdzīšanas)
	Akumulatora vai lādētāja darbības kļūme

PIEZĪME

Ilgstoši lietots akumulatora lādētājs sakarst, radot atteicu risku. Pēc uzlādes pabeigšanas ļaujiet lādētājam 15 minūtes atdzist, pirms sākiet nākamo uzlādi.

4. Atvienojet lādētāja strāvas vadu no elektrotīkla rozetes.

5. Stingri turiet lādētāju un atvienojet akumulatoru.

PIEZĪME

Pēc lietošanas noteikti atvienojet akumulatoru no lādētāja un uzglabājet.

Akumulatora darbības laika pagarināšana

1. Uzlādējiet akumulatorus pirms to pilnīgas izlādes.

Ja jūtat, ka instruments darbojas vājāk, pārtrauciet tā lietošanu un uzlādējiet akumulatoru. Ja turpināsiet izmantot instrumentu un pilnībā izlādēsiet akumulatoru, iespējams, akumulators tiks bojāts un samazināsies tā darbības laiks.

2. Neuzlādējiet augstā temperatūrā.

Uzreiz pēc lietošanas uzlādējamais akumulators būs karsts. Ja šādu akumulatoru uzlādējat uzreiz pēc lietošanas, tā iekšējās ķīmiskās vielas kvalitāte pasliktināsies un akumulatora darbības laiks samazināsies. Pirms uzlādes ļaujiet akumulatoram kādu laiku atdzist.

UZMANĪBU!

- Ja uzlādējat sakarsušu akumulatoru, jo tas bijis ilgi atstāts tiešos saules staros vai tikkо tīcīs lietots, lādētāja signāllampiņa izgaismojas 1 sekundi, neizgaismojas 0,5 sekundes (nodzīsus 0,5 sekundes). Sādā gadījumā vispirms laujiet akumulatoram atdzist, pēc tam sāciet uzlādi.
- Kad signāllampiņa ātri mirgo sarkanā krāsā (ar 0,2 sekunžu intervālu), pārbaudiet lādētāja akumulatora savienotāju un izņemiet visus svešķermērus. Ja nav svešķermērus, iespējams, ka radusies akumulatora vai lādētāja darbības klūme. Nogādājiet to pilnvarotā servisa centrā.
- Tā kā ieibūvētajam mikrodatoram ir nepieciešamas apmēram 3 sekundes, lai apstiprinātu ar UC18YFSL uzlādētā akumulatora izņēšanu, pagaidiet vismaz trīs sekundes, pirms ievietosiet akumulatoru uzlādes turpināšanai. Ja akumulatoru ievietosiet 3 sekunžu laikā, iespējams, akumulatorus netiks pareizi uzlādēti.
- Ja signāllampiņa nemirgo sarkanā krāsā (katru sekundi) pat tad, ja lādētāja vadī vai piesmēkētāja savienotājada spraudnis ir pieslēgts pie barošanas avota, tas nozīmē, ka, iespējams, ir aktīvi lādētāja aizsardzības shēma.

Atvienojiet vadu no barošanas avota, pēc tam pieslēdziet vēlreiz apmēram pēc 30 sekundēm. Ja tādējādi signāllampiņa nemirgo sarkanā krāsā (katru sekundi), lūdzu, nogādājiet lādētāju HiKOKI pilnvarotā servisa centrā.

PIRMS DARBINĀŠANAS

1. Darba vietas iekārtōšana un pārbaude

Pārliecinieties, ka darba vieta ir piemērota, ievērojot piesardzības pasākumus.

2. Barošanas slēdziņi

Pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir IZSLĒGTĀ stāvoklī. Ja akumulators tiek piestiprināts pie korpusa, kamēr barošanas slēdzis ir IESLĒGTĀ stāvoklī, elektroierīce uzreiz sāk darboties un var izraisīt nopietnu negadījumu.

3. Sagatavojeti stabili ēvelēšanai piemērotu koka darbgaldu. Nestabils darbgalds rada bīstamu situāciju, tādēļ pārliecinieties, ka tas ir stabili novietots uz cietas, līdzīgas virsmas.

ĒVELĒŠANAS DARBĪBAS

1. Slēdziņa darbināšana (8. att.)

- Ierīces drošai darbināšanai roktura sānos ir paredzēts „slēdziņa bloķētājs“.

Ja „palaides slēdzis“ tiek nospiests stāvoklī, kad „slēdziņa bloķētājs“ ir piespiests bultas zīmes virzienā, galveno slēdziņu iespējams iestatīt IESLĒGTĀ stāvoklī.

- Pēc slēdziņa iestatīšanas IESLĒGTĀ stāvoklī pat tad, ja atrīvojat roku no slēdziņa bloķētāja, korpuiss turpina kustību, bet lampiņa izgaismojas, kamēr turat nospiestu palaides slēdziņi.

- Ja atrīvojat palaides slēdziņi, varat iestatīt slēdziņi IZSLĒGTĀ stāvoklī, un „slēdziņa bloķētājs“ automātiski atgriezas sākotnējā stāvoklī.

UZMANĪBU!

Neblokējiet un nefiksējiet slēdziņa bloķētāju. Turklat neturiet pirkstu uz palaides slēdziņa, pārnēsājot ēvelēšanu. Pretējā korpusa galvenais slēdzis var nejauši tikt iestatīts IESLĒGTĀ stāvoklī, izraisot negaidītus negadījumus.

2. Par akumulatora atlikušās uzlādes indikatoru

Kad nosievāt akumulatora atlikušās uzlādes indikatora slēdziņu, izgaismojas akumulatora atlikušās uzlādes indikatora lampiņa, laujot pārbaudit akumulatora atlikušo uzlādi. (9. att.)

Kad atlaižat pirkstu no akumulatora atlikušās uzlādes indikatora slēdziņa, akumulatora atlikušās uzlādes indikatora lampiņa nodzīest. 4. tabulā parādīts akumulatora atlikušās uzlādes indikatora lampiņas stāvoklis un akumulatora atlikuši uzlāde.

4. tabula

Lampiņas	Akumulatora atlikuši uzlāde
	Akumulatorā ir pietiekams uzlādes līmenis.
	Akumulators ir līdz pusei izlādēts.
	Akumulators ir gandrīz izlādēts. Pēc iespējas ātrāk uzlādējiet akumulatoru.

Tā kā akumulatora atlikušās uzlādes indikatora rādījumi atšķiras atkarībā no vides temperatūras un akumulatora raksturielumiem, izmantojiet to uzzīnai.

PIEZĪME

- Nepakļaujiet slēdziņu paneli spēcīga trieciena iedarbībai un nebojājot to.

Tas var radīt problēmas.

- Lai novērstu akumulatora elektroenerģijas pārtēriņu, akumulatora atlikušās uzlādes indikatora lampiņa izgaismojas, nospiežot akumulatora atlikušās uzlādes indikatora slēdziņi.

3. Griešanas dzīluma regulēšana

- Pagrieziet sviru bultas norādītajā virzienā 10. att. (pulksteprādītā kustības virzienā), līdz trīsstūra zīme ir savietota ar vēlamo griešanas dzīluma vērtību uz skalas. Skalas iedalījumi ir norādīti milimetros.
- Griešanas dzīlumu iespējams regulēt 0–2,0 mm diapazonā.
- Virsmas ēvelēšana

Rupjā ēvelēšana ir jāveic ar lielu griešanas dzīlumu un piemērotā ātrumā, lai skaidras tiktu vienmērīgi izsviestas no ierīces.

Lai iegūtu gludu virsmu, tīrošā apstrāde ir jāveic ar mazu griešanas dzīlumu un mazā ātrumā.

5. Ēvelēšanas darbu sāksana un beigšana

Novietojiet ēvelēšanas pamatnes priekšējo daļu uz materiāla un atlaišiet ēvelēšanu horizontāli, kā parādīts 11. att. IESLĒDZIET barošanas slēdziņu un lēni darbiniet ēvelēšanu līdz materiāla malai. Pirmajā ēvelēšanas posmā stingri nospiediet ēvelēšanas priekšējo daļu, kā parādīts 12. att., bet darba beigās nospiediet ēvelēšanas aizmugurējo daļu. Ēvelēšanas laikā ēvelēšanu noteikti ir jātūr paralēli apstrādājamajai virsmai.

6. Piesardzības pasākumi pēc ēvelēšanas pabeigšanas

Jā pēc ēvelēšanas pabeigšanas ēvelēšanu turat ar vienu roku, pārliecinieties, ka ēvelēšanas griešanas asmeņi (pamatne) nepieskaras vai neatrodas pārāk tuvu ķermenim. Pretējā gadījumā pastāv nopietnu ievainojumu risks.

7. Paliktnis

Paceliet ēvelēšanas aizmugurējo daļu, lai no pamatnes izbūdītu pēdu. Izbūdītaišas paliktnis, kad noliekat ēvelēšanu, novērš asmens saskari ar materiālu. (13. att.)

8. Vadotnes regulēšana (14. att.)

Ēvelēšanas stāvokli iespējams regulēt, pēc montāžas skrūves atrīvošanas pārvietojot vadotni pa kreisi vai pa labi. Vadotni iespējams uzstādīt no instrumenta labās vai kreisās puses.

Darba drošības pasākumi

- Par nepārtrauktu darbināšanu

Šīm instrumentam ir aizsargfunkcija, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku.

Nepārtrauktas darbināšanas laikā vai dzīļas griešanas procesā akumulators var pārkart, kas var izraisīt ierices automātisku apturēšanu.

Sevišķi situācijā, kad tiek izmantotu turpmāk minētie akumulatori, instruments var pārtraukt darboties pirms akumulatora pārkaršanas, lai novērstu pārkaršanas izraisīto ātro atteicī.

Šādā gadījumā pārtrauciet darbu, izņemiet akumulatoru no instrumenta un atstājet ar labi ventilētā vietā tālāk no tiešiem saules stariem, līdz tas ir pieiekami atdzīsis. Pēc atdzīšanas akumulatoru var atkal izmantot.

(Izmantojamie akumulatori: BSL1425, BSL1420, BSL1415, BSL1825, BSL1820, BSL1815 un veci akumulatori)

- Pareiza akumulatora izmantošana

Kad instrumentu izmantojat ar kādu no turpmāk minētajiem akumulatoriem, tas ir jāizmanto viegliem darbiem, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku.

Darbu piemērs: Sekla beigapstrāde un slīpēšana

(Izmantojamie akumulatori: BSL1425, BSL1420, BSL1415, BSL1825, BSL1820, BSL1815 un veci akumulatori)

CIETSAKAUSĒJUMA ASMENS MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA, KĀ ARĪ GRIEŠANAS ASMENS AUGSTUMA REGULĒŠANA UZMANĪBU!**a. Cietsakausējuma asmens demontāža****UZMANĪBU!**

- Lai novērstu negadījumus, pārliecinieties, ka elektroierīce ir izslēgta un akumulatori ir izņemti.
- Uzmanieties, lai nesavainotu rokas.
- Izmantojot komplektā iekļauto galatslēgu, atslābiniet asmens turētāju, kā parādīts 15. att.
- Nonemiet cietsakausējuma asmeni, ar komplektā iekļauto galatslēgu to izbīdot, kā parādīts 16. att.
- Cietsakausējuma asmens montāža

UZMANĪBU!

- Lai novērstu negadījumus, pārliecinieties, ka elektroierīce ir izslēgta un akumulatori ir izņemti.
- Pirms montāžas rūpīgi noslaukiet visas smalkās skaidas, kas uzkrājušās uz cietsakausējuma asmens.
- Paceliet montāžas plātni (B) un ievietojet jauno cietsakausējuma asmeni starp griešanas bloku un montāžas plātni (B), kā parādīts 17. att.
- Piemonējiet jauno cietsakausējuma asmeni, to uzvirzot uz montāžas plātnes (B), lai asmens mala būtu 1 mm izvirzīta no griešanas bloka virsmas, kā parādīts 18. att.
- Pēc asmens nomaiņas pabeigšanas piestipriniet skrūves pie asmens turētāja, kā parādīts 19. att.
- Apgrīziet griešanas bloku otrādi un analogiski uzstādīet otru pusī.
- Cietsakausējuma asmens augstuma regulēšana

UZMANĪBU!

- Lai novērstu negadījumus, pārliecinieties, ka elektroierīce ir izslēgta un akumulatori ir izņemti.
- Ja pēc iepriekš minēto darbību veikšanas cietsakausējuma asmens augstums ir nepareizi iestātis, izpildiet turpmāk minētās darbības.
- Izmantojot galatslēgu, atslābiniet trīs skrūves, kas notur cietsakausējuma asmeni, pēc tam izņemiet asmens turētāju, kā parādīts 20. att.
- Pēc cietsakausējuma asmens izņemšanas pabidiet montāžas plātni (B) bultas norādītajā virzienā, lai demontētu montāžas plātni (B), kā parādīts 21. att.
- Atslābiniet 2 skrūves, kas notur cietsakausējuma asmeni uz montāžas plātnēm (A) un (B).

- Pies piediet montāžas plātnes (A) izlieto virsmu pie sienas virsmas b, vienlaikus pieregulējot cietsakausējuma asmens malu pie montāžas šablona sienas virsmas a, kā parādīts 22., 23. att. Pēc tam pievelciet tās ar 2 skrūvēm.
- Ievietojet pie montāžas plātnes (B) piestiprinātās montāžas plātnes (A) izlieto daļu griešanas bloka plakanās daļas gropē, kā parādīts 24., 25. att.

- Novietojiet asmens turētāju uz saliktā mezglā un fiksējiet ar trim skrūvēm, kā parādīts 26. att. Pārliecinieties, ka skrūves ir stingri pievilktaas. Veiciet analogiskas darbības, uzstādot cietsakausējuma asmens pretējo pusī.

ASMENS MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA, KĀ ARĪ ASMENS AUGSTUMA REGULĒŠANA (UZASINĀMA ASMENS TIPAM)**1. Asmens demontāža****UZMANĪBU!**

- Lai novērstu negadījumus, pārliecinieties, ka elektroierīce ir izslēgta un akumulators ir izņemts.
- Uzmanieties, lai nesavainotu rokas.
- Izmantojot galatslēgu, atslābiniet trīs skrūves, kas notur asmeni, pēc tam izņemiet asmens turētāju, kā parādīts 20. att.
- Pabidiet asmeni bultas norādītajā virzienā, lai demontētu asmeni, kā parādīts 21. att.

2. Asmens montāža

- Lai novērstu negadījumus, pārliecinieties, ka elektroierīce ir izslēgta un akumulators ir izņemts.
- Pirms montāžas rūpīgi noslaukiet visas smalkās skaidas, kas uzkrājušās uz asmens.
- Ievietojet pie asmens piestiprinātās montāžas plātnes (A) izlieto daļu griešanas bloka plakanās daļas gropē. (24., 27. att.)

Uzstādīet asmeni, lai tā abas puses būtu apmēram 1 mm izvirzītas no griešanas bloka (28. att.)

- Uzstādīt asmeni turētāju uz saliktā mezglā, kā parādīts 29. att., un pievelciet to ar trīs skrūvēm. Pārliecinieties, ka skrūves ir stingri pievilktaas.
- Apgrīziet griešanas bloku otrādi un analogiski piemontējiet pretējo pusī.
- Asmens augstuma regulēšana
- Atslābiniet 2 skrūves, kas notur asmeni montāžas plātnē (A). (30. att.)
- Pies piediet montāžas plātnes (A) izlieto virsmu pie sienas virsmas b, vienlaikus pieregulējot asmens malu pie montāžas šablona sienas virsmas a. Pēc tam pievelciet tās ar 2 skrūvēm. (22., 31. att.)

UZASINĀMO ASMENU ASINĀŠANA

Ērtākai asināšanai ir ieteicams izmantot speciālo asmens asinātāju.

1. Asmens asinātāja lietošana

Divus asmenus iespējams uzstādīt asmens asinātājā, lai pārliecinātos, ka abi asmeni tiek asināti vienādā leņķi, kā parādīts 32. att. Asināšanas laikā regulejiet asmeni stāvokli, lai to malas vienlaikus pieskartos asināšanas akmenim, kā parādīts 33. att.

2. Asmens asināšanas intervāli

Asmens asināšanas intervāli ir atkarīgi no apstrādājamā koka tipa un griešanas dzīluma. Tomēr parasti asināšana ir jāveic pēc apmēram 500 m koksnes ēvelēšanas darbībām.

3. Griešanas asmeni asināšanas pielade

Griešanas asmenim ir paredzēta 3,5 mm asināšanas pielade, kā parādīts 34. att. Tas nozīmē, ka griešanas asmeni iespējams atkārtoti asināt, līdz tā kopējais augstums ir samazināts līdz 24,5 mm.

4. Asināšanas akmens

Kad ir pieejams ūdens asināšanas akmens, lietojet to pēc pietiekamas iemērķanas ūdeni, jo asināšanas laikā šāds akmens var nodilt, pēc iespējas biežāk nolīdziniet asināšanas akmens augšējo virsmu.

PUTEKĻU SAVĀCĒJA ADAPTERA (PAPILDU PIEDERUMA) PIESTIPRINĀŠANA UN ATVIENOŠANA UZMANĪBU!

- Lai novērstu negadījumus, pārliecīnieties, ka elektroierīce ir izslēgta un akumulators ir izņemts.
 - Izpildiet turpmāk minētās darbības, lai stingri piestiprinātu putekļu savācēja adapteri. Pretējā gadījumā adapteris var atvienoties, izraisot ievainojumu.
1. Putekļu savācēja adaptiera piestiprināšana
 - a. Izskrūvējiet skaidu vāciņu skrūvi D4 × 16 un noņemiet skaidu vāciņu, kā parādīts 35. att.
 - b. Piestipriniet putekļu savācēja adapteri un fiksējiet ar skrūvi D4 × 16. (36. att.)

PIEZĪME

Uzmanieties, lai putekļu savācēja adaptiera un skaidu vāciņa piestiprināšanas vai atvienošanas laikā nesalauztu mēlīti.

2. Putekļu savācēja adaptera atvienošana

Lai atvienotu putekļu savācēja adaptieri, izpildiet iepriekš minētās darbības pretējā secībā.

APKOPE UN APSKATE

1. Asmenū apskate

Nodilušu vai bojātu asmenū ilgstoša lietošana samazinās ēvelēšanas efektivitāti un var izraisīt motora pārslodzi.

Uzasiniet vai nomainiet asmenus, cik bieži nepieciešams.

2. Rīkošanās

UZMANĪBU!

Priekšējā pamatne, aizmugurējā pamatne un griešanas dzīļuma regulēšanas svīra ir izgatavota iepriekšīgi precīzas ēvelēšanas nodrošināšanai. Ja ar šīm daļām nerīkojaties saudzīgi vai tās pakļaujat spēcīgiem mehāniķiem tricēniem, var pasliktināties to darba precīzitāte un griešanas veikspēja. Sevišķi uzmanīgi rīkojieties ar šīm daļām.

3. Nostiprinātājskrūvu apskate

Regulāri apskatiet visas nostiprinātājskrūves un pārliecīnieti, ka tās ir pienācīgi pievilktais. Ja kāda skrūve ir valīga, nekavējoties to pievelciet. Pretējā gadījumā var rasties nopietna bīstamība.

4. Ogles suku apskate (37. att.)

Motora tiek izmantotas ogles sukas, kas ir patēriņējamas daļas. Tā kā pārāk nodilusi ogles suka var izraisīt motora darbības klūmes, nomainiet ogles suku ar jaunu, kad tā ir nodilusi vai pietuvojas „maksimālajam pieļaujamam nodiluma līmenim“. Ogles sukām vienmēr ir jābūt tirām un jānodrošina to brīva slīdešana suku turētājos.

PIEZĪME

Nomainot ogles suku ar jaunu, noteikt ietojiet HiKOKI ogles suku ar kodu 999017.

5. Ogles suku nomaņa

Pēc mikroshēmas vāciņa noņemšanas izņemiet ogles suku, vispirms noņemot sukas vāciņu pēc tam ar plakano skrūvgriezi utt. aizķerot ogles sukas izvirzījumu, kā parādīts 38. att.

Ievietojiet ogles suku, izvēlieties virzienu tā, lai ogles sukas kontakta mēlītei savietojas ar kontakta daļu ārpus sukas čaulas. Pēc tam ar pirkstu to ieblīdīt, kā parādīts 39. att. Visbeidzot, uzlieciet sukas vāciņu.

UZMANĪBU!

Noteikt pārliecīnieties, ka ogles sukas kontakta mēlīte ir ievietota kontakta daļā ārpus sukas čaulas.

(Varat ievietot jebkuru no divām esošajām kontakta mēlītēm.) Esiet uzmanīgi, jo jebkāda nepareiza darbība var deformēt ogles sukas kontakta mēlīti, izraisot motora darbības klūmi agrīnā stadijā.

6. Motora apkope

Motora tinumi ir elektroinstrumenta „sirds”.

Nodrošiniet, lai tinumi netiktu bojāti un/vai nesamirktu ar eļļu vai ūdeni.

7. Virsmaša tīrīšana

Ja ēvelmašīna ir netīra, noslaukiet ar mīkstu sausu drānu vai ziezpjūdeni samitrinātu drānu. Nielietojiet hloru saturošus šķīdinātājus, benzīnu vai krāsas šķīdinātāju, jo tie var izšķīdināt plastmasu.

8. Uzglabāšana

Uzglabājiet ēvelmašīnu temperatūrā, kas zemāka par 40°C, kā arī bērniem nepieejamā vietā.

PIEZĪME

Pirms ilgstošas (3 mēneši vai vairāk) uzglabāšanas pārliecīnieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. Iespējams, mazākas ietilpības akumulatoru nevarēs uzlādēt pēc ilgstošas uzglabāšanas. **PIEZĪME**

Litija jona akumulatoru uzglabāšana

Pirms uzglabāšanas pārliecīnieties, ka litija jona akumulatori ir pilnībā uzlādēti.

Akumulatoru ar niecīgu lādiņu ilgstoša uzglabāšana ar izraisīt veikspējas pasliktnāšanos, ievērojami samazinot akumulatora lietošanas laiku vai padarot neiespējamu akumulatora uzlādi. Tomēr būtiski samazināto akumulatora lietošanas laiku ir iespējams atjaunot, akumulatorus divas fizīs reizes atkārtoti uzlādējot un izlietojot.

Ja pat pēc atkārtotas uzlādes un izlietošanas akumulatora lietošanas laiks ir ļoti īss, akumulators ir nolietots un nepieciešams iegādāties jaunu.

9. Rezerves daļu saraksts

UZMANĪBU!

HiKOKI elektroierīču remonts, modifikācija un apskate ir jāveic HiKOKI pilnvarotā servisa centrā.

Šīs detaļu saraksts noderēs, to iesniedzot kopā ar instrumentu

HiKOKI pilnvarotā servisa centrā, lai veiktu remontu vai citus tehniskās apkopes darbus.

Elektroierīču darbināšanas un apkopes laikā ievērojet katras valsts drošības noteikumus un standartus.

MODIFIKĀCIJAS

HiKOKI elektroierīces pastāvīgi tiek uzlabotas un modificētas jaunāko tehnoloģisko sasniegumu iekļaušanai.

Tādējādi dažas detaļas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Svarīga informācija par „HiKOKI” bezvadu elektroierīču akumulatoriem

Vienmēr lietojet noteiktajam instrumentam paredzētos akumulatorus. Mēs negarantējam drošību un savu bezvadu elektroierīču veikspēju, ja izmantojat citu, ražotāju akumulatorus, kā arī tad, ja izmantojat izjauku un modifiētu akumulatoru (piemēram, ar demontētiem un nomainītiem elementiem vai citām iekšējām daļām).

PIEZĪME

Sakarā ar HiKOKI pastāvīgo pētījumu un izstrādes programmu šeit norādītie tehniskie datī var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Informācija par troksni un vibrāciju

Izmērītās vērtības tika noteiktas saskaņā ar EN60745 un paziņotas saskaņā ar ISO 4871 standartu.

Izmērītais A-izsvarošais skaņas jaudas līmenis:

94 dB (A) (P14DSL)

95 dB (A) (P18DSL)

Izmērītais A-izsvarošais skaņas spiediena līmenis:

83 dB (A) (P14DSL)

84 dB (A) (P18DSL)

Nenoteiktība KpA: 3 dB (A).

Lietojet dzirdes aizsarglīdzekļus.

Atbilstoši EN60745 noteiktās vibrācijas kopējās vērtības (trīsas vektoru summa).

Mīkstas koksnes ēvelēšana:

Vibrācijas vērtība ah = 2,6 m/s² (P14DSL)

3,0 m/s² (P18DSL)

Nenoteiktība K = 1,5 m/s²

Paziņotā vibrācijas kopējā vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta testa metodi, un to var izmantot instrumentu salīdzināšanai.

To var izmantot arī iedarbības sākotnējam izvērtējumam.

BRĪDINĀJUMS

- Elektroierīces faktiskās lietošanas laikā radušās vibrācijas līmenis var atšķirties no paziņotās kopējās vērtības atkarībā no ierīces lietošanas veida.
- Nosakiet operatora aizsardzības pasākumus, kas bāzēti uz iedarbības aprēķinu lietošanas faktiskos apstākļos (ņemot vērā visus darbināšanas cikla posmus, piemēram, ierīces izslēgšana, tā darbība tukšgaitā, kā arī palaides laiks).

Detalas Nr.	Detalas nosaukums	SKAITS
1	GRIEŠANAS BLOKS (W/B.B)	1
2	ĒVELMAŠĪNAS ASMENI	2
3	MONTĀŽAS PLĀTNE (B)	2
4	MONTĀŽAS PLĀTNE (A)	2
5	PAPLĀKSNE M4	4
6	SKRŪVE METĀLAM M4X5	4
7	ASMENS TURĒTĀJS	2
8	SKRŪVE M6	6
9	ĒVELMAŠĪNAS ASMENI 82MM	2
17	LODIŠU GULTNIS 608VC2PS2L	2
19	LODIŠU GULTNIS 6200V/CMPS2L	2
20	SKRŪVES PLĀTNE	1
21	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE D4X16	1
22	ATSPERE	1
23	GUMIJAS STARPLIKA	1
24	PRIEKŠĒJĀ PAMATNE	1
25	ATSPERE (F)	1
26	SVIRA	1
27	SVIRA (A)	1
28	SPROSTUZGRIEZNIS M10	1
29	SVIRA (B)	1
30	PAPLĀKSNE (B)	1
31	TEHNISKO DATU PLĀKSNIТЕ	1
32	GALA VĀCINŠ	1
33	SKRŪVE METĀLAM M4x16	3
34	SUKAS VĀCINŠ	2
35	OGLES SUKA	2
36	GULTŅA VĀKS	1
37	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4x12	2
38	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4x20	11
39	AIZMUGURĒJAIS VĀKS	1
40	SUKAS TURĒTĀJS	1
41	SUKAS TURĒTĀJS (AR FERĪTA SERDI)	1
42	LENTES VĀKS	1

Detalas Nr.	Detalas nosaukums	SKAITS
43	LENTE	1
44	SKRIEMELIS (B)	1
45	GALA BALSTENIS	1
46	ENKURS DC 14.4V	1
47	VENTILATORA VADOTNE	1
48	MAGNĒTS	1
49	SKRIEMELIS (A)	1
50	ROKTURA VĀKS	1
51	SLĒDZIS (1P SKRŪVES TIPS) BEZ BLOKĒTĀJA	1
52	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE AR SEŠST. GALVU D4x60	2
53	PAPLĀKSNE	2
54	KORPUSS	1
55	KONTROLIERA SPAIĻU KOPA (AR FERĪTA SERDI)	1
56	AIZMUGURĒJĀ PAMATNE	1
57	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4x16	4
58	PALIKTNIS	1
59	ATSPERE	1
60-1	AKUMULATORS (BSL1430/BSL1450)	2
60-2	AKUMULATORS (BSL1830/BSL1850)	2
502	GALATSLEGA 10MM	1
503	VADOTNE	1
504	BLOKĒTĀJA SKRŪVE M5x14	1
505	ASMENS ASINĀTĀJS	1
506	FUTLĀRIS	1
507	MONTĀŽAS ŠABLONS	1
508	AKUMULATORA VĀKS	2
509	LĀDĒTĀJS (MODELIS UC18YFSL)	1

Latviski

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

English	Nederlands
<p>EC DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We declare under our sole responsibility that Cordless Planer, identified by type and specific identification code "1), is in conformity with all relevant requirements of the directives "2) and standards "3). Technical file "4) - See below. The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file. The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>	<p>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</p> <p>Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Snoerloze Schaafmachine, geïdentificeerd door het type en de specifieke Identificatiecode "1), voldoet aan alle relevante vereisten van de richtlijnen "2) en normen "3). Technische documentatie bij 4) - zie onder. De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen. Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.</p>
Deutsch	Español
<p>EG-KONFORMITÄTERKLÄRUNG</p> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode "1) identifizierte Akku Hobel allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien "2) und Normen "3) entspricht. Technische Unterlagen unter "4) - Siehe unten. Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p>	<p>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE</p> <p>Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el Cepillo a batería, identificado por tipo y por código de identificación específico "1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas "2) y de las normas "3). Documentación técnica en "4) - Ver a continuación. El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico. La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.</p>
Français	Português
<p>DECLARATION DE CONFORMITÉ CE</p> <p>Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le Robot sanefi, identifié par le type et le code d'identification spécifique "1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives "2) et des normes "3). Dossier technique en "4) - Voir ci-dessous. Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique. Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.</p>	<p>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</p> <p>Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que o Plaina a Bateria, identificado por tipo e código de identificação específico "1), está em conformidade com todos os requisitos relevantes das diretrizes "2) e normas "3). Ficheiro técnico em "4) - Consulte abaixo. O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico. A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.</p>
Italiano	Svenska
<p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</p> <p>Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la pialla a batteria, identificata dal tipo e dal codice identificativo specifico "1), è conforme a tutti i requisiti pertinenti delle direttive "2) e degli standard "3). Documentazione tecnica presso "4) - Vedere sotto. Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico. La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.</p>	<p>EG-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET</p> <p>Vi förföljer på eget ansvar att produkten batteridriven hyvel, identifierad enligt typ och särskild identifikationskod "1), överensstämmer med alla relevanta krav i direktiverna "2) och standarden "3). Teknisk fil enligt "4) - Se nedan. Den europeiska standardansvariga på representationskontoret i Europa är autoriseras att sammanställa den tekniska filen. Denne försäkrar gäller för produkten med tillhörande CE-märkning.</p>
<p>*1) P18DSL C347218R C347220N C348871S P14DSL C347216N C348870S</p> <p>*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU</p> <p>*3) EN62841-1:2015 EN62841-2-14:2015 EN60335-1:2012+A11:2014 EN60335-2-29:2004+A2:2010 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008</p> <p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p>	<p>28. 6. 2019 Naoto Yamashiro European Standard Manager</p> <p>28. 6. 2019 A. Nakagawa Corporate Officer</p>
<p>Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p>	<p> 28. 6. 2019 A. Nakagawa Corporate Officer</p>

Akumuliatorinis oblius

Prieš naudodami įrankį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas suprantate.

Naudojimo instrukcijos

Obliauvimas
Nusklembimas
Drožimas
Smailinimas

Lietuvių k.

Pakartotinai įkraunamas akumulatorius
Fiksatorius
Akumulatoriaus gaubtas
Gnybtai
Ventiliacijos angos
Lygiavertės
Ištraukimas
Rankena
Įkroviklis
Kontrolinė lemputė
Jungiklio fiksatorius
Jungiklio paleidiklis
Likusios akumulatoriaus energijos indikatoriaus jungiklis
Likusios akumulatoriaus energijos indikatoriaus lemputės
Rankenėlė
Skalė
Žyma
Pjovimo pradžia
Pjovimo pabaiga
Stovas
Nustatymo varžto kreiptuvas
Vamzdinis raktas
Ašmenų laikiklis
Karbidiiniai ašmenys
(dvigubo krasto ašmenų tipo)
Nustatymo plokšteliė (B)
Varžtas
Mašininis varžtas
Sukamas paviršius
Nustatymo plokšteliė (A)
Nustatymo matuoklis
Sienelės paviršius b
Plokščia pjautuvu bloko dalis
Griovelis
Ašmenys (pakartotinai pagalandomą ašmenų tipo)
Pjautuvu blokas
Sienelės paviršius a
Dangtelis nuo skiedrų
Varžtas D4 x 16
Dulkinių adapteris
Alkūnė
Dulkinių maišelis
Susidėvėjimo riba
Anglinio šepečio dantis
Anglinio šepečio išsikišusi dalis
Šepečio gaubtelis
Kontaktinė dalis, esanti už šepečio vamzdžio

Simboliai

ISPĖJIMAS

Toliau nurodomi ant mašinos naudojami simboliai. Prieš naudodami, įsitikinkite, kad juos suprantate.

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas.

Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

Skirta tik ES šalims

Neišmeskite elektrinių įrankių kartu su buitinėmis atliekomis! Vadovaujantis Europos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jų tvarkymo pagal nacionalinius įstatymus, elektriniai įrankiai, kurių naudojimo trukmė praėjo, turi būti surenkti atskirai ir grąžinami į perdirbimo aplinkai nekenksmingu būdu įstaigą.

greitis be apkrovos

Sūkių skaičius per minutę

Tiesioginė strovė

Perspėjimas

Volтай

Kilogramai

(Originalios instrukcijos)

BENDRIEJI ELEKTRINIO ĮRANKIO SAUGOS ĮSPĖJIMAI

ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas.

Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

Pasilikite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje. Įspėjimuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia pri elektros tinklo jungiamą (su maitinimo laidu) elektrinį įrankį arba akumuliatoriumi maitinamą (akumuliatorinių) elektrinį įrankį.

1. Darbo vietas sauga

- a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.

Netvarkingose arba tamsoje vietose dažniau nutinka nelaimingu atsitikimų.

- b. Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pvz., ten, kur yra degūs skysečių, duju arba dulkių.

Naudojant elektrinius įrankius, susidaro kibirkštys, kurios gali uždegti dulkes arba dūmus.

- c. Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite vaikams arba pašaliniam asmenims būti netoliiese.

Jie gali išblaškyti jūsų dėmesį, todėl galite prarasti kontrolę.

2. Apsauga nuo elektros

- a. Elektrinio įrankio kištukas turi atitikti lizdą. Niekada nekeiskite kištuko konstrukcijos.

Su įžemintais elektriniiais įrankiais nenaudokite jokių adapterio kištukų.

Nekeisdami kištukų konstrukcijos ir suderindami juos su lizdais, sumažinsite elektros smūgio riziką.

- b. Nesilieskite prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų.

Įžeminus kūną, kyla didesnė elektros smūgio rizika.

- c. Nenaudokite elektrinio įrankio lyjant lietui arba ten, kur šlapia.

Į elektrinių įrankių patekus vandens, padidės elektros smūgio rizika.

- d. Tinkamai elkitės su laidu. Niekada neneškite, nevilkite ir neatjunkite elektrinio įrankio suėmę už jo laido. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrųjų kraštų arba judančių dalių.

Pažeidus arba supainiojus laidus, padidėja elektros smūgio rizika.

- e. Jei elektrinį įrankį naudojate lauke, naudokite ilginamajį laidą, tinkantį dirbtį lauke.

Naudojant laidą, tinkantį dirbtį lauke, sumažėja elektros smūgio rizika.

- f. Jei elektrinį įrankį neišvengiamai turite naudoti drėgnoje vietoje, naudokite maitinimo šaltinių, apsaugotą liekamosios srovės itaisu.

Naudojant liekamosios srovės itaisą, sumažėja elektros smūgio rizika.

3. Asmeninė sauga

- a. Naudodamasi elektriniu įrankiu, būkite budrūs, stebékite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų.

Dėl neatidumo dirbant su elektriniu įrankiu galima sunkiai susižaloti.

- b. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada naudokite apsauginius akinius.

Naudojant apsaugines priemones, pvz., kaukę nuo dulkių, neslystančią avalynę, šalmą arba klausos apsaugos priemones, atitinkamai naudojamas esant tam tikroms sąlygomis, sumažės pavojus susižaloti.

- c. Saugokites, kad įrankio neįjungtumėte netyčia. Prieš

prijungdami elektrinį įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus bloko, prieš jį pamindami ar nešdami, įsitikinkite, kad jungiklis išjungtas.

Jei elektrinius įrankius nešite laikydami pirštą ant jungiklio arba įjungsite įrankį, kai jungiklis paspaustas, gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

- d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, ištraukite reguliavimo raktą arba veržliaraktį.

Palikus veržliaraktį arba raktą, besisukanti elektrinio įrankio dalis gali sužaloti.

- e. Nepersitempkite. Visada stovėkite ant tinkamo pagrindo, kad išlaikytumėte pusiausvyra.

Taip geriau kontroliuose elektrinį įrankį iškilus netikėtoms situacijoms.

- f. Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ir nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pŕstines nuo judančių dalių.

Laisvi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali būti ištrauktí į judančias dalis.

- g. Jei kartu pateikiame įrankiai dulkėmis ištraukti arba joms surinkti, pasirūpinkite, kad jie būtų prijungti ir tinkamai naudojami.

Naudojant dulkį surinkimo įrankį, galima sumažinti su dulkėmis susijusį pavojų.

4. Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra

- a. Dirbdami su elektriniu įrankiu, nenaudokite jégos.

Naudodami tinkamą elektrinį įrankį savo darbams atliskti. Naudodami tinkamą elektrinį įrankį, darbą atliskite geriau ir saugiau bei tokiu greičiu, kuriuo dirbtį įrankis ir skirtas.

- b. Jei elektrinio įrankio jungikliu nepavyksta jo įjungti ir išjungti, įrankio nenaudokite.

Elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, todėl jį būtina remontuoti.

- c. Prieš ką nors reguliuodami, keisdami priedus arba sandėliuodami elektrinį įrankį, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus bloką nuo elektrinio įrankio.

Imantis šitų saugos priemonių, sumažėja rizika netyčia įjungti elektrinį įrankį.

- d. Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite elektrinio įrankio naudoti asmenims, kurie nėra susipažinę su juo bei šiomis instrukcijomis.

Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nemokantys jais dirbtį asmenys.

- e. Tinkamai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patirkinkite, ar judančios dalys tinkamai sulygiuotos, ar jos nėra sukinibus ar sulūžusios ir ar nėra kitų sąlygų, dėl kurių gali nepavykti tinkamai naudoti elektrinio įrankio.

Jei elektrinis įrankis pažeistas, prieš naudodamai numeskite jį suremontuoti.

Tinkamai neprižiūrint elektrinių įrenginių, įvyksta daugybė nelaimingų atsitikimų.

- f. Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs.

Tinkamai prižiūrint pjovimo įrankius su aštrais pjovimo kraštais, jie rečiau išstringa ir juos lengviau valdyti.

- g. Elektrinių įrankių priedus, įrankio antgalius ir kt. naudokite laikydami šių instrukcijų ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei ketinamą atliskti darbą.

Elektrinių įrankių naudojant kitais tikslais, nei jis skirtas, gali kilti pavojinga situacija.

5. Akumulatoriaus bloko naudojimas ir priežiūra

- a. Iškraukite naudodamai tik gamintojo nurodytą ikroviklį.

Ikroviklį, skirtą vieno tipo akumulatoriaus blokui įkrauti, naudojant kito tipo akumulatoriaus blokui įkrauti, gali kilti gaisro rizika.

- b. Elektrinius įrankius naudokite tik su konkrečiai jiems skirtais akumulatoriaus blokais.

Naudojant kitus akumulatoriaus blokus, galima susižaloti arba gali kilti gaisras.

- c. Kai akumulatoriaus blokas nenaudojamas, laikykite jį atokiai nuo kitų metalinių objekto, pvz., popieriaus spaustukų, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkųjų metalinių objekto, kurie vieną išvadą gali sujungti su kitu.
Dėl trumpojo akumulatoriaus išvadų sujungimo galima nusideginti arba sukelti gaisrą.
- d. Esant netinkamoms sąlygoms, iš akumulatoriaus gali ištakėti skystis; nelieskite jo. Jei netyciai prisiliečiate, nuplaukite vandeniu. Jei skyssčio patenka į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus ištakėjės skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.

6. Techninė priežiūra

- a. Elektrinio įrankio techninės priežiūros darbus turi atlėti kvalifikuotas remonto specialistas, naudojantis tik identiškas pakaitines dalis.

Taip užtikrinamas elektrinio įrankio saugumas.

ATSARGUMO PRIEMONĖ

Neleiskite netoliесe būti vaikams ir protinę negalią turintiems asmenims.

Nenaudojami įrankiai turi būti laikomi vaikams ir protinę negalią turintiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.

AKUMULATORINIO OBLIAUS SAUGOS ĮSPĒJIMAI

- Prieš padėdami įrankį, palaukite, kol pjautuvas sustos. Padėjus besisukančią pjautuvą, jis gali ištigti paviršiue ir galima prarasti kontrolę arba sunkiai susižaloti.
- Spaustuotais ar kitu praktišku būdu paremkite ir pritvirtinkite ruošinį prie stabilios platformos. Ruošinį laikant ranka arba atrémus į kūną, jis yra nestabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
- Nenaudokite obliaus ašmenis nukreipę aukštyn (kaip stacionaraus tipo obliaus).
- Akumulatorių visada kraukite 0–40 °C temperatūroje. Kraunant žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, akumulatorius bus perkrautus, o tai yra pavojinga. Akumulatoriaus negalima krauti aukštėsnėje nei 40 °C temperatūroje.

Tinkamiausia krovimo temperatūra yra 20–25 °C.

- Nenaudokite įkroviklio nerpertraukiamai. Vienai krovimo procedūrai pasibaigus, palikite įkroviklį apie 15 minučių ir tik tada pradėkite kitą akumulatoriaus krovimo procedūrą.
- Pasirūpinkite, kad į angą, skirtą pakartotinai įkraunamam akumulatoriui prijungi, nepatektų pašalinimų objektų.
- Niekada neardykiite pakartotinai įkraunamo akumulatoriaus ir įkroviklio.
- Pakartotinai įkraunamo akumulatoriaus niekada nejunkite trumpuoju jungimui.

Akumulatorių jungiant trumpuoju jungimui, susidarys didelė elektros srovė ir jis perkais. Dėl to akumulatorius gali sudegti arba sugesti.

- Nemeskite akumulatoriaus į ugnį. Akumulatoriui apdegus, jis gali sprogti.
- Į įkroviklio oro ventiliacijos angas nekiškite jokių objekto. I įkroviklio oro ventiliacijos angas įkišus metalinių objekto arba deginčiu produktu, kyla elektros smūgio arba įkroviklio sugadinimo pavojus.
- Kai tik įkrauto akumulatoriaus naudojimo trukmė tampa per trumpą, kad būtų galima jį tinkamai naudoti, nuneškite akumulatorių į parduotuvę, kurioje jis įsigijote. Neišmeskite išsekusio akumulatoriaus.
- Naudodamai išsekusį akumulatorių, sugadinsite įkroviklį.

PERSPĒJIMAS DĖL LIČIO JONŲ AKUMULATORIAUS

Kad naudojimo trukmė būtų ilgesnė, ličio jonų akumulatorius yra su apsaugos funkcija, skirta veikimui sustabdyti.

Toliau aprašytais 1–3 šio gaminio naudojimo atvejais variklis gali sustoti, net jei spaudžiate jungiklį. Tai ne triktis, o apsaugos funkcijos rezultatas.

- Kai akumulatorius energija išsenka, variklis sustoja. Tokiu atveju nedelsdami ji įkraukite.
- Jei įrankis perkrautas, variklis gali sustoti. Tokiu atveju atleiskite įrankio jungiklį ir pašalinkite perkrovos priežastis. Po to vėl galėsite ji naudoti.
- Jei akumulatorius perkaista dėl pernelgy intensyvaus darbo, akumulatorius energija gali išsekti.

Tokiu atveju nustokite naudoti akumulatorių ir leiskite jam atvesti. Po to vėl galėsite ji naudoti.

Taip pat laikykites toliau pateikto įspėjimo ir perspējimo.

ĮSPĒJIMAS

Kad iš akumulatoriaus neimtu tekėti skystis, jis neįkainštų, iš jo nesklistų dūmai, jis nesprogtų ir nežiudegtų, būtinai laikykites toliau pateiktų atsargumo priemonių.

- Pasirūpinkite, kad ant akumulatoriaus nesisauptų drožlės ir dulkės.
- Pasirūpinkite, kad dirbant ant akumulatoriaus nekrisytų drožlės ir dulkės.
- Pasirūpinkite, kad drožlės ir dulkės, dirbant krintančios ant elektrinio įrankio, nesisauptų ant akumulatoriaus.
- Nenaudojamo akumulatoriaus nelaikykite vietoje, kur daug drožlių ir dulkų.
- Prieš sandėliuodamas akumulatorių, pašalinkite visas drožlės ir dulkes, kurios gali prie jo prikilti, ir nelaikykite jo kartu su metalinėmis dalimis (varžtais, vinimis ir pan.).
- Nepradurkite akumulatoriaus aštrių objekto, pvz., vinimi, netrenkite per jį plakutu, neužlipkite ant jo, nenumeskite ir stipriai nesutrenkite jo.
- Nenaudokite akivaizdžiai pažeisto arba deformuoto akumulatoriaus.
- Nenaudokite akumulatoriaus, sujungto priešingais poliais.
- Nejunkite tiesiai prie elektros lizdų arba automobilio cigarečių uždegiklio lizdo.

6. Nenaudokite akumulatoriaus kitais tikslais, nei nurodyta. Jei net praėjus nurodytam pakartotinio krovimo laikui nepavyksta visiškai įkrauti akumulatoriaus, nedelsdami sustabdyskite pakartotinio įkrovimo proceso.

- Nedekite akumulatoriaus ten, kur aukšta temperatūra arba didelis slėgis, pvz., į mikrobangų krosnelę, džiovyklę arba aukšto slėgio konteinerį.
- Aptikite nuotekį arba užuodę įtartiną kvapą, nedelsdami patraukite nuo ugnies.
- Nenaudokite vietoje, kur generuojama stipri statinė elektra.
- Jei naudojant, pakartotinai įkraunant arba laikant akumulatorių pastebimas nuotekis, užuodžiamas neįprastas kvapas, jis įkaista, pasikeičia į spalvą, jis deformatuojasi arba neįprastai atrodo, nedelsdami išsimkite jį iš įrangos arba akumulatoriaus įkroviklio ir nustokite naudoti.

PERSPĒJIMAS

- Jei iš akumulatoriaus ištakėjusio skyssčio patektų į akis, netrinkite akių, bet gerai jas praplaukite šviežiu ir švariu vandeniu, pvz., tekančiu vandeniu, bei nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Nepralpus akių, šis skystis gali sukelti akių problemų.
- Jei skyssčio patektų ant odos ar drabužių, nedelsdami gerai jį nuplaukite švariu vandeniu, pvz., tekančiu vandeniu. Yra tikimybė, kad jis gali sudirginti odą.
- Jei pirmą kartą naudodamai akumulatorių pastebite rūdžių, užuodžiate neįprastą kvapą, pastebite perkaitimo požymius, pakitusią spalvą, deformacijos požymius ir (arba) kitų neįprastų požymius, nebenaudokite akumulatoriaus ir grąžinkite jį tiekėjui ar pardavėjui.

ISPĖJIMAS

Jei į ličio jonų akumulatoriaus gnybtus patektų elektrai laidus pašalinis objektas, galįtų trumpasis jungimas ir kilti gaisras. Sandėliuodami akumulatorių, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus.

- I laikymo dėklą nedėkite elektrai laidžių nuopjovų, vinių, plieninių, varinių ar kitokių vielų.

**SPECIFIKACIJOS
ELEKTRINIS IRANKIS**

Modelis	P14DSL	P18DSL
Pjovimo plotis	82 mm	
Maks. pjovimo gylis	2,0 mm	
Greitis be apkrovos	16 000 min. ⁻¹	
Pakartotinai iškraunamas akumulatorius	2LSRK 2LJRK	BSL1430: ličio jonų, 14,4 V (3,0 Ah 8) BSL1450: ličio jonų, 14,4 V (5,0 Ah 8)
Svoris*		BSL1830: ličio jonų, 18 V (3,0 Ah 10) BSL1850: ličio jonų, 18 V (5,0 Ah 10)
	3,2 kg (su BSL1430)	3,3 kg (su BSL1830)

* Svoris: pagal EPTA procedūrą 01/2003

JKROVIKLIS

Modelis	UC18YFSL
Įkrovimo įtampa	14,4–18 V
Svoris	0,5 kg

STANDARTINIAI PRIEDAI

Be pagrindinio prietaiso (1), pakuoteje pateikiami toliau lentelėje nurodyti prietai.

P14DSL (2LSRK) (2LJRK)	Vamzdinis raktas	1
	(skirtas pjautuvo ašmenims pritvirtinti)	
	Nustatymo matuoklis	1
	(skirtas pjautuvo aukščiu reguliuoti)	
	Kreiptuvas.....	1
	(su nustatymo varžtu)	
	Karbidiniai ašmenys	2
	(dvigubo krašto ašmenų tipo)	
	Įkroviklis.....	1
	Akumulatorius	2
	[P14DSL] BSL1430 arba BSL1450	
	[P18DSL] BSL1830 arba BSL1850	
P18DSL (2LSRK) (2LJRK)	Plastikinis dėklas	1
	Akumulatoriaus gaubtas	2
	Atsarginių karbidinių ašmenų rinkinys.....	1
	(tiekiamas ne visuose regionuose)	
	Vamzdinis raktas	1
	(skirtas pjautuvo ašmenims pritvirtinti)	
	Nustatymo matuoklis	1
P14DSL (NN) P18DSL (NN)	(skirtas pjautuvo aukščiu reguliuoti)	
	Kreiptuvas.....	1
	(su nustatymo varžtu)	
	Karbidiniai ašmenys	2
	(dvigubo krašto ašmenų tipo)	
	Be įkroviklio, akumulatoriaus, plastikinio dėklo ir akumulatoriaus gaubto.	

Standartiniai piedai gali keistis be išankstinio įspėjimo.

- Akumulatorių jidékite į elektrinį įrankį arba sandėliuokite jį tvirtai prispaudę akumulatoriaus gaubtą taip, kad būtų uždengtos ventiliacijos angos ir neįvyktų trumpasis jungimas (žr. 5 pav.).

PAPILDOMI PRIEDAI (parduodami atskirai)

Akumulatorius

Dulkiių adapteris

Alkūnė

Dulkiių maišelis

Karbidiiniai ašmenys
(dvigubo krašto ašmenų tipo)

Ašmenys
(pakartotinai pagalandomų ašmenų tipo)

Papildomi piedai gali keistis be išankstinio įspėjimo.

NAUDOJIMAS

Įvairių medinių lentų ir plokščių obliauvimas. (Žr. 1–4 pav.)

AKUMULIATORIAUS IŠÉMIMAS / IDÉJIMAS

1. Akumulatoriaus išémimas

Tvirtai laikykite rankeną ir stumkite akumulatoriaus fiksatorių, kad galetumėte išimti akumulatorių (žr. 5 ir 6 pav.).

PERSPÉJIMAS

Niekada nejunkite akumulatoriaus trumpuoju jungimu.

2. Akumulatoriaus idéjimas

Idékite akumulatorių atsižvelgdami į jo polius (žr. 6 pav.).

JKROVIMAS

Prieš naudodami elektrinį įrankį, įkraukite akumulatorių, kaip nurodyta toliau.

- Prijunkite įkroviklio maitinimo laidą prie lizdo. Kai maitinimo laidas prijungtas, įkroviklio kontrolinė lemputė mirksės raudonai. (1 sekundės intervalais)

1 lent.

Kontrolinės lemputės indikatoriai				
Kontrolinė lemputė (raudona)	Prieš kraunant	Mirksi	Šviečia 0,5 sekundės. Nešviečia 0,5 sekundės. (yra išjungta 0,5 sekundės)	Akumulatorius perkaitęs. Nepavyksta įkrauti. (Įkrovimas prasidės, kai akumulatorius atvés)
	Įkraunant	Šviečia	Nuolat šviečia	
	Baigus krauti	Mirksi	Šviečia 0,5 sekundės. Nešviečia 0,5 sekundės. (yra išjungta 0,5 sekundės)	
	Budėjimo režimas perkaitimo atveju	Mirksi	Šviečia 1 sekundę. Nešviečia 0,5 sekundės. (yra išjungta 0,5 sekundės)	
	Negalima įkrauti	Mirga	Šviečia 0,1 sekundės. Nešviečia 0,1 sekundės. (yra išjungta 0,1 sekundės)	Akumulatoriaus arba įkroviklio gedimas

- Dėl pakartotinai įkraunamo akumulatoriaus temperatūros: pakartotinai įkraunamo akumulatoriaus temperatūra pavaizduota 2 lent. Įkaitę akumulatoriai turi šiek tiek atvesti prieš juos pakartotinai įkraunant.

2 lent. Akumulatoriaus pakartotinio įkrovimo diapazonai

Pakartotinai įkraunami akumulatoriai	Temperatūra, kuriai esant akumulatoriui galima pakartotinai įkrauti
BSL1430, BSL1440, BSL1450, BSL1820, BSL1830, BSL1840, BSL1850	0–40 °C

c. Įkrovimo trukmė

Atsižvelgiant į įkroviklio ir akumulatorių derinį, įkrovimo trukmė bus tokia, kaip pavaizduota 3 lent.

3 lent. Įkrovimo trukmė (esant 20 °C)

Įkroviklis	UC18YFSL
AKUMULATORIUS	
BSL1820	Aptyksl. 30 min.
BSL1430, BSL1830	Aptyksl. 45 min.
BSL1440, BSL1840	Aptyksl. 60 min.
BSL1450, BSL1850	Aptyksl. 75 min.

PERSPÉJIMAS

Nenaudokite elektros laido, jei jis pažeistas. Nedelsdami nuneškite jį remontuoti.

2. Idékite akumulatorių į įkroviklį.

Tvirtai idékite akumulatorių į įkroviklį, kaip pavaizduota 7 pav.

3. Įkrovimas

Idėjus akumulatorių į įkroviklį, prasidės krovimo procesas ir kontrolinė lemputė nuolat švies raudonai.

Akumulatoriui visiškai įkrovus, kontrolinė lemputė mirksės raudonai. (1 sekundės intervalais) (Žr. 1 lent.)

a. Kontrolinės lemputės indikatoriai

Kontrolinės lemputės indikatoriai bus tokie, kaip pavaizduota 1 lent., atsižvelgiant į įkroviklio būklę arba pakartotinai įkraunamą akumulatorių.

PASTABA

Įkrovimo trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į temperatūrą ir maitinimo šaltinio įtampą.

PERSPÉJIMAS

Akumulatoriaus įkroviklį naudojant nepertraukiamai, jis įkaista. Tai yra trikčių priežastis. Krovimo procesui pasibaigus, palaukitė 15 minučių iki kito krovimo.

4. Atjunkite įkroviklio maitinimo laidą nuo lizdo.

5. Tvirtai laikykite įkroviklį ir ištarkite akumulatorių.

PASTABA

Panaudojė, būtinai ištarkite akumulatorių iš įkroviklio ir pasilikite jį.

K daryti, kad akumulatoriai veiktu ilgiau

- Akumulatorius įkraukite prieš tai, kai jie visiškai išsenka. Jei manote, kad įrankio galia tampa mažesnė, nustokite naudoti įrankį ir įkraukite jo akumulatorių. Jei toliau naudosite įrankį ir išeikvostejo elektros energiją, akumulatorius gali sugesti. Be to, sutrumpės jo naudojimo trukmę.

2. Nekraukite aukštoje temperatūroje.

Pakartotinai įkraunamas akumulatorius, vos panaudojus įrankį, jis atidžiai įkraunamas vos panaudojus įrankį, jei vidinės cheminės medžiagos kokybė suprastės ir akumulatoriaus naudojimo trukmė sutrumpės. Palikite akumulatorių ir jį įkraukite po to, kai jis atvés.

PERSPĒJIMAS

- Jei akumulatorius kraunamas tada, kai jis yra įkaitęs dėl to, kad ilgą laiką buvo paliktas tiesioginėje saulės šviesoje arba dėl to, kad jis buvo ką tik naudotas, kontrolinė įkroviklio lemputė šviečia 1 sekundę, nešviečia 0,5 sekundęs (yra išjungta 0,5 sekundės). Tokiu atveju pirmiausia palaukite, kol akumulatorius atvés, tada pradėkite krauti.
- Kai kontrolinė lemputė mirga raudonai (0,2 sekundės intervalais), patirkinkite, ar įkroviklio akumulatorius jungtyje nėra pašalinė objektų ir juos pašalinkite. Jei pašalinė objektų nėra, akumulatorius arba įkroviklis, greičiausiai, sugedo. Nuneškite jį į igaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Kadangi užtrunka apie 3 sekundes, kol integruotasis mikrokompiuteris patvirtina, jog su UC18YFSL kraunamas akumulatorius buvo išimtas, prieš iš naujo jį įdėdami, kad būtų galima toliau krauti, palaukite bent 3 sekundes. Jei akumulatorius iš naujo įdėdamas per 3 sekundes, jo gali nepavykti tinkamai ikrauti.
- Jei kontrolinė lemputė nemirksi raudonai (kas sekundę), net prijungus įkroviklio laida prie maitinimo šaltinio, tai reiškia, kad buvo aktyvinta įkroviklio apsauginė grandinė.
Atjunkite laidą nuo maitinimo šaltinio, tada vėl ji prijunkite maždaug po 30 sekundžių. Jei atlokus ši veiksma kontrolinė lemputė nepradeda mirksėti raudonai (kas sekundę), nuneškite įkrovikli į „HiKOKI“ igaliotąjį techninės priežiūros centrą.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

- Darbo aplinkos paruošimas ir patikra
Vadovaudamiesi atsargumo priemonėmis, patirkinkite, ar darbo aplinka tinkamai paruošta.
- Maitinimo jungiklis
Įsitinkinkite, kad maitinimo jungiklis išjungtas. Jei akumulatorius pritrūktinas prie korpuso, kai maitinimo jungiklis išjungtas, elektrinis įrankis iš karto pradės veikti, todėl gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Paruoškite stabili medinių darbastalių, tinkamą obliauvimo darbams atlikti. Kadangi nestabilus darbastalis kelia pavojų, pasirūpinkite, kad jis būtų tvirtai pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.

OBLIAVIMO PROCEDŪROS

- Jungiklio veikimas (8 pav.)
a. Kad mašina veiktu saugiai, ant rankenos šono yra jungiklio fiksatorius.
Jei jungiklio paleidiklis paspaudžiamas, kai jungiklio fiksatorius paspausta rodyklės žymės kryptimi, galima išjungti pagrindinių jungiklių.
b. Išjungus jungiklius, net jei ranka patraukiamai nuo jungiklio fiksatoriaus, korpusas toliau veikia ir lemputė toliau šviečia tol, kol jungiklio paleidiklis laikomas paspaustas.
c. Jei atleidžiate jungiklio paleidiklį, galite išjungti jungiklį. Tada jungiklio fiksatorius automatiškai grįžta į pradinę padėtį.

PERSPĒJIMAS

- Nefiksuokite ir netvirtinkite jungiklio fiksatorius. Be to, kai neatės oblių iš vienos vietas į kitą, laikykite pirštą patraukta nuo jungiklio paleidiklio. Priešingu atveju galite netyciai išjungti pagrindinių korpuso jungiklį ir gali įvykti netikėtų nelaimingu atsitikimui.
- Apie likusios akumulatoriaus energijos indikatorių
Paspaudus likusios akumulatoriaus energijos indikatorių jungiklį, šviečia likusios akumulatoriaus energijos indikatorių lemputė ir galima patikrinti likusią akumulatoriaus energiją. (9 pav.)

Atitraukus pirštą nuo likusios akumulatoriaus energijos indikatoriaus jungiklio, likusios akumulatoriaus energijos indikatorių lemputė išsijungia. 4 lent. pavaizduota likusios akumulatoriaus energijos indikatorių lemputės būsena ir likusi akumulatoriaus energija.

4 lent.

Lemputės	Likusi akumulatoriaus energija
	Akumulatorius visiškai įkrautas.
	Liko pusė akumulatoriaus energijos.
	Likusi akumulatoriaus energija beveik išsekusi.
	Kuo greičiau įkraukite akumulatorių.

Kadangi, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ir akumulatoriaus charakteristiką, likusios akumulatoriaus energijos indikatorių rodė šiek tiek skirtingus duomenis, šiuos duomenis laikykite atskaitiniai.

PASTABA

- Stipriai nesutrenkite ir nesulaužykite jungiklių skydelio. Gali kilti problemų.
- Kad būtų taupoma akumulatoriaus energija, likusios akumulatoriaus energijos indikatorių lemputė šviečia tol, kol paspaustas likusios akumulatoriaus energijos indikatorių jungiklis.
- Pjautuvo gylio reguliavimas
- a. Sukite rankenelę 10 pav. rodykle nurodyta kryptimi (pagal laikrodžio rodykle), kol trikampio žymė bus suligiuota su skalėje nurodytu norimu pjovimo gyliu. Skalė sugraduota milimetrais.
- b. Galima reguliuoti 0–2,0 mm pjovimo gyli.
- 4. Paviršiaus pjovimas

Šiurkštūs paviršiai turi būti pjauami nustačius didelių pjovimo gylį ir tinkamai greitai, kad drožlės būtų sklandžiai pašalinamos iš mašinos. Kad baigus darbą apdrojamas paviršius būtų lygus, galutinis pjovimas turi būti atliekamas nustačius mažą pjovimo gylį ir mažą stūmimo greitį.

- Pjovimo pradžia ir pabaiga
Kaip pavaizduota 11 pav., priekinį obliaus pagrindą padékite ant medžiagos ir atremkite oblių horizontaliai. Įjunkite maitinimo jungiklis ir lėtai slinkite oblių link priekinio medžiagos krašto. Per pirmajį pjovimo etapą stipriai spauskite priekinę obliaus pusę, kaip pavaizduota 12 pav., o pjovimo pabaigoje spauskite užpakalinę obliaus pusę. Pjaunant, oblius visą laiką turi būti laikomas horizontaliai.

6. Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis baigus obliuoti
Kai baige obliuoti oblių laikote pakelę viena ranka, pasirūpinkite, kad obliaus pjovimo ašmenys (pagrindas) nesilieštų prie kūno ir nebūtų netoli jo. Priešingu atveju galite galite sunkiai susižaloti.

- Stovas
Pakelkite obliaus galą, kad iš pagrindo ištrauktumėte kojelę. Ištisus stovą, obliaus ašmenys nesiliečia prie medžiagos, kai oblius padedamas. (13 pav.)

8. Kreiptuvu reguliavimas (14 pav.)
Obliauvimo padėti galima reguliuoti pastumiant kreiptuvą į kairę arba dešinę, prieš tai atsukus jo nustatymo varžą. Kreiptuvą galima pritrūktinti tiek dešinėje, tiek kairėje įrankio pusėje.

Atsargumo priemonės dirbant

- Apie nepertraukiamą darbą

Šiame įrankyje veikia apsauginė funkcija, skirta akumulatoriaus naudojimo trukmės prailginti.

Nepertraukiamai dirbant arba giliai pjaunant, akumulatorius gali perkaisti, todėl irrankis gali automatiškai sustoti.

Ypač naudojant bet kurį iš toliau nurodytu akumulatorių, irrankis gali nustoti veiki prieš akumulatorių pradedant jkaistai, kad būtų išvengta stagiros perkaitimo sukelto trikties.

Tokiu atveju nustokite dirbtį, išimkite akumulatorių iš irrankio ir palikite jį gerai vėdinamoje vietoje atokiai nuo saulės šviesos, kol jis pakankamai atvés. Akumulatoriui atvésus, vėl bus galima jį naudoti.

(Akumulatoriai, kuriems tai taikoma: BSL1425, BSL1420, BSL1415, BSL1825, BSL1820, BSL1815 ir seni akumulatoriai)

- Tinkamas akumulatoriaus naudojimas

Kai irrankis naudojamas su bet kuriuo iš toliau nurodytu akumulatoriu, jis turi būti naudojamas nesudėtingiaus darbams atlikti, kad akumulatoriaus naudojimo trukmė būtų ilgesnė.

Darbo pavyzdys: mažo dygio objektų apdaila ir nusklembimas (Akumulatoriai, kuriems tai taikoma: BSL1425, BSL1420, BSL1415, BSL1825, BSL1820, BSL1815 ir seni akumulatoriai)

KARBIDINIŲ AŠMENŲ SURINKIMAS IR IŠARDYMAS BEI PJAUTUVO AŠMENŲ AUKŠČIO REGULIAVIMAS (NAUDOJANT DVIGUBO KRAŠTO TIPO AŠMENIS)

- a. Karbidinių ašmenų išardymas

PERSPĖJIMAS

- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, būtinai išjunkite elektrinį irrankį ir išimkite akumulatorių.
- Būkite atsargūs, kad nesusūžalotumėte rankų.

- a. Kaip pavaizduota 15 pav., pridedamu vamzdiniu raktu atlaivinkite ašmenų laikiklį.
- b. Kaip pavaizduota 16 pav., išimkite karbidinius ašmenis slinkdami juos pridedamu vamzdiniu raktu.
- c. Karbidinių ašmenų surinkimas

PERSPĖJIMAS

- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, būtinai išjunkite elektrinį irrankį ir išimkite akumulatorių.
- Prieš surinkdami, krupščiai nuvalykite visas ant karbidinių ašmenų susikaupusias drožles.

- a. Kaip pavaizduota 17 pav., pakelkite nustatymo plokštelię (B) ir jidékite naujas ašmenis tarp pjautuvo bloko ir nustatymo plokštelię (B).
- b. Kaip pavaizduota 18 pav., prirtvirtinkite naujas karbidinius ašmenis užstumdamis juos ant nustatymo plokštelių (B) taip, kad 1 mm ašmenų galiuo išlištų pro pjautuvu bloko galą.
- c. Kaip pavaizduota 19 pav., pakeitę ašmenis, priveržkite varžtus prie ašmenų laikiklio.
- d. Apsukite pjautuvu bloką ir tuos pačius veiksmus atlikite su kita puše.
- e. Karbidinių ašmenų aukščio reguliavimas

PERSPĖJIMAS

- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, būtinai išjunkite elektrinį irrankį ir išimkite akumulatorių.
- Jei atlikus pirmiau aprašytas procedūras karbidinių ašmenų aukštis yra netikslus, atlikite toliau aprašytas procedūras.

- a. Kaip pavaizduota 20 pav., vamzdiniu raktu atskukite tris varžtus, kuriais prilaikomi karbidiniai ašmenys, ir nuimkite ašmenų laikiklį.
- b. Kaip pavaizduota 21 pav., nuémę karbidinius ašmenis, pastumkite nustatymo plokštelię (B) rodykle nurodyta kryptimi, kad išardytumėte šią plokštelię.
- c. Atskukite 2 varžtus, kuriais prilaikomi karbidiniai ašmenys ir nustatymo plokštelię (A), nustatymo plokštelię (B).

Kaip pavaizduota 22, 23 pav., paspauskite pasukamą nustatymo plokštelię (A) paviršiu link sienelės paviršiaus b tuo pačiu metu reguliuodami karbidinių ašmenų kraštą prie nustatymo matuoklio sienelės paviršiaus a. Tada 2 varžtai priveržkite juos.

Kaip pavaizduota 24, 25 pav., išstatykite pasukamą nustatymo plokštelię (A), pritrūktinos prie nustatymo plokštelię (B), dalį į griovelį, esant plokščioje pjautuvu bloko dalyje.

Kaip pavaizduota 26 pav., uždékite ašmenų laikiklį ant surinkto bloko ir priveržkite trimis varžtais. Išitikinkite, kad varžtai gerai priveržti. Tas pačias procedūras atlikite su priešingojo pusėje esančiais karbidiniai ašmenimis.

AŠMENŲ SURINKIMAS IR IŠARDYMAS BEI AŠMENŲ AUKŠČIO REGULIAVIMAS (NAUDOJANT PAKARTOTINAI PAGALANDAMUS AŠMENIS)

1. Ašmenų išardymas

PERSPĖJIMAS

- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, būtinai išjunkite elektrinį irrankį ir išimkite akumulatorių.
 - Būkite atsargūs, kad nesusūžalotumėte rankų.
- a. Kaip pavaizduota 20 pav., vamzdiniu raktu, kuris pridedamas kaip priedas, atskukite tris varžtus, kuriais prilaikomi ašmenys, ir nuimkite ašmenų laikiklį.
 - b. Kaip pavaizduota 21 pav., pastumkite ašmenis rodykle nurodyta kryptimi, kad juos išardytumėte.

2. Ašmenų surinkimas

- PERSPĖJIMAS
- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, būtinai išjunkite elektrinį irrankį ir išimkite akumulatorių.
 - Prieš surinkdami, krupščiai nuvalykite visas ant ašmenų susikaupusias drožles.
- a. Išstatykite pasukamą nustatymo plokštelię (A), pritrūktinos prie ašmenų, dalį į griovelį, esant plokščioje pjautuvu bloko dalyje. (24, 27 pav.)

Nustatykite ašmenis taip, kad abi jų pusės išlištų pro pjovimo bloką aptykišliai 1 mm (28 pav.)

- b. Uždékite ašmenų laikiklį ant surinkto bloko, kaip pavaizduota 29 pav., ir priveržkite trimis varžtais. Išitikinkite, kad varžtai gerai priveržti.
- c. Apsukite pjautuvu bloką ir tuos pačius veiksmus atlikite su priešingoja pusė.

3. Ašmenų aukščio reguliavimas

- a. Atskukite 2 varžtus, kuriais prilaikomi ašmenys ir nustatymo plokštelię (A). (30 pav.)
- b. Paspauskite pasukamą nustatymo plokštelię (A) paviršiu link sienelės paviršiaus b tuo pačiu metu reguliuodami ašmenų kraštą prie nustatymo matuoklio sienelės paviršiaus a. Tada 2 varžtai priveržkite juos. (22, 31 pav.)

PAKARTOTINAI PAGALANDAMŲ AŠMENŲ GALANDIMAS

Kad būtų patogiau, rekomenduojama naudoti kaip priedą pateikiama ašmenų galandimo bloką.

1. Ašmenų galandimo bloko naudojimas

Kaip pavaizduota 32 pav., prie ašmenų galandimo bloko galima tvirtinti dvejus ašmenis, kad ašmenų galiuonai būtų galandomi vienodu kampu. Galasdami, sureguliuokite ašmenų padėtį taip, kad jų kraštai prie galandimo akmens liestuši vienu metu, kaip pavaizduota 33 pav.

2. Ašmenų galandimo intervalai

Ašmenų galandimo intervalai priklauso nuo pjaunamos medienos tipo ir pjovimo gylio. Tačiau galasti paprastai reikėtų po kiekvienų 500 pjovimo metrų.

3. Pjautuvu ašmenų galandimo užlaida

Kaip pavaizduota 34 pav., pjautuvu ašmenų galandimo užlaida yra 3,5 mm. Tai reiškia, kad pjautuvu ašmenis galima pakartotinai galasti, kol jų bendrasis aukštis sumažės iki 24,5 mm.

4. Galandimo akmuo

Jei turite vandeninį galandimo akmenį, prieš naudodamis įmerkite jį į pakankamą kiekį vandens, nes toks galandimo akmuo galandant gali susidėvėti. Kuo dažniau lyginkite viršutinį galandimo akmens paviršių.

DULKIŲ ADAPTERIO PRIJUNGIMAS IR ATJUNGIMAS (PAPILDOMAS PRIEDAS) PERSPĖJIMAS

- Kad išengtumėte nelaimingų atsitikimų, būtinai išjunkite elektrinį įrankį ir išimkite akumuliatorių.
 - Norėdami gerai pritvirtinti dulkių adapterį, atlikite toliau aprašytą procedūrą. Priešingu atveju adapteris gali nukristi ir galite susizalojoti.
1. Dulkių adapterio prijungimas
- a. Ištraukite dangtelio nuo skiedrų varžą D4 × 16 ir nuimkite dangtelį nuo skiedrų, kaip pavaizduota 35 pav.
 - b. Pritvirtinkite dulkių adapterį ir priveržkite varžą D4 × 16. (36 pav.)

PASTABA

Būkite atsargūs, kad prijungdami arba atjungdami dulkių adapterį ir dangtelį nuo skiedrų nesulaižytumėte skląščio.

2. Dulkių adapterio nuėmimas

Norėdami nuimti dulkių adapterį, atlikite pirmiau aprašytą procedūrą atvirkštine tvarka.

PRIEŽIŪRA IR PATIKRA

1. Ašmenų tikrinimas

Nepertraukiamai naudojant atsipusius arba pažeistus ašmenis, sumažės pjovimo efektyvumas ir gali būti perkrautas variklis. Galaskite arba keiskite ašmenis taip dažnai, kai tai būtina.

2. Naudojimas

PERSPĖJIMAS

Priekinis pagrindas, užpakalinis pagrindas ir pjovimo gylis valdymo rankenelė pagaminti labai tiksliai, kad būtų užtinkintas konkretaus aukščio tikslumas. Jei su šiomis dalimis elgiamasi neatgariai arba jos stipriai sutrenkiamos, jų tikslumas ir pjovimo efektyvumas gali sumažėti. Su šiomis dalimis elgits reikia itin atsargiai.

3. Tvirtinimo varžų tikrinimas

Reguliariai tikrinkite visus tvirtinimo varžus ir įsitikinkite, kad jie tinkamai priveržti. Pastebėję atsilaisvinusį varžą, nedelsdami ji priveržkite. Priešingu atveju gali kilti didelis pavojus

4. Anglinių šepečių patikra (37 pav.)

Variklyje veikia angliniai šepečiai, kurie yra susidėvėničios dalys. Naudojant pernelyg susidėvėjus anglinį šepetį, gali kilti variklio problemų, todėl anglinį šepetį keiskite nauju, kai tik jis susidėvė arba beveik pasieka susidėvėjimo ribą. Be to, pasirūpinkite, kad angliniai šepečiai visada būtų švarūs, ir įsitikinkite, kad jie lengvai slankioja šepečių laikikliuose.

PASTABA

Keisdami anglinį šepetį nauju, būtinai naudokite „HiKOKI“ anglinį šepetį, kurio kodo Nr. 999017.

5. Anglinių šepečių keitimasis

Nuėmę dangtelį nuo skiedrų, išimkite anglinį šepetį, prieš tai nuėmę šepečio gaubtelį bei užkabinę išsikišusią anglinio šepečio dalį atskutuvu, kurio galvuteje yra skylė, ir pan., kaip pavaizduota 38 pav.

Anglinį šepetį dėkite tokia kryptimi, kad anglinio šepečio dantis atitinką kontaktinę dalį už šepečio vamzdžio. Tada išstumite jį prišūti, kaip pavaizduota 39 pav. Galiausiai uždeikite šepečio gaubtelį.

PERSPĖJIMAS

Anglinio šepečio dantis būtina išstumti į kontaktinę dalį už šepečio vamzdžio.

(Galima išstumti bet kurį iš dviejų dantų.) Atliekant šią procedūrą, reikia būti atsargiems, nes padarius bet kokią klaidą anglinio šepečio dantis gali deformuotis ir variklis gali anksti sugesti.

6. Variklio priežiūra

Variklio bloko apvija yra elektrinio įrankio pagrindas.

Deramai prižiūrėkite ir pasirūpinkite, kad apvija nebūtų pažeista ir (arba) ant jos nepatektų tepalo ar vandens.

7. Išorės valymas

Jei oblius yra nešvarus, nuvalykite minkšta sausa šluoste arba šluoste, sudreikia milo ir vandens tirpalu. Nenaudokite chloruočių tirpiklių, benzino arba dažų skiediklio, nes jie gali ištirpyti plastiką.

8. Laikymas

Laikykite oblių vietoje, kurioje temperatūra yra mažesnė nei 40 °C ir kurios nepasiekią vaikai.

PASTABA

Jei ketinate ilgą laiką (3 mėnesius ar daugiau) nenaudoti akumulatorius, pasirūpinkite, kad jis būtų visiškai įkrautas. Mažesnės talpos akumulatorius nepavyks įkrauti naudojant, jei jis nebus naudojamas ilga laiko tarpa.

PASTABA

Ličio Jonų akumulatorių laikymas

Prieš sandėliuodami ličio Jonų akumulatorius, juos iki galo įkraukite.

Ilgai laikant akumulatorius, kurių įkrova maža, gali suprasteti našumas, gerokai sumažėti akumulatoriaus naudojimo trukmę arba akumulatoriai gali neįšlaikyti įkrovos.

Tačiau gerokai sumažėjusių akumulatoriaus naudojimo trukmę galima atkurti pakartotinai įkraunant ir naudojant akumulatorius nuo dviejų iki penkių kartų.

Jei akumulatorius naudojimo trukmę itin maža, nepaisant pakartotinio įkrovimo ir naudojimo, gali būti, kad akumulatorių naudojimo laikas yra pasibaigęs ir gali tekti įsigyti naujus.

9. Techninių prižiūrimų dalių sąrašas

PERSPĖJIMAS

„HiKOKI“ elektrinius įrankius remontuoti, keisti ir tikrinti turi

„HiKOKI“ įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistai.

Šis dalių sąrašas bus naudingas, jei jis su įrankiu, kurį norite remontuoti ar atlikti kitus techninės priežiūros darbus, pateiksite

„HiKOKI“ įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistams.

Naudojant ir prižiūrint elektrinius įrankius, būtina vadovautis kiekvienoje šalyje nurodytais saugos reikalavimais ir standartais.

KEITIMAS

„HiKOKI“ elektriniai įrankiai yra nuolat tobulinami ir keičiami siekiant į juos integruoti naujausias patobulintas technologijas.

Todėl kai kurios dalys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Svarbi pastaba dėl akumuliatorių, skirtų „HiKOKI akumuliatoriniams elektriniams įrankiams“
Visada naudokite vieną iš mūsų specialiųjų originalių akumuliatorių. Negaliime garantuoti savo akumuliatorių elektrinių įrankių saugumo ir našumo, kai jie naudojami ne su mūsų specialiai nurodytais akumuliatoriais arba kai akumuliatorius yra išardomas ir keičiamas (pvz., ardomi ir keičiami elementai arba kitos vidinės dalys).

PASTABA

Dėl nuolatinės HiKOKI vykdomos mokslinių tyrimų ir plėtros programos čia pateiktos specifikacijos gali keistis be išankstinio jspėjimo.

Informacija dėl akustinio triukšmo ir vibracijos

Išmatuotos vertės apibrėžtos pagal EN60745 ir deklaruojamos pagal ISO 4871.

Išmatuotas A svertinis garso galios lygis:

94 dB (A) (P14DSL)

95 dB (A) (P18DSL)

Išmatuotas A svertinis garso slėgio lygis:

83 dB (A) (P14DSL)

84 dB (A) (P18DSL)

Neapibrėžtis K_{pA}: 3 dB (A).

Naudokite klausos apsaugos priemones.

Bendrosios vibracijos vertės (triašių vektorių suma) apibrėžiamos pagal EN60745.

Minkštос medienos obliavimas.

Vibracijos emisijos vertė $a_h = 2,6 \text{ m/s}^2$ (P14DSL)

$3,0 \text{ m/s}^2$ (P18DSL)

Neapibrėžtis K = $1,5 \text{ m/s}^2$

Deklaruojama bendroji vibracijos vertė išmatuota pagal standartinį bandymo metodą ir gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu.

Ji taip pat gali būti naudojama poveikiui preliminariai įvertinti.

ISPĖJIMAS

- Faktinė vibracijos emisija naudojant įrankį gali skirtis nuo deklaruojamos bendrosios vertės, atsižvelgiant į įrankio naudojimo būdus.
- Nustatykite saugos priemones, skirtas operatoriui apsaugoti ir pagrįstas poveikio realiomis naudojimo sąlygomis įvertinimu (atsižvelgiant į visas naudojimo ciklo dalis, pvz, laiką, kai įrankis išjungtas ir kai jis nenaudojamas, bei suaktyvinimo laiką).

Ele me	Dalies pavadinimas	KIEK IC
1	PJAUTUVO BLOKAS (SU B.B)	1
2	OBLIAUS AŠMENYS	2
3	NUSTATYMO PLOKŠTELĖ (B)	2
4	NUSTATYMO PLOKŠTELĖ (A)	2
5	TARPIKLIS M4	4
6	MAŠININIS VARŽTAS M4X5	4
7	AŠMENŲ LAIKIKLIS	2
8	VARŽTAS M6	6
9	OBLIAUS AŠMENYS 82 MM	2
17	RUTULINIS GUOLIS	2
19	RUTULINIS GUOLIS	2
20	VARŽTO PLOKŠTELĖ	1
21	SRIEGINIS VARŽTAS D4X16	1
22	SPYRUOKLĖ	1
23	GUMINIS KAMŠALAS	1
24	PRIEKINIS PAGRINDAS	1
25	SPYRUOKLĖ (F)	1
26	RANKENĖLĖ	1
27	RANKENĖLĖ (A)	1
28	FIKSAVIMO VERŽLĖ M10	1
29	RANKENĖLĖ (B)	1
30	TARPIKLIS (B)	1
31	DUOMENŲ PLOKŠTELĖ	1
32	GALIUKO GAUBTELIS	1
33	MAŠININIS VARŽTAS M4×16	3
34	ŠEPEČIO GAUBTELIS	2
35	ANGLINIS ŠEPETYS	2
36	GUOLIO GAUBTAS	1
37	SRIEGINIS VARŽTAS (SU	2
38	SRIEGINIS VARŽTAS (SU	11
39	GALINIS GAUBTAS	1
40	ŠEPEČIO LAIKIKLIS	1
41	ŠEPEČIO LAIKIKLIS (SU	1
42	DIRŽO GAUBTAS	1

Lietuviai k.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

<p>English</p> <p>EC DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We declare under our sole responsibility that Cordless Planer, identified by type and specific identification code "1), is in conformity with all relevant requirements of the directives "2) and standards "3). Technical file at "4) - See below. The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file. The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>	<p>Nederlands</p> <p>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</p> <p>Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Snoeroze Schaafmachine, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode "1), voldoet aan alle relevante vereisten van de richtlijnen "2) en normen "3). Technische documentatie bij "4) – zie onder. De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen. Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.</p>	<p>Español</p> <p>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE</p> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und den spezifischen Identifikationscode "1) identifizierte Akku Hobel alle einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien "2) und Normen "3) entspricht. Technische Unterlagen unter "4) – Siehe unten. Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p>	<p>Português</p> <p>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</p> <p>Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le Rabot sans fil, identifié par le type et le code d'identification spécifique "1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives "2) et des normes "3). Dossier technique en "4) - Voir ci-dessous. Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique. Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.</p>	<p>Italiano</p> <p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</p> <p>Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la pialla a batteria, identificata dal tipo e dal codice di identificazione specifico "1), è conforme a tutti i requisiti pertinenti delle direttive "2) e degli standard "3). Documentazione tecnica presso "4) - Vedere sotto. Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico. La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.</p>	<p>Svenska</p> <p>EG-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET</p> <p>Vi förklarar på eget ansvar att produkten batteridriven hyvel, identifierad enligt typ och särskild identifikationskod "1), överensstämmer med alla relevanta krav i direktiven "2) och standarden "3). Teknisk fil enligt "4) – Se nedan. Den europeiska standardansvariga på representationskontoret i Europa är auktoriseras att sammanställa den tekniska filen. Denna försäkrar gäller för produkten med tillhörande CE-märkning.</p>
<p>*1) P18DSL C347218R C347220N C348871S P14DSL C347216N C348870S</p>	<p>*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU</p>	<p>*3) EN62841-1:2015 EN62841-2-14:2015 EN60335-1:2012+A11:2014 EN60335-2-29:2004+A2:2010 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008</p>	<p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p>	<p>28. 6. 2019 Naoto Yamashiro European Standard Manager</p>	
<p>Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p>	<p>CE</p>	<p>28. 6. 2019 A. Nakagawa Corporate Officer</p>			