

P20SF

Ēvelmašīna

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izprotiet šo instrukciju.

Lietošanas instrukcija

Latviski

Ēvelēšana
Slipēšana
Gropēšana
Konusveida apstrāde
Svīra
Skala
Zīme
Ēvelēšanas darbības sākums
Ēvelēšanas darbības beigas
Vada turētājs
Paliktnis
Galatslēga
Asmens turētājs
Cietsakausējuma asmens (Divpusēja asmens tips)
Skrūve
Montāžas plātnē (B)
Skrūve metālam
Izliekta virsma
Montāžas plātnē (A)
Montāžas šablons
Sienas virsma b
Griešanas bloka plakanā daļa
Grope
Asmens (uzasināma asmens tips)
Griešanas bloks
Sienas virsma a
Skaidri vāciņš
Skrūve D4x16
Putekļu savācēja adapteris
Līkums
Putekļu maiņiņš
Maksimālais pieļaujamais nodilums
Ogles sukas Nr.

Simboli

BRĪDINĀJUMS

Turpmāk attēloti simboli, kurus izmanto šai ierīcei. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka saprotat to nozīmi.

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumu un norādījumu neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Tikai ES valstīm

Neizmetiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās izpildi atbilstoši vietējiem likumdošanas aktiem izlietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā videi nekaitīgas otrreizējas pārstrādes punktos.

Griešanās ātrums bez slodzes

Apgriezieni vai turpatpakaļ kustība minūtē

Maiņstrāva

II klases instruments

Uzmanību!

Volti

Ampēri

Herci

Vati

Kilogrami

(originālā instrukcija)

VISPĀRIGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI DARBAM AR ELEKTROINSTRUMENTIEM

BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.

Brīdinājumi un norādījumi neievērošana rada ugunsgrēka izcelšanās, strāvas trieciena un/vai smagu ievainojumu gūšanas risku.

Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus turpmākai uzziņai.

Brīdinājumos termins „elektroierīce” attiecas uz elektroierīci, kas darbināma no elektrotīkla (ar vadu) vai ar akumulatora energiju (bez vada).

1. Drošība darba vietā

- Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu.

Piekrautais vai slīkti apgaismotas vietas veicina negadījumu rašanos.

- Nedarbiniet elektroierīces sprādzienbīstamā vidē, proti, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroierīces rada dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku uzleimošanu.

- Elektroierīces lietošanas laikā bērniem un citām personām jāatrodas drošā attālumā.

Uzmanības novēršana darba laikā var izraisīt kontroles zaudēšanu pār elektroierīci.

2. Elektrodrošība

- Elektroierīces kontaktakcijs jābūt piemērotai sienas kontaktligzdai. Kontaktakcijs nedrīkst pārveidot.

Neizmantojet adaptera kontaktakcijas, ja elektroierīce ir izemēta.

Nepārveidotas kontaktakcijas un piemērotas kontaktligzdas samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

- Nepielaujiet ķermenja saskari ar zemētiem priekšmetiem, piemēram, caurķadiem, radiatoriem, plītumiem un ledusskapjiem. Kermenim saskartoties ar zemēto priekšmetu, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.

- Nepakļaujiet elektroierīces lietus vai mitruma iedarbībai. Mitrumam iekļūstot elektroierīcē, palielinās strāvas trieciena gūšanas risks.

- Nebojājiet strāvas vadu. Neizmantojet strāvas vadu elektroierīces nēsnai, vilksnai vai atvienošanai no elektrotīkla.

Neiglabājiet strāvas vadu karstu, eļļainu, asu vai kustīgu priekšmetu tuvumā.

Bojāti vai samezglojušies strāvas vadi palielina strāvas trieciena gūšanas risku.

- Strādājot ar elektroierīci ārpus telpām, lietojiet darbam ārā piemērotu pagarinātāju.

Darbam ārpus telpām piemērots pagarinātājs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

- Ja nav iespējams izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā darba vidē, lietojiet nooplūdes strāvas aizsargreļu.

Nooplūdes strāvas aizsargrelejs samazina strāvas trieciena gūšanas risku.

3. Personīgā drošība

- Esiet modri, sekojiet līdzi darbam un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.

Nelietojet elektroierīci, ja esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu izraisītā reibumā.

Pat nelieka neuzmanība elektroierīces lietošanas laikā var radīt nopietnus ievainojumus.

- Lietojet individuālās aizsardzības aprīkojumu. Viemēr lietojiet acu aizsarglīdzeklus.

Aizsardzības aprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslidoši apavi, kārele vai dzirdes aizsarglīdzekļi, samazina traumu gūšanas risku.

- Nepielaujiet ierīces nejaušu iedarbināšanu. Pirms ierīces pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai akumulatora ievietošanas, ierīces pacelšanas vai pārvietošanas, pārliecībieties, ka slēdzis atrodas izslēgtā stāvoklī.

Elektroierīci nēšana, ja pīksts atrodas uz ieslēgšanas slēža, vai ieslēgtu elektroierīcu pieslēgšana elektrotīklam pauaugstina ievainojumu gūšanas risku.

- Pirms elektroierīces ieslēgšanas nobiemet tai piestiprinātās regulēšanas atslēgas vai uzgriežņatlēgas.

Elektroierīces rotejōsajai daļai piestiprinātā uzgriežņatlēga vai regulēšanas atslēga rada traumu gūšanas risku.

- Nesniedzieties pārāk tālu. Viemēr stāviet uz stabilas pamatnes un saglabājiet līdzvaru.

Šādi uzlabosiet kontroli pār elektroierīci negaidītās situācijās.

- Valkājiet darbam piemērotu apģēbu. Nevalkājiet brīvu apģēbru vai rotaslietas. Neļaujiet matiem, apģērbam vai cīmdiem saskarties ar kustīgām daļām.

Brīvs apģērs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.

- Ja darba vietā ir uzstādītas putekļu nosūšanas vai savākšanas ierīces, pārliecībieties, ka tās ir pareizi uzstādītas un tiek pareizi lietotas.

Šīs ierīces samazina ar putekļiem saistītos riskus.

- Elektroierīces lietošana un apkope

- Nelietojet elektroierīci ar pārmērīgu spēku. Lietojet darbam piemērotu elektroierīci.

Darbam piemērotu elektroierīcei jauj darbu paveikt labāk un drošāk.

- Ja elektroierīces slēdzi nevar ieslēgt un izslēgt, nelietojet elektroierīci.

Ikviena elektroierīce, kam nedarbojas slēdzis, ir bīstama un tā ir jāremontē.

- Pirms elektroierīces regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces uzglabāšanas atvienojet tās kontaktakcijs no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru.

Šādi novērsīsiet elektroierīces nejaušas iedarbināšanas risku.

- Glabājiet elektroierīces bērniem nepieejamā vietā un nelaujiet elektroierīces lietot personām, kuras nav ar tām iepazinūs vai nav lasījušas šo instrukciju. Elektroierīces ir bīstamas, ja tās lieto nekompetenti lietotāji.

- Elektroierīcēm jābūt labā tehniskā stāvoklī. Pārbaudiet, vai kustīgas daļas nav nobīdjušas, nesaskaras, nav bojātu daļu, kā arī pievērsiet uzmanību citiem faktoriem, kas var ieteikt mērķus elektroierīces lietošanai.

Pirms elektroierīces lietošanas visi bojājumi ir jānovērš. Daudzu nelaimēs gadījumu cēlonis ir neapmierinošs elektroierīces tehniskais stāvoklis.

- Griešanas instrumentiem ir jābūt asiem un tīriem.

Pareizi apkopti griešanas instrumenti ar asām malām ieķersies retāk un ir vieglāk vadāmi.

- Izmantojet elektroierīci, piederumus, uzgaļus utt. atbilstoši lietošanas instrukcijai un elektroierīces noteiktajam veidam, nemot vērā darba apstākļus un izpildāmā darba prasības.

Lietojet elektroierīci tam neparedzētam mērķim, var rasties riska situācija.

- Apkope

- Elektroierīces apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts meistars, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

Tādējādi tiks nodrošināts elektroierīces darbināšanas drošums.

UZMANĪBU!

Bērniem un nespējīgām personām jāatrodas drošā attālumā.

Instrumenti, ko nelietojet, ir jāuzglabā bērniem un nespējīgām personām nepieejamā vietā.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI ĒVELMAŠĪNAI

- Pirms instrumenta nolaišanas pagaidiet, līdz grieznis ir apstājies.
- Valējs rotējošs grieznis var aizķert virsmu, izraisot iespējamu kontroles zaudēšanu un nopietnu ievainojumu gūšanu.
- Satveriet elektroierīci tikai aiz izolētās virsmas, jo grieznis var pieskarties savam vadam. Pārgriežot vadu zem sprieguma, šīs elektroierīces metāla daļas var tikt pakļautas spriegumam un ierīces lietotājs var saņemt strāvas triecienu.

TEHNISKIE DATI

Spriegums (atbilstoši reģioniem)*	(110 V, 230 V, 240 V)
Patēriņamā jauda	620 W*
Ēvelēšanas platum	82 mm
Maks. ēvelēšanas dziļums	2,6 mm
Svars (bez vada un vadotnes)	2,5 kg
Ātrums bez slodzes	17000 min ⁻¹

* Noteikti skaitiet izstrādājuma tehnisko datu plāksnītē, jo atsevišķos reģionos dati var tikt mainīti.

STANDARTA PIEDERUMI

Galatslēga (griešanas asmens fiksēšanai)	1
Montāžas šablons (griežņa augstuma regulēšanai)	1
Vadotne (ar montāžas skrūvi)	1
Asmens asināšanas bloks	
(Uzasināmā asmens tipam)	1
Futrālis (netiek piegādāts visos reģionos)	1
Standarta piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.	

IZVĒLES PIEDERUMI (nopērkami atsevišķi)

Putekļu savācēja adaptērs
Likums
Putekļu maisiņš
Izvēles piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

LIETOJUMI

- Dažādu koka dēļu un paneļu ēvelēšana. (Skatīt 1.–4. att.)

PIRMS DARBINĀŠANAS

1. Barošanas avots

Pārliecinieties, ka izmantojamais barošanas avots atbilst izstrādājuma tehnisko datu plāksnītē norādītajām barošanas avota prasībām.

2. Barošanas slēdzis

Pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir IZSLĒGTĀ stāvoklī. Ja kontaktakša tiek iesprausta kontaktligzdā, kamēr barošanas slēdzis ir IESLĒGTĀ stāvoklī, elektroierīce uzreiz sāk darboties un var izraisīt nopietnu negadījumu.

3. Pagarinātājs

Ja darba vieta ir tālu no barošanas avota, izmantojet pagarinātāju, kam ir pietiekams resnumis un nominālā jauda. Pagarinātājam ir jābūt tik ūsmiņam, cik tas praktiski iespējams.

- Izmantojiet skavas vai citu praktisku līdzekli sagataves fiksēšanai un atbalstam uz stabilas platformas. Ja sagatavi turēsiet ar roku vai piespiedisiet pie ķermenā, tā būs nestabila un var izraisīt kontroles zaudēšanu.
- Nelietojiet ēvelmašīnu, kad asmeņi ir vērsti uz augšu (kā stacionārā tipa ēvelmašīnu).

- Sagatavojet stabili ēvelēšanai piemērotu koka darbgaldu. Nestabils darbgalds rada bīstamu situāciju, tādēļ pārliecinieties, ka tas ir stabili novietots uz cietas, līdzzenas virsmas.

ĒVELĒŠANAS DARBĪBAS

1. Griešanas dziļuma regulēšana

- Pagrieziet svīru bultas norādītajā virzienā 5. att. (pulksteņrādītāja kustības virzienā), līdz trīsstūra zīme ir sarietota ar vēlamo griešanas dziļuma vērtību uz skalas. Skalas iedalījumi ir norādīti milimetriem.
- Griešanas dziļumu iespējams regulēt 0–2,6 mm diapazonā.
- Virsmas ēvelēšana

Rupjā ēvelēšana ir jāveic ar lielu griešanas dziļumu un piemērotā ātrumā, lai skaidras tiktu vienmērīgi izsviestas no ierīces. Lai iegūtu gluudu virsmu, tīrošā apstrāde ir jāveic ar mazu griešanas dziļumu un mazā ātrumā.

3. Ēvelēšanas darbu sākšana un pabeigšana

Kā parādīts 6. att., novietojiet ēvelmašīnas pamatnes priekšējo daļu uz materiāla un atbalstiet ēvelmašīnu horizontāli. IESLĒDZIET barošanas slēdzi un lēni darbiniet ēvelmašīnu līdz materiāla malai. Pirmajā ēvelēšanas posmā stingri nospiediet ēvelmašīnas priekšējo daļu, kā parādīts 7. att., bet darba beigās nospiediet ēvelmašīnas aizmugurējo daļu. Visas ēvelēšanas laikā ēvelmašīna ir noteikti jātūr paralēli apstrādājamajai virsmai.

- Piesardzības pasākumi pēc ēvelēšanas pabeigšanas
Ja pēc ēvelēšanas darba pabeigšanas ēvelmašīnu turat ar vienu roku, pārliecinieties, ka ēvelmašīnas griešanas asmeņi (pamatne) nepieskaras vai nav pārāk tuvu ķermenim. Pretējā gadījumā pastāv nopietnu ievainojumu risks.

5. Vada turētājs

Vada turētājs atrodas roktura aizmugurē zem vada piestiprināšanas vietas. Fiksējiet vadu turētāju no labās vai kreisās puses atkarībā no vēlamās puses. (8. att.)

6. Paliktnis

Paceliet ēvelmašīnas aizmugurējo daļu, lai no pamatnes izbūdītu pēdu. Izbūdītais paliktnis, kad noliekat ēvelmašīnu, novērš asmens saskari ar materiālu. (9. att.)

CIETSAKAUSĒJUMA ASMENS MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA, KĀ ARĪ GRIEŠANAS ASMENS AUGSTUMA REGULĒŠANA (DIVPUSĒJA ASMENS TIPAM)

1. Cietsakausējuma asmens demontāža

- Izmantojot komplektā iekļauto galatslēgu, atslābiniet asmens turētāju, kā parādīts 10. att.
- Kā parādīts 11. att., noņemiet cietsakausējuma asmeni, ar komplektā iekļauto galatslēgu to izbūdot.

UZMANĪBU!

Uzmanieties, lai nesavainotu rokas.

2. Cietsakausējuma asmens montāža

UZMANĪBU!

Pirms montāžas rūpīgi noslaukiet visas smalkās skaidas, kas uzkrājušās uz cietsakausējuma asmens.

- Paceliet montāžas plātni (B) un ievietojiet jauno cietsakausējuma asmeni starp griešanas bloku un montāžas plātni (B), kā parādīts 12. att.
- Piemontējiet jauno cietsakausējuma asmeni, to uzvīzot uz montāžas plātnes (B), lai asmens mala būtu 1 mm izvīzīta no griešanas bloka virsmas, kā parādīts 13. att.
- Pēc asmens nomaiņas pabeigšanas piestipriniet skrūves pie asmens turētāja, kā parādīts 14. att.
- Apgrīziet griešanas bloku otrādi un analogiski piemontējiet otro pusī.

3. Cietsakausējuma asmens augstuma regulēšana

UZMANĪBU!

Ja pēc iepriekš minēto darbību veikšanas cietsakausējuma asmens augstums ir nepareizi iestātīs, izpildiet turpmāk minētās darbības.

- Kā parādīts 15. att., ar galatslēgu atbrīvojiet trīs skrūves, kuras notur cietsakausējuma asmeni, pēc tam izņemiet asmens turētāju.
- Kā parādīts 16. att., pēc cietsakausējuma asmens izņemšanas pabūdiet montāžas plātni (B) bultas norādītajā virzienā, lai demontētu montāžas plātni (B).
- Atbrīvojiet 2 skrūves, kas notur cietsakausējuma asmeni uz montāžas plātnēm (A) un (B).
- Piespiediet montāžas plātnes (A) izliekto virsmu pie sienas virsmas b, vienlaikus pieregulējot cietsakausējuma asmens malu pie montāžas šablona sienas virsmas a, kā parādīts 17., 18. att. Pēc tam pievelciet tās ar 2 skrūvēm.
- Kā parādīts 19., 20. att., ievietojiet pie montāžas plātnes (B) piestiprinātās montāžas plātnes (A) izliekto daļu griešanas bloka plakanās daļas gropē.
- Kā parādīts 21. att., novietojiet asmens turētāju uz saliktā mezglā un fiksējiet ar trim skrūvēm. Pārliecinieties, ka skrūves ir stingri pievilktais. Uzstādot cietsakausējuma asmens pretējo pusī, veiciet analogiskas darbības.

ASMENS MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA, KĀ ARĪ ASMENS AUGSTUMA REGULĒŠANA (UZASINĀMA ASMENS TIPAM)

1. Asmens demontāža

- Izmantojot galatslēgu, atslābiniet trīs skrūves, kas notur asmeni, pēc tam izņemiet asmens turētāju, kā parādīts 15. att.
- Kā parādīts 16. att., pabūdiet asmeni bultas norādītajā virzienā, lai demontētu asmeni.

UZMANĪBU!

Uzmanieties, lai nesavainotu rokas.

2. Asmens montāža

UZMANĪBU!

Pirms montāžas rūpīgi noslaukiet visas smalkās skaidas, kas uzkrājušās uz asmens.

- Ievietojet pie asmens piestiprinātās montāžas plātnes (A) izliekto daļu griešanas bloka plakanās daļas gropē. (19., 22. att.)

Uzstādīet asmeni, lai tā abas puses būtu apmēram 1 mm izvīzītas no griešanas bloka (23. att.)

- Uzstādīet asmens turētāju uz saliktā mezglā, kā parādīts 24. att., un pievelciet to ar trim skrūvēm. Pārliecinieties, ka skrūves ir stingri pievilktais.

- Apgrīziet griešanas bloku otrādi un analogiski piemontējiet pretējo pusī.

3. Asmens augstuma regulēšana

- Atbrīvojiet 2 skrūves, kas notur asmeni montāžas plātnē (A).

- Piespiediet montāžas plātnes (A) izliekto virsmu pie sienas virsmas b, vienlaikus pieregulējot asmens malu pie montāžas šablona sienas virsmas a. Pēc tam pievelciet tās ar 2 skrūvēm. (17., 25. att.)

UZASINĀMO ASMEŅU ASINĀŠANA

Ērtakai asināšanai ir ieteicams izmantot speciālo asmens asinātāju.

1. Asmens asinātāja lietošana

Kā parādīts 26. att., divus asmeņus var uzstādīt asmens asinātāju, lai pārliecinātos, ka abi asmeņi tiek asināti vienādā leņķī. Asināšanas laikā regulējiet asmeņu stāvokli, lai to malas vienlaikus pieskartos asināšanas akmenim, kā parādīts 27. att.

2. Asmens asināšanas intervāli

Asmens asināšanas intervāli ir atkarīgi no apstrādājamā koka tipa un griešanas dzīluma. Tomēr parasti asināšana ir jāveic pēc apmēram 500 m koksnes ēvelēšanas darbībām.

3. Asināšanas akmens

Kad ir pieejams ūdens asināšanas akmens, lietojiet to pēc pietiekamas iemērķšanas ūdenī, jo asināšanas laikā šāds akmens var nodilt, pēc iespējas biežāk nolīdziniet asināšanas akmens augšējo virsmu.

PUTEKĻU SAVĀCĒJA ADAPTERA (PAPILDU PIEDERUMA) PIESTIPRINĀŠANA UN ATVIENOŠANA

UZMANĪBU!

- Lai novērstu negadījumu rašanos, pārliecinieties, ka elektroierice ir izslēgta un kontaktakce ir atvienota no barošanas avota.
- Izpildiet turpmāk minētās darbības, lai stingri piestiprinātu putekļu savācēja adapteri. Pretējā gadījumā adapteris var atvienoties, radot savainojumus.
 - Putekļu savācēja adaptiera piestiprināšana
 - Izskrūvējet skaidu vāciņu skrūvi D4 x 16 un noņemiet skaidu vāciņu, kā parādīts 28. att.
 - Piestipriniet putekļu savācēja adaptieri un fiksējet ar skrūvi D4 x 16. (29. att.)

PIEZĪME:

Uzmanieties, lai putekļu savācēja adaptiera un skaidu vāciņa piestiprināšanas vai atvienošanas laikā nesalauztu mēlīti.

2. Putekļu savācēja adaptiera atvienošana

Lai atvienotu putekļu savācēja adaptieri, pretējā secībā izpildiet iepriekš minētās darbības.

APKOPE UN APSKATE

1. Asmeņu apskate

Nodilušu vai bojātu asmeņu ilgstoša lietošana samazinās ēvelēšanas efektivitāti un var izraisīt motora pārslodzi. Uzasiniet vai nomainiet asmeņus, cik bieži nepieciešams.

2. Rikošanās

UZMANĪBU!

Priekšējā pamatne, aizmugurējā pamatne un griešanas dzīluma regulēšanas svira ir izgatavota īpaši precīzas ēvelēšanas nodrošināšanai. Ja ar šīm dalām nerīkojaties saudzīgi vai tās pakļaujat spēcīgiem mehāniskiem triecieniem, var paslītināties to darba pieejamīte un griešanas veikstspēja. Sevišķi uzmanīgi rīkojieties ar šīm dalām.

3. Nostiprinātājskrūvju apskate

Regulāri apskatiet visas nostiprinātājskrūves un pārliecinieties, ka tās ir pienācīgi pievilktais. Ja kāda skrūve ir valīga, nekavējoties to pievelciet. Pretējā gadījumā var rasties nopietna bīstamība.

4. Ogles suku apskate (30. att.)

Motorā tiek izmantotas ogles sukas, kas ir patēriņamas daļas. Tā kā pārāk nodilusi ogles suka var izraisīt motora darbības klūmes, kad tā ir nodilusi vai pietuvojas „maksimālajam pieļaujamam nodiluma līmenim“, nomainiet ogles sukas ar jaunām, kurām ir tāds pats numurs, kā norādīts attēlā. Ogles sukām vienmēr ir jābūt tīrām un jānoderšino to brīva slīdēšana suku turētājos.

5. Ogles suku nomaiņa

Pēc skaidu vāciņa noņemšanas ar plakano skrūvgriezi noņemiet suku vāciņus. Pēc tam ogles sukas iespējams viegli izņemt ar atsperi.

6. Motora apkope

Motora tinumi ir elektroinstrumenta „sirds”.

Nodrošiniet, lai tinumi netiktu bojātū/vai nesamirktu ar eļļuvi ūdeni.

7. Barošanas vada nomainīšana

Ja ir nepieciešams nomainīt barošanas vadu, tas ir jāveic HiKOKI pilnvarotā servisa centrā, lai novērstu bīstamu situāciju rašanos.

8. Rezerves daļu saraksts

UZMANĪBU!

HiKOKI elektroierīču remonts, modifikācija un apskate ir jāveic HiKOKI pilnvarotā servisa centrā.

Šīs detaļu saraksts nodevēs, to iesniedzot kopā ar instrumentu HiKOKI pilnvarotā servisa centrā, lai veiktu remontu vai citus tehniskās apkopes darbus.

Elektroierīču darbināšanas un apkopes laikā ievērojiet katras valsts drošības noteikumus un standartus.

MODIFIKĀCIJA

HiKOKI elektroierīces pastāvīgi tiek uzlabotas un modificētas jaunāko tehnoloģisko sasniegumu iekļaušanai.

Tādējādi dažas detaļas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

PIEZĪME

Sakarā ar HiKOKI pastāvīgo pētījumu un izstrādes programmu šeit norādītie tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Informācija par troksni un vibrāciju

Izmērītās vērtības tika noteiktas saskaņā ar EN60745 un pazīnotas saskaņā ar ISO 4871 standartu.

Izmērītais A-izsvaratotais skaņas jaudas līmenis: 94 dB (A). Izmērītais A-izsvaratotais skaņas spiediena līmenis: 83 dB (A). Nenoteiktība KpA: 3 dB (A).

Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

Atbilstoši EN60745 noteiktās vibrācijas kopējās vērtības (trīsas vektoru summa).

Mīkstas koksnes ēvelēšana:

Vibrācijas vērtība ah = 3,1 m/s²

Nenoteiktība K = 1,5 m/s²

Pazīnotā vibrācijas kopējā vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta testa metodi, un to var izmantot instrumentu saīzfuzināšanai.

To var izmantot arī iedarbības sākotnējam izvērtējumam.


BRĪDINĀJUMS

- Elektroierīces faktiskās lietošanas laikā radušās vibrācijas līmenis var atšķirties no pazīnotās kopējās vērtības atkarībā no ierīces lietošanas veida.
- Nosakiet operatora aizsardzības pasākumus, kas pamatojas uz iedarbības aprēķinu lietošanas faktiskos apstākļos (ņemot vērā visus darbināšanas cikla posmus, piemēram, ierīces izslēgšana, tās darbība tukšgaitā, kā arī palaides laiks).

Detaļas Nr.	Detaļas nosaukums	SKAITS
1	GRIEŠANAS BLOKS (W/B.B)	1
2	ĒVELMAŠĪNAS ASMENI (DIVPUSEJĀ ASMENS TIPS)	2
3	MONTĀŽAS PLĀTNE (B)	2
4	MONTĀŽAS PLĀTNE (A)	2
5	PAPLĀKSNE M4	4
6	SKRŪVE METĀLAM M4×5	4
7	ASMENS TURĒTĀJS	2
8	PAPLĀKSNE	6
9	SKRŪVE	6
10	ĒVELMAŠĪNAS ASMENI 82 MM (UZASINĀMA ASMENS TIPS)	2
17	LODIŠU GULTNIS 608VVC2PS2L	1
19	LODIŠU GULTNIS 6200VVCMP2L	1
20	SKRŪVES PLĀTNE	1
21	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE D4×16	1
22	ATSPERE	1
23	GUMIJAS STARPLIKA	1
24	PRIEKŠĒJĀ PAMATNE	1
25	SVIRA (A)	1
26	SPROSTUZGRIEZNISS M10	1
27	SVIRA (B)	1
28	PAPLĀKSNE (B)	1
29	GULTNA VĀKS	1
30	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4×12	2
31	GALA VĀCINŠ	1
32	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4×20	9
33	MONTĀŽAS SKRŪVE AR SEŠST. LIGZDU M5×8	2
34	TEHNISKO DATU PLĀKSNĪTE	1
35	SUKAS TURĒTĀJS	2
36	OGLES SUKA	2
37	SUKAS VĀCINŠ	2
38	VADA TURĒTĀJS	1
39	LENTES VĀKS	1
40	LENTE	1

Detaļas Nr.	Detaļas nosaukums	SKAITS
41	SKRIEMELIS (B)	1
42	GALA BALSTENIS	1
43	LODIŠU GULTNIS 6200VVCMP2L	1
44	ENKURS	1
45	VENTILATORA VADOTNE	1
46	STATORA BLOKS	1
47	SUKAS SPAILE	2
48	GULTŅA FIKSATORS	1
49	SKRŪVEMETĀLAM (MELNA) M4×16	2
50	SKRIEMELIS (A)	1
51	SATVERES VĀKS	1
52	ROKTURA VĀKS	1
53	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE AR SEŠST. GALVU D4×60	2
54	SLĒDZIS (BREMZE)	1
55	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4×16	2
56	VADA SKAVA	1
57	LODIŠU GULTNIS 608VVC2PS2L	1
58	SAVIENOTĀJS AR PLAKANIEM KONTAKTIEM	1
59	KORPUSS	1
60	VADA AIZSARGUZMAVA D8.8	1
61	VADS	1
62	ATSPERE	1
63	PALIKTNIS	1
64	SPAILE	1
65	TROKŠNA SLĀPĒTĀJS	1
66	SAVIENOTĀJS	1(2)
67	PIEVADS	1
68	AIZMUGUREJĀ PAMATNE	1
69	PAŠVĪTNOTĀJSKRŪVE (AR ATLOKU) D4×16	4
502	GALATSLĒGA 10MM	1
503	VADOTNE	1
504	BLOKĒTĀJA SKRŪVE M5×14	1
505	ASMENS ASINĀŠANAS BLOKS	1
506	FUTRĀLIS	1
507	MONTĀŽAS ŠABLONS	1

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

<p>English</p> <p>EC DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We declare under our sole responsibility that Planer, identified by type and specific identification code "1), is in conformity with all relevant requirements of the directives "2) and standards "3). Technical file at "4) – See below. The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file. The declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>	<p>Nederlands</p> <p>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</p> <p>Wij verklaaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Schaafmachine, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode "1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen "2) en normen "3). Technische documentatie bij "4) – zie onder. De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen. Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.</p>
<p>Deutsch</p> <p>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</p> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode "1) identifizierte Hobel allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien "2) und Normen "3) entspricht. Technische Unterlagen unter "4) – Siehe unten. Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.</p>	<p>Español</p> <p>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE</p> <p>Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el Cepillo, identificado por tipo y por código de identificación específico "1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas "2) y de las normas "3). Documentación técnica en "4) – Ver a continuación. El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico. La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.</p>
<p>Français</p> <p>DECLARATION DE CONFORMITE CE</p> <p>Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le rabot, identifié par le type et le code d'identification spécifique "1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives "2) et des normes "3). Dossier technique en "4) – Voir ci-dessous. Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique. Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.</p>	<p>Português</p> <p>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</p> <p>Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Plaina, identificada por tipo e código de identificação específico "1), está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das diretrizes "2) e normas "3). Ficheiro técnico em "4) – Consulte abaixo. O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico. A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.</p>
<p>Italiano</p> <p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</p> <p>Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la pialla, identificata dal tipo e dal codice identificativo specifico "1), è conforme a tutti i requisiti delle direttive "2) e degli standard "3). Documentazione tecnica presso "4) – Vedere sotto. Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico. La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.</p>	
<p>*1) P20SF C344399R C344400M *2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU *3) EN60745-1:2009+A11:2010 EN60745-2-14:2009+A2:2010 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013</p> <p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p> <p>Head office in Japan Koki Holdings Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan</p>	
<p>29. 6. 2018 Naoto Yamashiro European Standard Manager</p> <p>29. 6. 2018  </p> <p>A. Nakagawa Corporate Officer</p>	

Oblius

Prieš naudodami įrankį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas suprantate.

Naudojimo instrukcijos

Lietuviai k.

Obliaivimas
Nusklembimas
Drožimas
Smailinimas
Rankenėlė
Skalė
Žyma
Pjovimo pradžia
Pjovimo pabaiga
Laido laikiklis
Stovas
Vamzdinis raktas
Ašmenu laikiklis
Karbidiiniai ašmenys (dvigubo krašto ašmenų tipo)
Varžtas
Nustatymo plokšteliė (B)
Mašininis varžtas
Sukamas paviršius
Nustatymo plokšteliė (A)
Nustatymo matuoklis
Sienelės paviršius b
Plokščia pjautuvo bloko dalis
Griovelis
Ašmenys (pakartotinai pagalandomų ašmenų tipo)
Pjautuvo blokas
Sienelės paviršius a
Dangtelis nuo skiedrų
Varžtas D4x16
Dulkinių adapteris
Alkūnė
Dulkinių maišelis
Susidėvėjimo riba
Anglinio šepečio Nr.

Simboliai

ISPĖJIMAS

Toliau nurodomi ant mašinos naudojami simboliai. Prieš naudodami, įsitikinkite, kad juos suprantate.

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas.

Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

Skirta tik ES šalims

Neišmeskite elektrinių įrankių kartu su buitinėmis atliekomis! Vadovaujantis Europos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jų tvarkymo pagal nacionalinius įstatymus, elektriniai įrankiai, kurių naudojimo trukmė praėjo, turi būti surenkami atskirai ir grąžinami į perdirbimo aplinkai nekenksmingu būdu įstaigą.

greitis be apkrovos

Stiklių per minutę skaičius

Kintamoji srovė

II klasės įrankis

Perspėjimas

Voltai

Amperai

Hercai

Vatai

Kilogramai

(Originalios instrukcijos)

BENDRIEJI ELEKTRINIO ĮRANKIO SAUGOS ĮSPĖJIMAI

ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

Pasilikite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

Įspėjimuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia prie elektros tinklo jungiamą (su maitinimo laidu) elektrinį įrankį arba akumuliatoriumi maitinaną (akumuliatorių) elektrinį įrankį.

1. Darbo vietas sauga

a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.

Netvarkingose arba tamsose vietose dažniau nutinka nelaimingų atsitikimų.

b. Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pvz., ten, kur yra degių skyčių, duju arba dulkių.

Naudojant elektrinius įrankius, susidaro kibirkštys, kurios gali uždegti dulkes arba dūmus.

c. Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite vaikams arba pasaliniams asmenims būti netoliose.

Jie gali išblaškyti jūsų dėmesį, todėl galite prarasti kontrolę.

2. Apsauga nuo elektros

a. Elektrinio įrankio kištukas turi atitikti lizdą. Niekada nekeiskite kištuko konstrukcijos.

Su įžemintais elektriniais įrankiais nenaudokite jokių adapterių kištukų.

Nekeisdami kištukų konstrukcijos ir suderindami juos su lizdais, sumažinsite elektros smūgio riziką.

b. Nesilieskite prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Įžeminus kūną, kyla didesnė elektros smūgio rizika.

c. Nenaudokite elektrinio įrankio lyjant lietu arba ten, kur šlapia. I elektrinį įrankį patekus vandens, padidės elektros smūgio rizika.

d. Tinkamai elkitės su laidu. Niekada neneškite, nevilkite ir neatjunkite elektrinio įrankio suėmę už jo laido.

Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių.

Pažeidus arba supainiojus laidus, padidėja elektros smūgio rizika.

e. Jei elektrinį įrankį naudojate lauke, naudokite ilginamąją laidą, tinkantį dirbtį lauke.

Naudojant laidą, tinkantį dirbtį lauke, sumažėja elektros smūgio rizika.

f. Jei elektrinį įrankį neišvengiamai turite naudoti drėgojoje vietoje, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios srovės įtaisus.

Naudojant liekamosios srovės įtaisą, sumažėja elektros smūgio rizika.

3. Asmeninė sauga

a. Naudodamiesi elektriniu įrankiu, bukite budrūs, stebekite, ką darote, ir vadovaukitės sveiki protu.

Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų.

Dėl neatidumo dirbant su elektriniu įrankiu galima sunkiai susižaloti.

b. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada naudokite apsauginius akinius.

Naudojant apsaugines priemones, pvz., kaukę nuo dulkių,

nelystaniąią avalynę, šalmą arba klausos apsaugos priemones, atitinkamai naudojamas esant tam tikroms sąlygomis, sumažes pavojus susižaloti.

c. Saugokitės, kad įrankio neįjungtumėte netyčia. Prieš prijungdamas elektrinį įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus bloko, prieš jį pamaldami ar nešdami, išsitinkinkite, kad jungiklis yra išjungtas.

Jei elektrinius įrankius nešeite laikydami pirštą ant jungiklio arba ižungsite įrankį, kai jungiklis paspaustas, gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, ištraukite reguliavimo raktą arba veržliaraktį.

Palikus veržliaraktį arba raktą, besiskonti elektrinio įrankio dalis gali sužaloti.

e. Neperstempkite. Visada stovėkite ant tinkamo pagrindo, kad išlaikytumėte pusiausvyrą.

Taip geriau kontroliuosite elektrinį įrankį iškilus netiketoms situacijoms.

f. Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ir nesidėkite papuošaly. Saugokite plaukus, drabužius ir pirstines nuo judančių dalių.

Laisvi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali būti iutraukti į judančias dalių.

g. Jei kartu pateikiami įrankiai dulkėms ištraukti arba joms surinkti, pasirūpinkite, kad jie būtu prijungti ir tinkamai naudojami.

Naudojant dulkių surinkimo įrankį, galima sumažinti su dulkėmis susijusį pavojų.

4. Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra

a. Dirbdami su elektriniu įrankiu, nenaudokite jėgos. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį savo darbams atlikti.

Naudodamiesi tinkamą elektrinį įrankį, darbą atliksite geriau ir saugiau bei tokiu greičiu, kuriuo dirbtu įrankis ir skirtas.

b. Jei elektrinio įrankio jungikliu nepavyksta jo įjungti ir išjungti, įrankio nenaudokite.

Elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas, todėl jį būtina remontuoti.

c. Prieš ką nors reguliuodami, keisdami priedus arba sandeliuodami elektrinį įrankį, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus bloką nuo elektrinio įrankio.

Imantis šiuos saugos priemonių, sumažėja rizika netyčia įjungti elektrinį įrankį.

d. Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite elektrinio įrankio naudoti asmenims, kurie nėra susipažinę su juo bei šiomis instrukcijomis. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nemokantys jais dirbtu asmenys.

e. Tinkamai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patirkinkite, ar judančios dalių tinkamai sulygintos, ar jos nėra sukibusios ar sulūžusios ir ar nėra kitų sąlygų, dėl kurių gali nepavykti tinkamai naudoti elektrinio įrankio.

Jei elektrinis įrankis pažeistas, prieš naudodamis nuneškite jį suremontuoti. Tinkamai neprižiūrinti elektrinį įrenginių, įvyksta daugybė nelaimingų atsitikimų.

f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.

Tinkamai prižiūrinti pjovimo įrankius su aštriaisiais pjovimo kraštais, jie rečiau įstringia ir juos lengviau valdyti.

g. Elektrinį įrankį, priedus, įrankio antgalius ir kt. naudokite laikydami šių instrukcijų ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei ketinamą atlikti darbą.

Elektrinį įrankį naudojant kitaip tikslais, nei jis skirtas, gali kilti pavojinga situacija.

Lietuviai k.

5. Techninė priežiūra
 - a. Elektrinio įrankio techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas remonto specialistas, naudojantis tik identiškas pakaitines dalis.

Taip užtikrinamas elektrinio įrankio saugumas.

ATSARGUMO PRIEMONĖ

Neleiskite netoliese būti vaikams ir protinę negalią turintiems asmenims.

Nenaudojami įrankiai turi būti laikomi vaikams ir protinę negalią turintiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.

OBLIAUS SAUGOS ISPĖJIMAI

- Prieš padėdami įrankį, palaukite, kol pjautuvas sustos. Padėjus besisukančių pjautuvą, jis gali ištrigti paviršiuje ir galima prarasti kontrolę arba sunkiai susizaloti.
- Elektrinių įrankių laikykite tik už izoliuotų rankenelių paviršiaus, nes pjautuvas gali liestis su savo laidu. Nupjovus laidą, kuriuo teka srovė, atviros elektrinio įrankio metalinės dalys gali tapti įtampingesios ir naudotojas gali patirti elektros smūgi.

SPECIFIKACIJOS

Įtamprus (pagal sritis)*	(110 V, 230 V, 240 V)
Įėjimo galia	620 W*
Pjovimo plotis	82 mm
Maks. pjovimo gylis	2,6 mm
Svoris (be laidų ir kreiptuvo)	2,5 kg
Greitis be apkrovos	17 000 min. ⁻¹

* Būtinai patirkrinkite gaminio duomenų plokštelię, nes ji keičiasi pagal sritis.

STANDARTINIAI PRIEDAI

Vamzdinis raktas (skirtas pjautuvu ašmenims pritvirtinti) 1
Nustatymo matuoklis (skirtas pjautuvu aukščiui reguliuoti) 1

Kreiptuvas (su nustatymo varžtu) 1

Ašmenų galandimo blokas
(skirtas pakartotinai pagalandomiems ašmenims) 1

Déklas (tiekiamas ne visuose regionuose) 1
Standartiniai priedai gali keistis be išankstinio išspėjimo.

PAPILDOMI PRIEDAI (parduodami atskirai)

Dulkii adapteris

Alkinė

Dulkii maišelis

Papildomi priedai gali keistis be išankstinio išspėjimo.

NAUDOJIMAS

- Ivairių medinių lentų ir plokščių obliavimas. (Žr. 1–4 pav.)

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

1. Maitinimo šaltinis

Įsitikinkite, kad ketinamas naudoti maitinimo šaltinis atitinka galios reikalavimus, nurodytus ant gaminio duomenų plokštelių.

2. Maitinimo jungiklis

Įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra išjungtas. Jei kištukas prijungiamas prie lizdo, kai maitinimo jungiklis yra išjungtas, elektrinis įrankis iš karto pradės veikti, todėl gali išykti nelaimingas atsitikimas.

3. Ilgintuvas

Kai darbo vietoje nėra maitinimo šaltinio, naudokite pakankamo storio ir vardinės galios ilgintuvą. Ilgintuvas turi būti kuo trumpesnis.

- Spaustukais ar kitu praktišku būdu paremkite ir pritvirtinkite ruošinį prie stabilios platformos. Ruošinį laikant ranka arba atrėmus į kūną, jis yra nestabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
- Nenaudokite obliaus ašmenis nukreipę aukštyn (kaip stacionarus tipo obliaus).

- Paruoškite stabilių medinių darbastalių, tinkamą obliavimo darbams atlikti. Kadangi nestabilus darbastalis kelia pavojų, pasirūpinkite, kad jis būtų tvirtai pastatytas ant tvinto, lygaus paviršiaus.

OBLIAVIMO PROCEDŪROS

1. Pjautuvo gylį reguliuojimas

- Sukite rankenelę 5 pav. rodykle nurodyta kryptimi (pagal laikrodžio rodyklę), kol trikampio žymė bus sulysiuta su skaleje nurodytu norimu pjovimo gyliu. Skalė sugraduota milimetrais.

- Galima reguliuoti 0–2,6 mm pjovimo gylį.

2. Paviršiaus pjovimas

Šiurkštūs paviršiai turi būti pjaunami nustačius didelį pjovimo gylį ir tinkamą greitį, kad drožlės būtų sklandžiai pašalinamos iš mašinos. Kad baigus darbą apdrojamas paviršius būtų lygus, galutinis pjovimas turi būti atliekamas nustačius mažą pjovimo gylį ir mažą stumimo greitį.

3. Pjovimo pradžia ir pabaiga

Kaip pavaizduota 6 pav., priekinį obliaus pagrindą padėkite ant medžiagos ir atremkite oblių horizontaliai. Įjunkite maitinimo jungiklį ir lėtai slinkite oblių link priekinio medžiagos krašto. Per pirmajį pjovimo etapą stipriai spauskite priekinę obliaus pusę, kaip pavaizduota 7 pav., o pjovimo pabaigoje spauskite užpakalinę obliaus pusę. Pjaunant, oblius visą laiką turi būti laikomas horizontaliai.

- Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis baigus obliuoti
Kai baigę obliuoti oblių laikote pakelę viena ranka, pasirūpinkite, kad obliaus pjovimo ašmenys (pagrindas) nesilieštų prie kūno ir nebūtų netoli jo. Priešingu atveju galite sunkiai susizaloti.

Lietuvių k.

5. Laido laikiklis

Laido laikiklis yra užpakalinėje rankenos dalyje, po dalimi, kur pritvirtintas laidas. Prispauskite laidą laikiklyje iš dešinės arba kairės, atsižvelgiant į tai, kurioje pusėje jums reikalingas laidas. (8 pav.)

6. Stovas

Pakelkite obliaus galą, kad iš pagrindo išstruktumėte kojelę. Ištiesus stovą, obliaus ašmenys nesiliečia prie medžiagos, kai oblius padedamas. (9 pav.)

KARBIDINIŲ AŠMENŲ SURINKIMAS IR IŠARDYMAS BEI PJAUTUVO AŠMENŲ AUKŠČIO REGULIAVIMAS (NAUDOJANT DVIGUBO KRAŠTO TIPO AŠMENIS)

1. Karbidinių ašmenų išardymas

- Kaip pavaizduota 10 pav., pridedamu vamzdiniu raktu atlaivinkite ašmenų laikiklį.
- Kaip pavaizduota 11 pav., išimkite karbidinius ašmenis slinkdami juos pridedamu vamzdiniu raktu.

PERSPĖJIMAS

Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte rankų.

2. Karbidinių ašmenų surinkimas

PERSPĖJIMAS

Prieš surinkdami, kruopščiai nuvalykite visas ant karbidinių ašmenų susikaupusias drožles.

- Kaip pavaizduota 12 pav., pakelkite nustatymo plokštelię (B) ir jidėkite naujus ašmenis tarp pjautuvu bloko ir nustatymo plokštelię (B).
- Kaip pavaizduota 13 pav., pritvirtinkite naujus karbidinius ašmenis užstumdamis juos ant nustatymo plokštelię (B) taip, kad 1 mm ašmenų galiuko išlištų pro pjautuvu bloko galą.
- Kaip pavaizduota 14 pav., pakeitet ašmenis, priveržkite varžtus prie ašmenų laikiklio.
- Apsukite pjautuvu bloką ir tuos pačius veiksmus atlikite su kita puse.
- Karbidinių ašmenų aukščio reguliavimas

PERSPĖJIMAS

Jei atlikus pirmiau aprašytas procedūras karbidinių ašmenų aukštis yra netikslus, atlikite toliau aprašytas procedūras.

- Kaip pavaizduota 15 pav., vamzdiniu raktu atsukite tris varžtus, kuriais prilaikomi karbidiniai ašmenys, ir nuimkite ašmenų laikiklį.
- Kaip pavaizduota 16 pav., nuėmę karbidinius ašmenis, pastumkite nustatymo plokštelię (B) rodykle nurodyta kryptimi, kad išardytumete šią plokštę.
- Atsukite 2 varžtus, kuriais prilaikomi karbidiniai ašmenys ir nustatymo plokštelię (A), nustatymo plokštelię (B).
- Kaip pavaizduota 17, 18 pav., paspauskite pasukamą nustatymo plokštelię (A) paviršių link sieneles paviršiaus b tuo pačiu metu reguliuodami karbidinių ašmenų kraštą prie nustatymo matuoklio sieneles paviršiaus a. Tada 2 varžtai priveržkite juos.
- Kaip pavaizduota 19, 20 pav., ištatykite pasukamą nustatymo plokštelię (A), pritvirtintos prie nustatymo plokštelię (B), dalį į griovelį, esantį plokštėsje pjautuvu bloko dalyje.
- Kaip pavaizduota 21 pav., uždékite ašmenų laikiklį ant surinkto bloko ir priveržkite trimis varžtais. Išsitinkinkite, kad varžtai gerai priveržti. Tas pačias procedūras atlikite su priešingoje pusėje esančiais karbidiniais ašmenimis.

AŠMENŲ SURINKIMAS IR IŠARDYMAS BEI AŠMENŲ AUKŠČIO REGULIAVIMAS (NAUDOJANT PAKARTOTINAI PAGALANDAMUS AŠMENIS)

1. Ašmenų išardymas

- Kaip pavaizduota 15 pav., vamzdiniu raktu, kuris pridedamas kaip prietas, atsukite tris varžtus, kuriais prilaikomi ašmenys, ir nuimkite ašmenų laikiklį.
- Kaip pavaizduota 16 pav., pastumkite ašmenis rodykle nurodyta kryptimi, kad juos išardytumete.

PERSPĖJIMAS

Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte rankų.

2. Ašmenų surinkimas

PERSPĖJIMAS

Prieš surinkdami, kruopščiai nuvalykite visas ant ašmenų susikaupusias drožles.

- Ištatykite pasukamą nustatymo plokštelię (A), pritvirtintos prie ašmenų, dalį į griovelį, esantį plokštėsje pjautuvu bloko dalyje. (19, 22 pav.)

Nustatykite ašmenis taip, kad abi jų pusės išlištų pro pjovimo bloką apytiksliai 1 mm (23 pav.)

- Uždékite ašmenų laikiklį ant surinkto bloko, kaip pavaizduota 24 pav., ir priveržkite trimis varžtais. Išsitinkinkite, kad varžtai gerai priveržti.
- Apsukite pjautuvu bloką ir tuos pačius veiksmus atlikite su priešinga puse.
- Ašmenų aukščio reguliavimas

 - Atsukite 2 varžtus, kuriais prilaikomi ašmenys ir nustatymo plokštelię (A).
 - Paspauskite pasukamą nustatymo plokštelię (A) paviršiu link sieneles paviršiaus b tuo pačiu metu reguliuodami ašmenų kraštą prie nustatymo matuoklio sieneles paviršiaus a. Tada 2 varžtai priveržkite juos. (17, 25 pav.)

PAKARTOTINAI PAGALANDAMŲ AŠMENŲ GALANDIMAS

Kad būtų patogiau, rekomenduojama naudoti kaip priedą pateikiama ašmenų galandimo bloku.

1. Ašmenų galandimo bloko naudojimas

Kaip pavaizduota 26 pav., prie ašmenų galandimo bloko galima tvirtinti dvejus ašmenis, kad ašmenų galukai būtų galandami vienom kampu. Galasdami, sureguliuokite ašmenų padėti taip, kad jų kraštai prie galandimo akmens liestuši vienu metu, kaip pavaizduota 27 pav.

2. Ašmenų galandimo intervalai

Ašmenų galandimo intervalai priklauso nuo pjaunamos medienos tipo ir pjovimo gylio. Tačiau galėsti paprastai reikėtu po kiekvienų 500 pjovimo metrų.

3. Galandimo akmuo

Jei turite vandeninį galandimo akmenį, prieš naudodamis jmerkitė jį į pakankamą kiekį vandens, nes tokis galandimo akmuo galandant gali susidėvėti. Viršutinį galandimo akmens paviršių lyginkite taip dažnai, kaip reikia.

DULKIŲ ADAPTERIO PRIJUNGIMAS IR ATJUNGIMAS (PAPILDOMAS PRIEDAS)

PERSPĘJIMAS

- Kad nevyktyt nelaimingų atsitikimų, būtinai išjunkite elektrinį įrankį ir atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio.
- Norėdami gerai pritrūktinti dulkį adapterį, atlikite toliau aprašytą procedūrą. Priešingu atveju adapteris gali nukristi ir galite susizaloti.
- 1. Dulkį adapterio prijungimas
 - a. Ištraukite dangtelį nuo skiedrų varžą D4 x 16 ir nuimkite dangtelį nuo skiedrų, kaip pavaizduota 28 pav.
 - b. Pritrūktinkite dulkį adapterį ir priveržkite varžą D4 x 16. (29 pav.)

PASTABA.

Būkite atsargūs, kad prijungdami arba atjungdami dulkį adapterį ir dangtelį nuo skiedrų nesulažytumėte sklaščio.

2. Dulkį adapterio nuémimas

Norėdami nuimti dulkį adapterį, atlikite pirmiau aprašytą procedūrą atvirkštine tvarka.

PRIEŽIŪRA IR PATIKRA

1. Ašmenų tikrinimas

Nepertraukiamais naudojant atšipusius arba pažeistus ašmenis, sumažės pjovimo efektyvumas ir gali būti perkrautas variklis. Galaskite arba keiskite ašmenis taip dažnai, kaip tai būtina.

2. Naudojimas

PERSPĘJIMAS

Priekinis pagrindas, užpakalinis pagrindas ir pjovimo gylio valdymo rankenėlė yra pagaminti labai tiksliai, kad būtų užtikrintas konkretaus auksčio tikslumas. Jei su šiomis dalimis elgiamasi neatgariai arba jos stipriai sutrenkiamos, jų tikslumas ir pjovimo efektyvumas gali sumažeti. Su šiomis dalimis elgtis reikia itin atsargiai.

3. Tvirtinimo varžų tikrinimas

Reguliariai tikrinkite visus tvirtinimo varžus ir įsitikinkite, kad jie tinkamai priveržti. Pastebėjė atsilaisvinus varžą, nedelsdami ji priveržkite. Priešingu atveju galį kilti didelis pavojus.

4. Anglinių šepečių patikra (30 pav.)

Variklyje veikia angliniai šepečiai, kurie yra susidėvinčios dalys. Naudojant pernelyg susidėvėjusius anglinius šepečius, gali kilti variklio problemų, todėl vos tik jiems susidėvėjus arba beveik pasiekus susidėvimo ribą, anglinius šepečius keiskite naujais šepečiais, kurių numeris atitinka paveikslėlyje pavaizduotą numerį. Be to, pasirūpinkite, kad angliniai šepečiai visada būtų švarūs, ir įsitikinkite, kad jie lengvai slankioja šepečių laikikliuose.

5. Anglinių šepečių keitimas

Nuėmę dangtelį nuo skiedrų, atskutuvu prapjauta galvute išardykite šepečių gaubtelius. Tada anglinius šepečius galésite lengvai nuimti nuo sprytklių.

6. Variklio priežiūra

Variklio bloko apvija yra elektrinio įrankio pagrindas.

Deramai prižiūrėkite ir pasiūpinkyte, kad apvija nebūtų pažeista ir (arba) ant jos nepatektų tepalo ar vandens.

7. Maitinimo laidų keitimas

Jei reikia keisti maitinimo laidą, tai turi atliki „HiKOKI“ igaliotojo techninės priežiūros centro specialistas, kad būtų išvengta su sauga susijusio pavojaus.

8. Techninių prižiūrimų dalių sąrašas

PERSPĘJIMAS

„HiKOKI“ elektrinius įrankius remontuoti, keisti ir tikrinti turi

„HiKOKI“ igaliotojo techninės priežiūros centro specialistai.

Šis dalių sąrašas bus naudinges, jei jų su įrankiu, kurį norite remontuoti ar atliki kitus techninės priežiūros darbus, pateiksite

„HiKOKI“ igaliotojo techninės priežiūros centro specialistams.

Naudojant ir prižiūrint elektrinius įrankius, būtina vadovautis kiekvienoje šalyje nurodytais saugos reikalavimais ir standartais.

KEITIMAS

„HiKOKI“ elektriniai įrankiai yra nuolat tobulinami ir keičiami siekiant į juos integravoti naujaujas patobulintas technologijas.

Todėl kai kurios dalys gali keistis be išankstinio išspėjimo.

PASTABA

Dėl nuolatinės HiKOKI vykdomas mokslinių tyrimų ir plėtros programos čia pateiktos specifikacijos gali keistis be išankstinio išspėjimo.

Informacija dėl akustinio triukšmo ir vibracijos

Išmatuotas vertės apibrėžtos pagal EN60745 ir deklaruojamos pagal ISO 4871.

Išmatuotas A svertinis garso galios lygis: 94 dB (A).
Išmatuotas A svertinis garso slėgio lygis: 83 dB (A).

Neapibrėžtis KpA: 3 dB (A).

Naudokite klausos apsaugos priemones.

Bendrosios vibracijos vertės (triašių vektorių suma) apibrėžiamos pagal EN60745.

Minkštос medienos obliaivimas.

Vibracijos emisijos vertė ah = 3,1 m/s²

Neapibrėžtis K = 1,5 m/s²

Deklaruojama bendojro vibracijos vertė išmatuota pagal standartinį bandymo metodą ir gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu.

Ji taip pat gali būti naudojama poveikiui preliminariai įvertinti.

ISPĖJIMAS

- Faktinė vibracijos emisija naudojant įrankį gali skirtis nuo deklaruotos bendrosios vertės, atsižvelgiant į įrankio naudojimo būdus.
- Nustatykite saugos priemones, skirtas operatoriui apsaugoti ir pagristas poveikio realiomis naudojimo sąlygomis įvertinimui (atsižvelgiant į visas naudojimo ciklo dalis, pvz, laiką, kai įrankis iš Jungtas ir kai jis nenaudojamas, bei suaktyvinimo laiką).

Lietuvių k.

Ele me	Dalies pavadinimas	KIEK iš	Ele me	Dalies pavadinimas	KIEK iš
1	CUTTER BLOCK ASS'Y (W/B.B)	1	41	PULLY (B)	1
2	PLANER BLADES (DOUBLE EDGE BLADE TYPE)	2	42	END BRACKET	1
3	SET PLATE (B)	2	43	BALL BEARING 6200VVCMPS2L	1
4	SET PLATE (A)	2	44	ARMATURE	1
5	WASHER M4	4	45	FAN GUIDE	1
6	MACHINE SCREW M4×5	4	46	STATOR ASS'Y	1
7	BLADE HOLDER	2	47	BRUSH TERMINAL	2
8	WASHER	6	48	BEARING LOCK	1
9	BOLT	6	49	MACHINE SCREW (BLACK) M4×16	2
10	PLANER BLADES 82MM (RESHARPENABLE BLADE TYPE)	2	50	PULLY (A)	1
17	BALL BEARING 608VVC2PS2L	1	51	GRIP COVER	1
19	BALL BEARING 6200VVCMPS2L	1	52	HANDLE COVER	1
20	SCREW PLATE	1	53	HEX. HD. TAPPING SCREW D4×60	2
21	TAPPING SCREW D4×16	1	54	SWITCH (BRAKE)	1
22	SPRING	1	55	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4×16	2
23	RUBBER PACKING	1	56	CORD CLIP	1
24	FRONT BASE	1	57	BALL BEARING 608VVC2PS2L	1
25	KNOB (A)	1	58	FASTON	1
26	LOCK NUT M10	1	59	HOUSING ASS'Y	1
27	KNOB (B)	1	60	CORD ARMOR D8.8	1
28	WASHER (B)	1	61	CORD	1
29	BEARING COVER	1	62	SPRING	1
30	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4×12	2	63	STAND	1
31	TIP COVER	1	64	TERMINAL	1
32	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4×20	9	65	NOISE SUPPRESSOR	1
33	HEX. SOCKET SET SCREW M5×8	2	66	CONNECTOR	1(2)
34	NAME PLATE	1	67	LEAD WIRE	1
35	BRUSH HOLDER	2	68	REAR BASE	1
36	CARBON BRUSH	2	69	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4×16	4
37	BRUSH CAP	2	502	BOX WRENCH 10MM	1
38	CORD HOLDER	1	503	GUIDE	1
39	BELT COVER	1	504	STOPPER SCREW M5×14	1
40	BELT	1	505	BLADE SHARPENING ASS'Y	1
			506	CASE	1
			507	SET GAUGE	1

Lietvių k.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Prisiuđdami visą atsakomybę, mes deklaruojame, kad belaidis įrankis, identifikuojamas pagal tipą ir specifinį identifikavimo kodą 1) atitinka visus direktyvų 2) reikalavimus ir standartus 3) Techninė byla 4) - žr. žemaičiai. Europos standartų vadovas, esantis Europos atstovybės biure, yra įgaliotas sudaryti techninį failą. Ši deklaracija taikoma gaminiams, paženklintiems CE ženklu.

English	Nederlands
EC DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that Plain, identified by type and specific identification code "1), is in conformity with all relevant requirements of the directives "2) and standards "3). Technical file at "4) - See below. The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file. The declaration is applicable to the product affixed CE marking.	EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Schaafmachine, geïdentificeerd door het type en de specifieke identificatiecode "1), voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen "2) en normen "3). Technische documentatie bij "4) - zie onder. De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen. Deze verklaring is van toepassing op de producten voorzien van de CE-markeringen.
Deutsch	Español
EG-KONSISTENZERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode "1) identifizierte Hobel allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien "2) und Normen "3) entspricht. Technische Unterlagen unter "4) - Siehe unten. Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el Cepillo, identificado por tipo y por código de identificación específico "1), está en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas "2) y de las normas "3). Documentación técnica en "4) - Ver a continuación. El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico. La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.
Français	Português
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le robot, identifié par le type et le code d'identification spécifique "1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives "2) et des normes "3). Dossier technique en "4) - Voir ci-dessous. Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique. Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Plaina, identificada por tipo y por código de identificação específico "1), está em conformidade com todos os requerimentos relevantes das diretrizes "2) e normas "3). Ficheiro técnico em "4)-Consulte abaixo. O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico. A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.
Italiano	
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la pialla, identificata dal tipo e dal codice identificativo specifico "1), è conforme a tutti i requisiti delle direttive "2) e degli standard "3). Documentazione tecnica presso "4) - Vedere sotto. Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico. La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.	
<p>*1) P20SF C344399R C344400M *2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU *3) EN60745-1:2009+A11:2010 EN60745-2-14:2009+A2:2010 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013</p> <p>*4) Representative office in Europe Hikoki Power Tools Deutschland GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, Germany</p>	<p>29. 6. 2018 Naoto Yamashiro European Standard Manager</p> <p> 29. 6. 2018 </p> <p>A. Nakagawa Corporate Officer</p>