



HIKOKI

DS 12DA · DV 12DA



DS12DA




DV12DA




LV Lietošanas pamācība


1




2





3





4




5




6




7




8




9




10




11




12



13



14



VISPĀRĪGIE BRĪDINĀJUMI PAR ELEKTROIERĪČU DROŠIBU

△ BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus, pamācības, specifikācijas un aplūkojet ilustrācijas, kas nāk līdzī šai elektroierīcei.

Visu zemāk sniegtu norādījumu neievērošana var izraisīt elektisko šoku, ugunsgrēku un/vai nopietnu traumu.

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus, lai turpmāk varētu tajos iestāties.

Termins "elektroierīce" brīdinājumos attiecas uz jūsu pie elektības tīkla (ar vadu) elektroierīci vai ar bateriju darbināmo (bez vada) elektroierīci.

1) Darba teritorijas drošība

- a) Uzturiet darba teritorijā tirību un labi apgaismojiet to.

Pārlīvētas vai tumšas teritorijas veicina negadījumus.

- b) Nestrādājiet ar elektroierīcēm sprādzienbīstamā atmosfērā, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu klātbūtnē.

Elektroierīces rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai dūmus.

- c) Strādājot ar elektroierīci, nelaidiet sev tuvu bērnus un nepiederošas personas.

Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli.

2) Elektrodrošība

- a) Elektroierīču spraudņiem jāatbilst kontaktligzda. Nekad nepārveidojiet spraudni nekādā veidā. Ar zemētām elektroierīcēm nelietojiet nekādus adaptēra spraudņus.

Nepārveidoti spraudni un piemērotas kontaktligzdas samazinās elektriskā šoka risku.

- b) Izvairieties no ķermeņa saskares ar zemētām virsmām, piemēram, caurlēm, radiatoriem, virtutes plītīm un ledusskapjiem.

Jā jūsu ķermenis tiks zemēts, pastāv palielināts elektriskā šoka risks.

- c) Nepakļaujiet elektroierīces lietus vai mitruma iedarbībai.

Ūdens, nonākot elektroierīcē, palielinās elektriskā šoka risku.

- d) Lietojet kabeli pareizi. Nekad neizmantojiet vadu elektroierīces pārnesāšanai, vilķšanai vai atslēgšanai. Sargājiet vadu no karstuma, eljas, asām malām vai kustīgām detaljām.

Bojāti vai sapīti vadī palielinā elektriskā šoka risku.

- e) Darbojoties ar elektroierīci ārā, izmantojiet pagarinātāju, kas piemērots āra darbiem.

Ārā lietošanai piemērots vada izmantošana samazina elektriskā šoka risku.

- f) Ja no elektroierīces izmantošanas mitrā vietā never izvairīties, izmantojiet ar noplūdrāvās aizsargierīci (RCD) aizsargātu energijas avotu. RCD izmantošana samazina elektriskā šoka risku.

3) Personīgā drošība

- a) Strādājot ar elektroierīci, esat uzmanīgs, sekojiet līdzi tam, ko darāt, un saglabājiet veselīgo saprātu. Nelietojiet elektroierīci, kad esat noguris vai narkotiku, alkohola vai zālu līdzekļu ietekmē.

Neuzmanības mirklis, strādājot ar elektroierīcēm, var kļūt par nopietnas traumas cēloni.

- b) Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Vienmēr uzvelciet acu aizsargbrilles.

Tādi aizsarglīdzekļi kā respirators, neslidoši drošības zābaki, kīvere vai ausu aizsargi, lietojot tos attiecīgos apstākļos, samazinās cilvēku traumēšanos.

- c) Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanos. Pirms pieslēgties elektības avotam un/vai akumulatoru blokam, pamēt elektroierīci rokās vai pārnēsāt to, pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtajā stāvoklī. Elektroierīcu pārnesāšana, turot pirkstu uz slēža, vai elektroierīcu ieslēgšana, kad slēdzis ir ieslēgtajā stāvoklī, veicina negadījumus.

- d) Pirms elektroierīces ieslēgšanas izņemiet visas regulēšanas pogas vai atslēgas.

Uz elektroierīces rotējošās daļas atstāta atslēga vai pogā var izraisīt cilvēku traumas.

- e) Nepārvērtējiet savus spēkus. Vienmēr staigājiet piemērotos apavos un noturiet līdzsvaru.

Tas jauj labāk kontrolēt elektroierīci neparedzētās situācijas.

- f) Gērbieties pareizi. Nevalkājiet valīgu apgērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus un apgērbu no kustīgajām detaljām.

Vaijīgas drēbes, rotaslietas vai gari mati var aizkerties aiz kustīgajām detaljām.

- g) Ja ierīces ir paredzētas pievienošanai pie putekļu nosūkšanas un savākšanas ietaisēm, pārliecinieties, ka tās ir savienotas un tiek pareizi izmantotas.

Putekļu savākšanas izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītos riskus.

- h) Neļaujiet, lai izpratne, kas rodas biežas ierīci lietošanas dēļ, jautu jums kāt bezrūpīgam un ignorēt ierīces drošības principus.

Bezrūpīga rīcība sekundes daļās var izraisīt nopietnu traumu.

4) Elektroierīces lietošana un apkope

- a) Nepārslogojiet elektroierīci. Izmantojiet pareizo elektroierīcei sava darba mērķim.

Pareizā elektroierīcei uzlabos darbu un padaris to drošāku darba režīmā, kam tā bija konstruēta.

- b) Nelietojiet elektroierīci, ja slēdzis neieslēdzas un neizslēdzas.

Jebkāda elektroierīce, ko nav iespējams kontrolierēt, izmantojot slēdzi, ir bīstama un tā ir jāremontē.

- c) Atvienojiet spraudni no elektības akumulatoru komplektu, ja tas ir izņemams, pirms izdarīt jebkādus regulējumus, nomainīt piederumus vai noliikt elektroierīci glabāšanā. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina risku, ka elektroierīce nejausi tiek palaista.

- d) Glabājiet elektroierīces, kas netiek lietotas, bēriņiem nepieejamā vietā, neļaujiet cilvēkiem, kas nepazīst elektroierīci vai šos norādījumus, strādāt ar elektroierīci.

Neapmācīt lietotāju rokās elektroierīces ir bīstamas.

- e) Veiciet elektroierīču un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai nav nobīdes vai kustīgo daļu aizķeršanās, daļu bojājumu un jebkādu citu apstākļu, kas var ietekmēt elektroierīces darbošanos. Ja elektroierīce ir bojāta, tā pirms izmantošanas jāsalabo.

Daudzi negadījumi ir notikuši siltki apkoptu elektroierīču dēļ.

- f) Uzturiet griešanas darbarīku asumu un tirību.

Pienācīgi apkoptiem griešanas darbarīkiem ar asām griezōšām malām ir mazāk iespēju aizkerties un tie ir vieglāk kontrolejami.

- g) Lietojiet elektroierīci, tās piederumus un noņematos griezējus saskaņā ar šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu.

Elektroierīces izmantošana darbībām, kurām tā nav paredzēta, var izraisīt bīstamu situāciju.

- h) Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un taukiem.**
Slēdeni rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši noturēt un kontrolei ierīci neparedzētās situācijās.

5) Ar baterijām darbināma darbarķa lietošana un apkope

- a) Uzlādējiet atkārtoti tikai ar ražotāja norādīto lādētāju.**

Lādētājs, kas ir piemērots vienam akumulatoru komplektā tipam, var radīt ugunsgrēka risku, ja tiek lietots kopā ar citu akumulatoru komplektu.

- b) Lietojet elektroierīces tikai kopā ar speciāli tām paredzētiem akumulatoru komplektiem.**

Jebkura cīta akumulatoru komplektā lietošana var radīt traumas un ugunsgrēku risku.

- c) Kad akumulatoru komplekti netiek lietoti, turiet to tālu no ciemīm metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai ciemīm sīkiem metāla priekšmetiem, kas var veidot savienojumu no viena izvada līdz otram.**
Akumulatora izvadu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

- d) Nepareizas lietošanas apstākļos no akumulatora vai izšķakstīties šķidrums; izvairieties no saskares ar to. Ja saskare notiek nejausi, noskalojiet šķidrumu ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, papildus meklējiet medicinisko palīdzību. Šķidrums, kas ir izšķakstījies no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.**

- e) Nelietojet akumulatoru komplektu vai darbarķu, kas ir bojāts vai pārveidots.**

Bojāti vai pārveidoti akumulatori var darboties neprognozējami, kā rezultātā ir iespējams ugunsgrēks, eksplozija vai traumas risks.

- f) Nepakļaujiet akumulatoru komplektu vai darbarķu uguns vai pārk augstu temperatūru iedarbībai.**

Uguns vai par 130°C augstākas temperatūras iedarbība var izraisīt eksploziju.

- g) Sekojiet visiem uzlādēšanas norādījumiem un neuzlādējiet akumulatoru komplektu vai darbarķu ārpus tajos norādītām temperatūru diapazona.**
Uzlādēšana, kas notiek nepareizi vai temperatūrās, kas iziet ārpus norādītā diapazona, var bojāt akumulatoru un paleiināt ugunsgrēku risku.

6) Apkope

- a) Jūsu elektroierīci jāapkopī kvalificētam remontētājam, izmantojot tikai identiskas daļas nomainai.**

Tas nodrošinās elektroierīces drošības uzturēšanu.

- b) Nekad neievietojiet bojātu akumulatoru komplektu apkopi/remontu.**

Akumulatoru komplektu apkope jāveic tikai ražotājam vai autorizētām pakalpojumu sniedzējiem.

elektroinstalāciju.

Skaldišanas rīka un stiprinājumu saskares rezultātā ar spriegumaktīvu vadu skartās elektroierīces metāla daļas var kļūt spriegumaktīvas un operators var dabūt elektrisko šoku.

PAPILDU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Nodrošiniet, lai vietas, kur paredzēts urbt, būtu pilnīgi atbrīvotas no jebkādiem slēptiem šķēršļiem, ieskaitot elektroinstalāciju, ūdensvada vai gāzes caurules. Ieurbšanās minētajos objektos var izraisīt elektrisko šoku vai īssavienojumu, gāzes noplūdi vai citus apdraudējumus, kas var kļūt par nopietnu negadījumu vai traumu céloni.
- Pārliecinieties, ka stingri turat darbarķu darbošanās laikā. Ja tā netiek darīts, tas var izraisīt negadījumus vai traumas. (Att. 1)
- Fiksējiet sagatavi. Ar iespīlēšanas ierīcēm vai skrūvspīlēm fiksējiet sagatave turas daudz stingrāk nekā ar rokām.
- Iestatīšana un darba vides pārbaude. Pārbaudiet, vai darba vide ir piemērata, veicot šādu pārsardzības pasākumu.
- Neļaujiet svešķermeniem iekļūt caurumā, kas paredzēts uzlādējamās baterijas pievienošanai.
- Nekad neatvienojet uzlādējamo bateriju no lādētāja.
- Nepielaujiet uzlādējamās baterijas īssavienojumu. Baterijas īssavienojums izraisīs elektriskās strāvas palielināšanos un pārkaršanu. Rezultātā notiks baterijas aizdegšanās vai cits bojājums.
- Neļaujiet baterijai aizdegties. Ja baterija ir aizdegusies, tā var eksplodēt.
- Nogādājiet bateriju veikalā, kurā tā tika iegādāta, tīklīdz baterijas pēcuzlādes laikā kļūs par ūsu, lai tā būtu praktiski lietojama. Neizmetiet iztukšotu bateriju.
- Neievietojet priekšmetus lādētāja ventilācijas spraugās. Metāla vai uzzīsmojoša priekšmetu ievietošana lādētāja ventilācijas spraugās izraisīs elektriskā šoka risku vai sabojās lādētāju.
- Montējot uzgali bezatslēgas patronā, pienācīgi pievelciet uzmanu. Ja uzmanīva nav cieši pievilkta, uzgalis var noslīdēt vai izkrīst, izraisīt traumu.
- Mainot rotācijas ātrumu ar pārslēgšanas pogu, pārliecībieties, ka slēdzis ir izslēgts. Ātruma maiņa laikā, kad motors griežas, sabojās zobrautris.
- Sajūga ciparnīcu nedrīkst uzstādīt starp skaitliem "1, 5, 10 ... 20" vai punktiem. Neizmantojiet sajūga ciparnīcas skaitlus starp "20" un līniju urbjašinas markējuma vidū. Šādi rīkojoties, iespējami bojājumi. (tikai DS12DA)
- Vienmēr izmantojiet šo ierīci ar rotāciju pulksteņrādītāja virzienā, ja tas tiek lietots kā triecienurbjašna. (tikai DV12DA)
- Pēc ilgstoša darba izdariet pārtraukumu.
- Elektroierīce ir aprīkota ar temperatūras aizsardzības ķēdi, lai pasargātu dzīneju un detājas, kas vada dzīneja piedziņu. Nepārtraukts darbs var izraisīt darbarķa temperatūras celšanos, temperatūras aizsardzības ķēdes aktivāciju un automātisku darba pārtraukšanu. Ja tas notiek, lāujiet elektroierīcei atdzist, pirms turpināt tās lietošanu.
- Dzinējs var apstāties, ja darbarķs ir pārslogots. Ja tas varētu notikt, atlaidiet darbarķa slēdzi un likvidējiet pārslodzes iemeslus.
- Dzinēja rotācija var tikt bloķēta un apturēta, ja darbarķs tiek izmantots kā urbjašna. Izmantojot to kā skrūvgriezi, gādājiet par to, lai nenobloķētu dzīneju.
- Ja dzīnējs ir bloķēts, nekavējoties atslēdziet elektīribu. Ja dzīnējs kādu laiku ir bloķēts, dzīnējs vai baterija var aizdegties.
- Baterijas izmantošana aukstā laikā (zem 0 Celsija grādiem) dažkārt var pavaijīnat savīces grīzes momentu un samazināt darba apjomu. Taču tā ir pagaidu parādība un viss normalizējas, kad baterija sasildīsies.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Nelaidiet klāt bērnus un fiziski vājus cilvēkus.

Kad darbarķi netiek lietoti, tie jāuzglabā bērniem un fiziski vājiem cilvēkiem nepieejama vietā.

BEZVADU SKRŪVGRIEŽĀ - URBJMAŠINAS / KOMBINĒTĀS URBJMAŠINAS DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

<DV12DA>

- Veicot triecienurbšanu, uzvelciet ausu aizsargus.**
Tiekšņa iedarbība var izraisīt dzīrdes zudumu.

<DS12DA / DV12DA>

- Izmantojiet papildu rokturu (-us), ja tādi tiek piegādāti kopā ar darbarķu.**
Kontroles zaudēšana var izraisīt cilvēku traumēšanos.
- Turiet elektroierīci aiz izolētām satveršanas virsmām, veicot kādu operāciju, kuras laikā skaldišanas rīks vai stiprinājums var nonākt saskarē ar slēptu**

- Cieši fiksējiet āķi. Ja āķis nav cieši fiksēts, lietošanas laikā tas var izraisīt traumu.
- Ja vēlaties nēsāt darbarīku, aizākējot to aiz gurnu siksnes, pārliecinieties, ka darbarīka uzgalis ir noņemts. Ja tā netiek darīts, tas var izraisīt negaidītu traumu.
- Neskaitieties tieši uz gaismu. Šādas rīcības var novest pie acu traumas.
- Noslaučet visus netīrumus no LED spuldzes lēcas ar mīkstu drāniņu, esiet piesardzīgi, lai nesaskrāpētu lēcu.
- Skrāpējumi uz LED spuldzes lēcas var samazināt tās spilgtumvielu.
- Nelietojiet šo izstrādājumu, ja darbarīks vai baterijas izvadi (baterijas stiprinājumi) ir deformēti.
- Baterijas uzstādīšana var izraisīt išsavienojumu, kura rezultāts var būt dūmu izmēni vai aizdegšanās.
- Turiet darbarīku izvadus (baterijas stiprinājumus) brīvus no skaidriem un putekļiem.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka izvadu zonā nav uzkrājušās skaidas un putekļi.
- Lietošanas laikā centieties nepieejaut uz darbarīka esošo skaidriem un putekļu krīšanu uz bateriju.
- Pārtraucot darbu vai pēc darbarīka lietošanas neatstājiet to vietā, kur uz to var iedarboties krītošas skaidas vai putekļi. Šādi rīkojoties, var izraisīt išsavienojumu, kura rezultāts var būt dūmu izmēni vai aizdegšanās.
- Vienmēr lietojiet darbarīku un bateriju temperatūrā no -5°C līdz 40°C.
- Vienmēr uzlādējiet bateriju apkārtējā temperatūrā no 0 līdz 40 °C.

BRĪDINĀJUMI PAR LITIJU JONU BATERIJU

Lai pagarinātu darbmūžu, litija jonus baterija ir aprīkota ar aizsargfunkciju darbības apturēšanai.

- Izstrādājumā, kas aprakstīti zemāk, lietojot šo izstrādājumu, pat ja jūs veici slēdzi, dzīnējs var apstāties. Tas ir nevis traucejums, bet aizsargfunkcijas nostrādāšana.
- Ja baterijas energija turpināsies patērieties, dzīnējs apstāties. Šādā gadījumā nekavējoties uzlādējiet to.
- Ja darbarīks ir pārslogots, dzīnējs var apstāties. Šajā gadījumā atlaidiet darbarīka slēdzi un likvidējiet pārslodzēs iemeslus. Pēc tam to atkal varēs lietot.
- Ja baterija ir pārkarsusi, darbojoties ar pārslodzi, baterijas enerģijas padeve var izbeigties. Šādā gadījumā pārtrauciet lietot bateriju un jaujiet tai atdzist. Pēc tam to atkal varēs lietot. Turpmāk pievērsiet uzmanību šiem brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem.

BRĪDINĀJUMS

Lai jau iepriekš novērstu jebkādu noplūdi no baterijas, siltuma, gāzenēšanu, dūmu emisiju, eksploziju un aizdegšanos, lūzu, nodrošiniet šo piesardzības pasākumu ievērošanu.

- Nodrošiniet, lai skaidas un putekļi neuzkrātos uz baterijas.
- Darba laikā nodrošiniet, lai skaidas un putekļi nekrustīt uz bateriju.
- Nodrošiniet, lai nekādas skaidas un putekļi, kas krīt uz elektroierīci darba laikā, neuzkrātos uz baterijas.
- Neglabājiet nelietotu bateriju vietā, kur uz to iedarbojas skaidas un putekļi.
- Pirms nolikt bateriju glabāšanā, notīriet no tās visas skaidas un putekļus, kas varētu pielipt pie tās, un neglabājiet to kopā ar metāla daļām (skrūvēm, naglām u.c.).
- Necaurduriet bateriju ar asu priekšmetu, piemēram, naglu, nedauziet to ar āmuru, nekāpiet tai virsū, nevelciet to un nepakļaujiet bateriju smagiem fiziskiem satricinājumiem.
- Nelietojiet acīmredzami bojātu vai deformētu bateriju.
- Nelietojiet bateriju ar pretejā polaritāti.
- Nepievienojiet tieši pie elektrības kontaktligzdām vai auto piesmēkētāja kontaktligzdām.
- Nelietojiet bateriju citam mērķim, kas šeit nav norādīts.

- Ja baterijas uzlādēšana nenotiek līdz galam pat tad, ja norādītais uzlādes laiks ir pārsniegts, nekavējoties pārtrauciet uzlādēšanu.
- Nepakļaujiet bateriju augstu temperatūru vai augstspiediena iedarbībai, piemēram, nelieciet to mikroviļņu krāsnī, zāvētājā vai augstspiediena konteinerā.
- Nekavējoties aizsargājiet no uguns, ja tiek atklāta noplūde vai nepatīkama smaka.
- Nelietojiet to vietā, kur veidojas spēcīga statiskā elektīrbīta.
- Ja notiek baterijas noplūde, rodas nepatīkama smaka, izdalās siltums, mainās krāsa vai baterija deformējās vai kādā citā veidā sāk izskatīties nenormāli lietošanas, uzlādēšanas vai glabāšanas laikā, nekavējoties izņemiet to no iekārtas vai baterijas lādētāja un pārtrauciet tās lietošanu.
- Neiemērējiet bateriju nekādā šķidrumā vai neļaujiet šķidrumam ieplūst tai iekšā. Strāvu vadoša šķidruma, piemēram, ūdens, iekļūsana var izraisīt bojājumu, kā rezultātā radīties ugunsgrēki vai eksplozija. Glabājiet bateriju vēsā, sausā vietā, kur nav priekšmetu, kas varētu aizdegties un uzziesmot. Jāizvairās no kodīgas gāzes atmosfēras.

UZMANĪBU

- Ja šķidrums, noplūstot no baterijas, nonāk jums acīs, neberzējiet acīs un kārtīgi izskalojiet tās ar svaigu tīru ūdeni, piemēram, krāna ūdeni, un nekavējoties sazinieties ar ārstu. Ja neārstē, šis šķidrums var izraisīt acu problēmas.
- Ja šķidrums noplūst uz jūsu ādu vai apģērbu, nekavējoties kārtīgi noskalojiet to ar tīru ūdeni, piemēram, krāna ūdeni. Pastāv iespēja, ka tas var izraisīt ādas kairinājumu.
- Ja jūs atklājat rūsu, nepatīkamu smaku, pārkāršanu, krāsas izmaiņu, deformāciju un/vai citu nepareizību, lietojiet bateriju pirmoreiz, pārtrauciet lietošanu un nogādājiet to atpakaļ pie savas piegādātāja vai pārdevēja.

BRĪDINĀJUMS

Ja strāvu vadošs svešķermenis iekļūs litija jonus baterijas izvados, var notikt išsavienojums, kas izraisīs ugunsgrēku. Glabājot litija jonus bateriju, stingri ievērojiet šāda saturu noteikumus.

- Nelieciet glabāšanas kastē strāvu vadošus atrķitumus, naglas un stieplēs, piemēram, dzelzs un vara stiepli.
- Lai novērstu išsavienojumu, ievietojiet bateriju darbarīkā vai cieši aizveriet baterijas glabāšanas vāku, lai ventilators nebūtu redzams.



LITIJU JONU BATERIJAS TRANSPORTĒŠANA

Transportējot litija jonus bateriju, lūdzu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus.

BRĪDINĀJUMS

Informējiet pārvadājumu kompāniju, ka iepakojums satur litija jonus bateriju, norādīt tās izjejas jaudu un sekojiet pārvadājumu kompānijas norādījumiem, organizējot transportēšanu.

- Litija jonus baterijas, kuru izjejas jauda pārsniedz 100 Wh, kravu klasifikācijā tiek uzskaitītas par bistamām kravām, un tām jāpielāgo ūpašas procedūras.
- Transportēšanai uz ārvalstīm jums jāievēro starptautiskā likumdošana un galamērķa valsts likumi un noteikumi.



DETAĻU NOSAUKUMI (Att. 1 – Att. 14)

1	Atkārtoti uzlādējamā baterija	11	Pārslēgšanas poga
2	Slēgmehānisms	12	Palaišanas slēdzis
3	Rokturis	13	Uzmava
4	Kontrollampiņa	14	Spiedpoga
5	Trijstūra zīme	15	Āķis
6	Režīma pārslēgšanas rokturis	16	Skrūve
7	Skrūves pievilkšanas atzīme	17	Rieva
8	Urbja zīme	18	Dispela panelis
9	Āmura zīme	19	Baterijas atlīkuma indikatora slēdzis
10	Sajūga ciparnica	20	Baterijas atlīkuma indikatora spuldze

	Urbjmašīnas patronas ietilpība
	Svars* (saskaņā ar EPTA procedūru 01/2014)
	Skrūve - Pievilkšana
	Urbšana
	Triecienurbšana
	Ieslēgšana
	Izslēgšana
	Atvienot bateriju
	Mainīt rotācijas ātrumu - liels ātrums
	Mainīt rotācijas ātrumu - mazs ātrums
	Rotācija pulksteņrādītāja virzienā
	Rotācija pret pulksteņrādītāja virzienu

SIMBOLI

BRĪDINĀJUMS

Darbgalda ir izmantoti šādi simboli.

Pārliecinieties, ka saprotat to nozīmi, pirms lietot.

	DS12DA: Bezvadu skrūvgriezis - urbjmašīna DV12DA: Bezvadu kombinēta urbjmašīna
	Lai samazinātu traumas risku, lietotājam jāizlasa lietošanas pamācība.
	Tikai ES dalībvalstim Neutilizējiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Ievērojiet Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, elektroierīces, kas sasniegūšas darbmūža beigas, jāsavāc atsevišķi un jānosūta uz videi draudzīgas atkārtotas pārstrādes rūpniču.
-	Līdzstrāva
V	Nominālais spriegums
No	Brivgaitas ātrums
min-1	Apgriezienu skaits minūtē
Bpm	Trieciena spēks
Ls	Mazs ātrums
Hs	Liels ātrums
	Kieģeļi
	Koksne
	Metāls
	Skrūve ar rievotu galviņu
	Kokskrūve

* Atkarībā no pievienotās baterijas. Smagākais svars ir mērīts ar BSL1240M (pārdod atsevišķi).

Baterija

	Deg; Baterijas atlīkusi jauda pārsniedz 75%
	Deg; Baterijas atlīkusi jauda ir 50% – 75%.
	Deg; Baterijas atlīkusi jauda ir 25% – 50%.
	Deg; Baterijas atlīkusi jauda ir mazāka par 25%
	Mirgo; Baterijas atlīkusi jauda ir gandrīz beigusies. Pēc iespējas ātrāk uzlādēt bateriju.
	Mirgo; Darbošanās pārtraukta augstās temperatūras dēļ. Izņemiet bateriju no darbarīka un laujiet tai pilnībā atdzist.
	Mirgo; Darbošanās pārtraukta atteices vai funkcijas traucējuma dēļ. Problema var būt saistīta ar bateriju, līdz ar to, lūdzu, sazinieties ar savu dīleri.

NOTS

Lai netiktu patērieta baterijas jauda, ja aizmirsa izslēgt LED spuldzi, spuldze automātiski izslēgsies apmēram 3 sekunžu laikā.

STANDARTA PIEDERUMI

Papildus pamatblokiem (1 vienība) iepakojums satur 172. lappusē uzskaitītos piederumus.

Standarta piederumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

LIE TOJUMI

<DS12DA>

- Rievotas galvinas skrūvju, koks skrūvju, pašvītgriezes skrūvju u.c. iekrūvēšana un izkrūvēšana
- Dažādu metālu urbšana
- Dažādu kokmateriālu urbšana

<DV12DA>

- Kieģeļu un betona bloku u.c. urbšana
- Rievotas galvinas skrūvju, koks skrūvju, pašvītgriezes skrūvju u.c. iekrūvēšana un izkrūvēšana
- Dažādu metālu urbšana
- Dažādu kokmateriālu urbšana

SPECIFIKĀCIJAS

Šī darbarīka specifikācijas ir sniegtas tabulā 171. lapā.

NOTS

Tā kā HiKOKI turpina izpētes un izstrādes programmu, šeit norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

UZLĀDĒŠANA

Pirms lietot elektroīrci, uzlādējet bateriju šādā veidā.

1. Pievienojiet lādētāja elektrības vadu kontaktligzda. Kad lādētāja spraudnis savienojas ar kontaktligzdu, kontrollampiņa mirgos ar sarkano krāsu (ar 1 sekundes intervāliem).

2. Ielieciet bateriju lādētājā.

Stingri iespraudiet bateriju lādētājā, kā ir rādīts Att. 3 (2. lappusē).

3. Uzlādēšana

Kad baterija ievadīta lādētājā, sāksies uzlādēšana un kontrollampiņa nepārtraukti degs ar sarkano gaismu.

Kad baterija tiks uzlādēta līdz galam, kontrollampiņa mirgos ar sarkano gaismu. (ar 1 sekundes intervāliem) (skatīt Tabulu 1)

• Kontrollampiņas rādījumi

Kontrollampiņas rādījumi būs tādi, kā ir parādīti Tabulā 1, atbilstoši lādētāja vai uzlādējamās baterijas stāvoklim.

Tabula 1

Kontrollampiņas rādījumi				
Kontrolla mpiņa (sarkanā)	Pirms lādēšanas	Mirgo	Deg 0,5 sekundes Nedeg 0,5 sekundes (izslēdzas uz 0,5 sekundēm)	
	Uzlādēšanas laikā	Deg	Deg nepārtrauktī	
	Uzlādēšana pabeigta	Mirgo	Deg 0,5 sekundes Nedeg 0,5 sekundes (izslēdzas uz 0,5 sekundēm)	
	Gaidīšanas režīms pārkāršanas gadijumā	Mirgo	Deg 1 sekundi. Nedeg 0,5 sekundes (izslēdzas uz 0,5 sekundēm)	Baterija pārkarsusi. Nav iespējams uzlādēt. (Lādešana sāksies, kad baterija atdzīsis)
	Uzlādēšan a nav iespējama	Mirgo	Deg 0,1 sekundes Nedeg 0,1 sekundes (izslēdzas uz 0,1 sekundēm)	Baterijas vai lādētāja funkciju traucējums

- Temperatūras un baterijas uzlādēšanas laiks. Temperatūras un uzlādēšanas laiks būs tādi, kā ir norādīts Tabulā 2

UZMANĪBU

Kad baterijas lādētājs tiek lietots nepārtraukti, tas uzsilst, kas rada iemeslu atteicēm. Pēc tam, kad uzlādēšana ir beigusies, izdariet 15 minūšu pārtraukumu pirms nākamās uzlādēšanas.

4. Atvienojiet lādētāja elektrības vadu no kontaktligzdas.

5. Stingri turiet lādētāju un izvelciet ārā bateriju.

NOTS

Nodrošiniet, lai baterija tiktu izņemta no lādētāja pēc lietošanas, un tad nolieciet to glābāšanā.

UZMANĪBU

- Ja baterija ir uzlādēta, būdama uzsildīta, jo ilgu laiku atradusies vietā, kur tika pakļauta tiešai saules gaismai, vai tāpēc, ka baterija tīkko bijusi lietota, lādētāja kontrollampiņa degs 1 sekundi un nedegs 0,5 sekundes (izslēdzies uz 0,5 sekundēm). Šādā gadījumā vispirms jaūjet baterijai atdzist un tad sāciet uzlādēšanu.
- Kad kontrollampiņa mirgo (ar 0,2 sekunžu intervālu), pārbaudiet lādētāja baterijas savienotāju un izņemiet no tā visus svešķermenus. Ja tajā nav svešķermenus, iespējams, ka baterijas vai lādētāja funkcionešana ir traucēta. Nogādājiet to savā autorizētajā servisa centrā.

NOTS

Uzlādēšanas laiks var mainīties atbilstoši apkārtējai temperatūrai un strāvas avota spriegumam.

Papildus tam, uzlādēšanas laiks kļūst ievērojami ilgāks zemu temperatūru vidē, bet tas ir normāli.

Tabula 2

Lādētājs		UC12SL
Lādēšanas spriegums	V	10,8 – 12
Baterijas tips		Li-ion
Temperatūras, kurās bateriju var uzlādēt		0°C – 50°C
Aptuvenais baterijas kapacitātes uzlādēšanas laiks (20°C)		
1,5 Ah	min.	22 (3 šūnas)
2,5 Ah	min.	37 (3 šūnas)
4,0 Ah	min.	60 (3 šūnas)

- Tā kā iebūvētajam mikrodatoram vajadzīgas apmēram 3 sekundes, lai apstiprinātu, ka baterija ar izņemtu lādētāju ir uzlādēta, uzgaidiet vismaz 3 sekundes, pirms atkārtoti ievietot to un turpināt uzlādēšanu. Ja baterija tiek atkārtoti ievietota šo 3 sekunžu laikā, tā var nebūt pareizi uzlādēta.
- Ja kontrollampiņa nemirgo ar sarkano gaismu (ik pēc sekundes) arī tad, kad lādētāja vads ir savienots ar elektības avotu, tas norāda, ka var būt aktivēta lādētāja aizsardzības kēde.
Atvienojiet vadu vai spraudni no elektības avota un tad pieslēdziet to atpakaļ pēc apmēram 30 sekundēm. Ja kontrollampiņa nemirgos ar sarkano gaismu (ik pēc sekundes), nogādājiet lādētāju HiKOKI autorizētajā servisa centrā.

Urbšanas stāvokļa izvēle	6	3
Trieciena stāvokļa izvēle	7	3
Rotācijas ātruma maiņa	8	3
Kā izmantot gaismas diodi	9	3
Uzgaļa montāža	10	3
Rotācijas virziena maiņa	11	4
Slēdža darbināšana	12	4
Āķa noņemšana un uzstādišana	13	4
Baterijas atlukuma indikators	14	4
PIEDERUMU IZVĒLE	—	173

MONTĀŽA UN EKSPLUATĀCIJA

Darbība	Attēls	Lappus
Baterijas izņemšana un ielikšana	2	2
Uzlādēšana	3	2
Režīma izvēle	4	2
Savilces momenta regulēšana	5	2

LED SPULDZES BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI

Šis izstrādājums ietver funkcijas, kas ir izstrādātas tā, lai aizsargātu gan pašu darbarīku, gan bateriju. Ja kāda no aizsardzības funkcijām darbošanās laikā tiek iedarbināta, LED spuldze mirgos, kā aprakstīts Tabulā 3. Kad tiek iedarbināta kāda no aizsardzības funkcijām, nekavējoties noņemt pirkstu no slēdziņa un sekojiet norādījumiem, kas aprakstīti starp korekcijas rīcībām.

Tabula 3

Aizsardzības funkcija	LED spuldzes rādījumi	Korekcijas rīcība
Aizsardzība pret pārslodzi	Ieslēgta uz 0,25 sekundēm / izslēgta uz	Ja darbojoties pārslēgšanas pogā un uzstādīta uz HIGH, pārslēdziet to uz LOW un turpiniet strādāt. Likvidējiet pārslodzes cēloni.
Temperatūras aizsardzība		Laujiet darbarīkam un baterijai pilnībā atdzist.
Aizsardzība pret zemu		Uzlādējiet bateriju atkārtoti.

APKOPE UN PĀRBAUDE

1. Darbarīka pārbaude

Tā kā neasa darbarīka lietošana samazinās efektivitāti un var izraisīt dzīnēja funkciju traucējumu, uzasiniet vai normainiet darbarīku, tiksīdzīgā tiek pamānīts nodilums.

2. Montāzas skrūvju pārbaude

Regulāri pārbaudiet visas montāžas skrūves un pārliecīnieties, ka tās ir pienācīgi pievilktais. Ja kāda no skrūvēm aties vilāj, nekavējoties pievelciet to. Ja tā netiek darīts, tas noved pie nopietna riska.

3. Dzīnēja apkope

Dzīnēja bloka tinums ir joti svarīga elektroierīces daļa. Veltiet pienācīgu uzmanību tam, lai tinums netiek bojāts un/vai samitrināts ar eļļu vai ūdeni.

4. Tīrīšana no ārpuses

Kad urbja mašīna - skrūvgriezis klūst netīra, noslauciet to ar mīkstu sausu drāniņu vai ar ziepījūdeni samitrinātu drāniņu. Nelietojiet hloru saturošus šķīdinātājus, benzīnu vai krāsu atšķaidītāju, jo tie izkausē plastmasas.

5. Uzglabāšana

Glabājiet urbja mašīnu - skrūvgriezi vietā, kurā temperatūra ir zemāka par 40°C, kas nav pieejama bērniem.

NOTS

Litijs jonu bateriju glabāšana

Pārliecīnieties, ka litija jonu baterijas ir pilnīgi uzlādētas, pirms tās nolikt glabāšanā.

Ilgstoša (3 vai vairāk mēneši) bateriju glabāšana ar mazu lādiņu var izraisīt veikspējas samazināšanos, ievērojami saīsinot baterijas lietošanas laiku vai

baterijām zaudējot spēju saglabāt lādiņu.

Tāču ievērojami saīsināto baterijas lietošanas laiku var pagarināt, atkārtoti uzlādējot un lietojot baterijas divas līdz piecas reizes.

Ja baterijas lietošanas laiks ir pārāk īss, neraugoties uz atkārtotu uzlādēšanu un lietošanu, jāatzīst, ka baterijas ir nederīgas lietošanai, un jāiegādājas jaunas.

UZMANĪBU

Ekspluatājet un apkopojiet elektroierīces, jāievēro attiecīgās valsts drošības noteikumi un standarti.

Svarīgs paziņojums par HiKOKI bezvadu elektroierīcēm paredzētajām baterijām

Lūdzu, vienmēr izmantojiet vienu no mūsu norādītajām oriģinālajām baterijām. Mēs nevaram garantēt savu bezvadu elektroierīces drošību un veikspēju, ja to lieto kopā ar citām baterijām, ko mēs neesam norādījuši, vai kad baterija tiek izjautka un modificēta (piemēram, notiek šūnu vai citu iekšēju daļu izjaukšana un aizstāšana).

GARANTIJA

Mēs dodam garantiju HiKOKI elektroierīcēm saskaņā ar vispārējiem / nacionālajiem noteikumiem. Šī garantija neattiecas uz defektiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas, jaunprātīgas lietošanas vai normāla nodiluma un nolietojuma dēļ. Südžības gadījumā lūdzam sūtīt elektroierīci neizjauktā veidā, ar GARANTIJAS SERTIFIKĀTU, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, uz HiKOKI autorizēto servisa centru.

Informācija par gaisā vadīto troksni un vibrāciju

Nomērītās vērtības tika noteiktas atbilstoši EN60745 un deklarētas saskaņā ar ISO 4871.

Nomērītais A novērtējuma skaņas stipruma līmenis:

81 dB (A) (DS12DA)

101 dB (A) (DV12DA)

Nomērītais A novērtējuma skaņas spiediena līmenis:

70 dB (A) (DS12DA)

90 dB (A) (DV12DA)

Nenoteiktība K: 3 dB (A).

Uzvelciet ausu aizsargus.

Vibrācijas kopējās vērtības (triaksiālā vektoru summa)
noteiktas saskaņā ar EN60745.

Metāla urbšana:

Vibrāciju emisijas vērtība $\mathbf{a_h, D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ (DS12DA)

Nenoteiktība K = 1,5 m/s² (DS12DA)

Betona triecienurbšana:

Vibrāciju emisijas vērtība $\mathbf{a_h, ID} = 15,0 \text{ m/s}^2$ (DV12DA)

Nenoteiktība K = 1,5 m/s² (DV12DA)

Deklarētā vibrācijas kopējā vērtība tika mērita atbilstoši standarta testa metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbariku ar citu;

To var izmantot arī provizoriskai iedarbības novērtēšanai.



BRĪDINĀJUMS


- Vibrācijas emisijas konkrētas elektroierīces lietošanas laikā var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no veidiem, kā darbarīks tiek izmantots.
- Identificējet drošības pasākumus, lai aizsargātu operatoru, kas ir balstīti uz iedarbības novērtējuma aktuālajos lietošanas apstākļos (pemot vērā visas darba cikla dajas, piemēram, laikus, kad darbarīks ir izslēgts un kad tas darbojas brīvgaitā papildus palaišanas laikam).

NOTS


Tā kā HiKOKI turpina izpētes un izstrādes programmu, šeit norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez leprieķēja brīdinājuma.

		DS12DA	DV12DA
V		10,8 – 12 maksimums	
n_0	Ls	min ⁻¹ 0 - 350	
	Hs	min ⁻¹ 0 - 1400	
Bpm	Ls	min ⁻¹ —	0 - 5250
	Hs	min ⁻¹ —	0 - 21000
		mm —	8
		mm	29
		mm	10
		mm	6
		mm	5,8
		mm	0,8 - 10
		kg 1,1 - 1,2	1,2 - 1,3


	 UC12SL	 BSL1225M			
DS12DA DV12DA (2FS)	1	2	—	1	1
DS12DA (2FS)	1	2	1	—	1
DS12DA DV12DA (NN)	—	—	—	—	—



BSL1215




983006




BSL1240M




374778




UC12SL



374779



336471



336642

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

- 1 Modeļa Nr.
- 2 Sērijas Nr.
- 3 Iegādes datums
- 4 Klienta vārds un adrese
- 5 Dīlera nosaukums un adrese
(Lūdzam uzspiest spiedogu ar dīlera nosaukumu un adresi)

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs deklarējam, uzņemoties pilnīgu atbildību, ka bezvadu skrūvgriezis - urbjmašīna / bezvadu kombinētā urbjmašīna, kas tiek identificēta pēc tipa un specifiska identifikācijas koda *1), atbilst visām attiecīgajām direktīvu *2) un standartu *3) prasībām. Tehniskie dati *4) - skatīt zemāk.

Eiropas standartu vadītājs Eiropas pārstāvniecības birojā ir pilnvarots sagatavot tehniskos datus.

Deklarācija tiek piemērota izstrādājumam, kam ir CE markējums.

*1) DS12DA C357895S
DV12DA C357903S

*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

*3) EN60745-1:2009+A11:2010

EN60745-2-1:2010

EN60745-2-2:2010

EN60335-1:2012+A11:2014

EN60335-2-29:2004+A2:2010

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Pārstāvniecības birojs Eiropā
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich, Vācija

29. 12. 2018

Naoto Yamashiro

Eiropas standartu vadītājs

Galvenā mītne Japānā
Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan

29. 12. 2018




A Nakagawa

A. Nakagawa
Korporatīvā amatpersona


Koki Holdings Co., Ltd.

HIKOKI

DS 12DA · DV 12DA



DS12DA




DV12DA




LT Naudojimo instrukcijos


1




2





3





4




5




6




7




8




9




10




11




12



13



14



BENDRIEJII ELEKTRININIŲ ĮRANKIŲ SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

△ ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite su šiuo įrankių pateikiamus įspėjimus, nurodymus, peržiūrėkite iliustracijas bei specifikacijas. Nesilaikydamis pateiktų nurodymų galite patirti elektros smūgi, skelti gaisrą ir (arba) stipriai susizalojti.

Pasilikite įspėjimus ir nurodymus ateicių.

Ispėjimuose terminas „elektrinis įrankis“ reiškia jūsų elektrinių įrankių, kurių energija tiekama iš elektros tinklo arba akumuliatorius.

1) Darbo vienos saugumas

- a) Darbo vieta visuomet turi būti gerai apšviesta.

Netvarkingoje ar blogai apšviestoje darbo vietoje dažniau pasitaiko nelaimingi atsitikimai.

- b) Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pavyzdžiu, kai netoli ese yra degių skyčių, duju ar dulkių.

Elektriniai įrankiai sukelia žiežrbas, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.

- c) Šalia veikiančio elektrinio įrankio neturi būti vaikų ir pašalinų asmenų.

Jei kažkas blaško dėmesį, galite nesuvaldyti įrankio.

2) Elektrinis saugumas

- a) Elektrinio įrankio kištukas turi tiktai konkretiems lizdui. Nemėginkite kaip nors keisti kištuko. Nenaudokite kištuko adapterių su įzemintais elektriniiais įrankiais. Kištukas be jokių pakeitimų ir jam tinkantis lizdas mažina elektros smūgio pavojų.

- b) Stenkiteis nesiliesti prie jėminto paviršiu, pavyzdžiu, vamzdžiu, radiatoriu ar šaldytuvu.

Jei jūsų kūnas įzemintas, didėja pavojus patirti elektros smūgi.

- c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietus ir drėgmės.

Ji elektrinio įrankio vidų patekės vanduo didina elektros smūgio pavojų.

- d) Nepažeiskite laido. Neneškite įrankio, laikydami jį už laido ir netraukite už laido, jei norite ištraukti kištuką iš lizdo. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštriai kraštų r judančių dalių.

Pažeistas ar susispynęs laidas didina elektros smūgio riziką.

- e) Dirbdami su elektriniiais įrankiais lauke, naudokite lako salygoms tinkant prailginamajai laidai.

Naudodamis lako salygoms tinkant laidą, sumažinsite elektros smūgio pavojų.

- f) Jei dirbtu su elektriniu įrankiu drėgnose salygose neišvengiamai, naudokite elektros tiekimo šaltinių liekamosios srovės jungtuvu.

Liekamosios srovės jungtuvas mažina elektros smūgio pavojų.

3) Asmeninis saugumas

- a) Nepraskrite budrumo, žiūrėkite, ką darote ir protingai naudokite elektrinius įrankius. Nenaudokite elektrinio įrankio pavargę, veikiamai vistų, alkoholio arba narkotinių medžiagų.

Net ir menkiausias nedėmesingumas dirbant su elektriniu įrankiu galiapti sunkaus susalojimo priežastimi.

- b) Naudokite asmenis apsaugos priemones. Visuomet naudokite akių apsaugas.

Asmenis apsaugos priemonės, tokios kaip nuo dulkių sauganti kaukę, neslystantys apsauginiai batai, kietas galvos apdangalas ar klausos apsauga tam tikrose salygose mažina susizalojimo tikimybę.

- c) Venkite netyčinio įsijungimo. Įsitikinkite, ar jungiklis yra išjungtas ir tik tuomet junkite elektrinį įrankį į elektros tinklą ir (arba) prie akumulatoriaus, imkite jį į rankas ar neškite.

Neneškite įrankių įjungtu jungikliu ar laikydami pirštą ant jungiklio, nes tai didina susizalojimo riziką.

- d) Priēs įjungdami elektrinį įrankį, nuimkite reguliavimo raktus ar veržiliarakčius.

Ant besisukančios elektrinio įrankio uždėtas reguliavimo raktas arba veržiliaraktis gali sužaloti.

- e) Nesiekiite rankomis per tolį. Stovėkite ant tinkamo pagrindo ir išlaikykite pusiausvyrą.

Tai padės geriau valdyti elektrinį įrankį netinkose situacijose.

- f) Vilkėkite tinkamus drabužius. Nevilkékite laisvu drabužiu ir nedėvėkite papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius judančių detalių.

Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali patekti į judamas dalis.

- g) Jei prietaisai tiekiami su prijungiamais dulkių ištraukimo ar surinkimo įrenginiais, visuomet teisingai prijunkite ir naudokite šiuos įrenginius. Dulkių surinkimo įrenginiai gali sumažinti dulkių keliamus pavojus.

- h) Neleiskite, kad dažnai naudojant įrankį įgytos žinios užgožtų budrumą, todėl neignoriukite elektrinio įrankio saugaus naudojimo principų.

Net menkiausias nerūpestingumas baigtis rimtu sužalojimu.

4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

- a) Nenaudokite elektriniams įrankiams per didelęs jėgos. Elektrinius įrankius naudokite tik pagal jų paskirtį.

Tinkamas įrankis darbą atlikis geriau ir saugiau, jei bus naudojamas taip, kaip numatytą.

- b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia ir neišjungia.

Jungiklių nevaldomas elektrinis įrankis yra pavojingas, todėl jį reikia pataisyti.

- c) Išjunkite kištuką iš elektros lizdo ir (arba) atjunkite akumulatorių nuo elektrinio įrankio (jei jis nuimamas), prieš atlikdami jo reguliavimą, antgaliai keitimo veiksmus ar prieš padėdami įrankį į saugojimo vietą. Tokios apsaugojimo priemonės sumažins riziką, kad elektrinis įrankis įsijungs netinkai.

- d) Neįjungtus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite su elektriniu įrankiu nesusipažinusiem bei neperskaičiusiem šios instrukcijos asmenims jo naudoti.

Elektriniai įrankiai yra pavojingi nepatyrusiose rankose.

- e) Prižiūrėkite elektrinius įrankius ir aksesuarus. Patikrinkite, ar teisingai uždėtos besisukančios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų būklėi, kurios gali darysti įtaik elektrinio įrankio veikimui. Jei įrankis pažeistas, prieš naudojimą ji suremontuokite.

Daug nelaimingu atsitikimui įvyksta dėl netinkamos elektrinio įrankio priežiūros.

- f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.

Tinkamai prižiūrėti aštrūs pjovimo įrankiai rečiau stringa ir juos lengviau valdyti.

- g) Naudokite elektrinius įrankius, jų aksesuarus ir antgalius pagal nurodymus, atsižvelgdami į darbo salygas bei atliekamo darbo pobūdį.

Naudojant įrankį kitims, nei numatyta tikslams, gali kilti pavojingos situacijos.

- h) Rankenos ir laikymo paviršiai turi būti švarūs, sausiai, nesutepti alyva ar tepalu.**
Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai trukdo tinkamai valdyti įrankį netikėtose situacijose.
- 5) Akumuliatoriu naudojimas ir priežiūra**
- Įkraukite tik naudodami gamintojo nurodytą įkroviklį.**
Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis įkroviklis gali sukelti gaisrą, jei naudojamas su kitokio tipo akumuliatoriumi.
 - Naudokite elektrinius įrankius tik su nurodytu tipo akumuliatoriis.**
Naudojant kito tipo akumuliatorių, gali kilti gaisro ar kuno sužalojimo pavojus.
 - Nenaudojamą akumuliatorių laikykite atokiau nuo kitų objektų, tokius kaip spaustuvai, monetos, raktai, vynys, varžtai ar kitaip smulkūs daiktai, kurie gali sujungti vieną terminalą su kitu.**
Trumpai sujungus akumuliatoriaus terminalus, galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
 - Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali išsilieti skystis – nelieskite jo. Jei to neišvengėte, nuskalaukite pažeista vietą vandeniu. Jei skystis pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus išsiliejęs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.**
 - Nenaudokite akumuliatoriaus ar įrankio, jei jie sugedo arba jiems buvo daryti kokie nors pažeitimai.**
Pažeisto akumuliatoriaus veikimas gali būti neprognozuojamas, todėl gali kilti gaisras, sprogimas arba galite susižaloti.
 - Saugokite akumuliatorių ar įrankį nuo ugnies ir aukštos temperatūros.**
130 °C viršijanti temperatūra gali sukelti sprogimą.
 - Vadovaukites įkrovimo nurodymais ir neįkraukite akumuliatoriaus arba įrankio, jei temperatūra neatitinka instrukcijoje nurodytų apribojimų. Įkrovimas netinkamoje temperatūroje gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro riziką.**
- 6) Aptarnavimas**
- Elektrinius įrankius aptarnauti patikėkite tik kvalifikuotam remonto specialistui ir naudokite tik identiškas pakeiciamasių dalis.**
Tai padės užtikrinti tinkamą elektrinio įrankio priežiūrą.
 - Netaisykite pažeisto akumuliatoriaus.**
Ji taisityti turi tik gamintojas arba jo igaliotasis remonto paslaugų teikėjas.

APSAUGA

Saugokite nuo vaikų ir nesveikių asmenų.
 Nenaudojamus įrankius laikykite vaikams ir nesveikiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.

BELAIDŽIO GRĘŽTUVO / KOMBINUOTO GRĘŽTUVO SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

<DV12DA>

- Atlikdami smūginio gręžimo darbus, dėvėkite ausų apsaugas.**
Trukišmas gali pakenkti klausai.
- <DS12DA / DV12DA>**
- Jei yra, naudokite papildomą (-as) rankeną (-as).**
Praradus kontrolę, galima susižaloti.
- Atlikdami darbus, kai pjovimo priekas arba tvirtinimo elementas gali paliesti paslėptą laidą, laikykite įrankį už izoliuotos laikymui skirtos vietas.**

Jei pjovimo priekas arba tvirtinimo elementas paliesti laidą, kuriame yra elektros srovė, srovė taip pat atsiraanda elektrinio įrankio atvirose metalinėse dalyse, todėl operatorius gali patirti elektros smūgi.

PAPILDOMI SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

- Įsitinkinkite, kad grežiamame plote néra jokių paslėptų klüčių, taip pat ir elektros laidų, vandens ar dujų vamzdžių. Juos pragrežus, gali įvykti elektros smūgis arba trumpasis jungimas, nutekėti kenksmingos medžiagos ar dujos, kurios gali sukelti nelaimingą atsiskrimą arba sužaloti.**
- Dirbdami išvirtai laikykite įrankį. Jei to nedarysite, galite stipriai susižaloti ar patirti nelaimingą atsiskrimą. (1 pav.)**
- Pritvirtinkite detale. Saugiau detale pritvirtinti suspaudimo įrenginyje arba spaustuvu, nei laikyti rankose.**
- Darbo aplinkos paruošimas ir patikrinimas. Patikrinkite, ar darbo aplinka tinkla darbui, vadovaudamiesi šioms atsargumo priemonėmis.**
- Saugokitės, kad pašalininiai objektais nepatektų į angą įkraunamam akumuliatoriui prijungti.**
- Neardykiite įkraunamo akumuliatoriaus ir įkroviklio.**
- Trumpai nesujunkite įkraunamo akumuliatoriaus. Dėl trumpojo akumuliatoriaus jungimo susiformuoja stipri srovė ir akumuliatorius perkaista. Dėl to akumuliatorius gali sudegti ar sugesti.**
- Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį. Deginamas akumuliatorius gali sprogti.**
- Kai įkrautas akumuliatorius veikia trumpai, grąžinkite akumuliatorių parduojuvei, kurioje jis įsigijote. Nemeskite nusilpusio akumuliatoriaus.**
- Nekiškite jokių objektų į įkroviklio védinimo angas. Metaliniai objektai ar degios medžiagos, patekusios į įkroviklio védinimo angas, gali sukelti elektros smūgi ar sugadinti įkroviklį.**
- Įstatydami grąžtą į beraktį laikiklį, tinkamai priveržkite įvorę. Jei įvorė néra tinkamai priveržta, grąžtas gali iškristi ar išslisti ir sužaloti.**
- Keisdami sukimosi greitį keitimo rankenéle, įsitinkinkite, kad jungiklis yra išjungtas. Keičiant greitį, kai variklis sukas, gali sugesti pavaro.**
- Sankabos diskis negalima nustatyti tarp skaičių 1,5, 10...20 ar taškelį. Nenaudokite, kai sankabos diskas yra tarp skaičiaus 20 ir linijos gręžimo žymos centre. Tai gali sukelti gedimą. (tik DS12DA)**
- Jei naudojate įrankį smūginiam gręžimui, visada naudokite į laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi. (tik DV12DA)**
- Įrankio pertrauka po ilgo veikimo.**
- Elektrinis įrankis yra su temperatūrinės apsaugos grandine, kuri saugo variklį ir variklio veikimą kontroliuojančias dalis. Jei dėl ilgo naudojimo įrankis įkaista, temperatūrinės apsaugos grandinė suveikia ir sustabdė veikimą. Taip įvykus, leiskite įrankiui atvesti ir tik po to tikslių darbų.**
- Jei įrankis patyrė perkovą, variklis gali sustoti. Taip įvykus, atleiskite įrankio jungiklį ir pašalinkite perkovos priežastį.**
- Variklio sukimasis gali būti užblokuotas, kai įrankis naudojamas kaip gręžtuvas. Kai suktuvas – gręžtuvas naudojamas įsukimui, neužblokuokite variklio.**
- Jei variklis užsiblokavo, nedelsdami išjunkite elektros srovę. Jei variklis užblokuotas kurį laiką, galėjote perdegti variklis arba akumuliatorius.**
- Naudojant akumuliatorių šaltje (žemiau 0 °C), kartais gali susilpnėti užveržimo sukimo momentas, o darbas sulėtėti. Tačiau tai laikinas reiškinys ir išnyksta, kai akumuliatorius išyla.**

- Tvirtai įstatykite kabliuką. Jei kabliukas neįstatytas tvirtai, naudojimo metu jis gali sužaloti.
Jei nešiojate įrankį, pakabintą ant klubų diržo kabliuko, nepamirškite nuimti įrankio antgalį. Jei to nepadarysite, galite stipriai susižaloti.
- Nežiūrėkite tiesiai į šviesą. Tai gali pakenkti regėjimui.
Minkštą šluoste nuvalykiite dulkes ir nešvarumus nuo šviesos diodų (LED) lempų, tačiau stenkiteis jų nesubražyti. LED lempų išbrézimai bologina šviesos ryškumą.
- Nenaudokite gaminio, jei įrankis arba akumulatorius (akumulatorius įstatymo) terminalai deformavosi.
Įstatant akumulatoriui, gali įvykti trumpasis jungimas, dėl to jis gali užsidegti arba pasklisti dūmai.
- Ant akumulatoriaus (akumulatorius įstatymo) terminalų negali būti drožlių ir dulkių.
 - Prieš naudojimą įsitikinkite, kad ant terminalų nesusikaupę drožlių ir dulkių.
 - Naudojimo metu stenkiteis, kad dulkės ir drožlės nekrystų ant akumulatoriaus.
 - Sustabdymadi darbą arba po naudojimo nepalikite įrankio ten, kur ant jo galėtų kristi drožlės ar dulkės.
Dėl to gali įvykti trumpasis jungimas, sukeldamas užsiliepsnojimą ar dūmų išsiskryrimą.
- Akumulatorių ir įrankį naudokite -5 °C – 40 °C temperatūroje.
- Akumulatorių įkraukite 0 - 40 °C aplinkos temperatūroje.

ATSARGUMO PRIEMONĖS LIČIO – JONŲ AKUMULIATORUI

Kad ličio – jonų akumulatorius tarnautų ilgiau, jis turi apsauginę funkciją, sustabdomą energijos tiekimą.
Toliau aprašytais 1–3 atvejais, naudojant gaminį, net jei traukiante jungiklį, variklis gali sustoti. Tai nėra gedimas, bet reiškia, kad suveikė apsauginė funkcija.

- Kai išsenka akumulatorius energija, variklis sustoja.
Tokiu atveju, reikia jį nedelsiant įkrauti.
- Jei įrankis patyrė perkrovą, variklis gali sustoti. Šiuo atveju, atleiskite įrankio jungiklį ir pašalinkite perkrovos priežastis. Po to galite įrankį naudoti toliau.
- Jei akumulatorius patyrė perkrovą dėl pernelyg sunkaus darbo, akumulatorius gali nustoti tiekti energiją.
Šiuo atveju, nustokite naudotį akumulatorių ir leiskite jam atvėsti. Po to galite įrankį naudoti toliau.

Be to, atkreipkite dėmesį į šį išpėjimą bei atsargumo priemonę.

ISPĖJIMAS

Norédami išvengti nuotėkio iš akumulatoriaus, šilumos kaupimosi, dūmų, sprogimo ir užsidegimo, atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones.

- Įsitinkinkite, kad drožlės ir dulkės nesikaupia akumulatoriui.
 - Darbo metu įsitinkinkite, kad drožlės ir dulkės nekrenta ant akumulatoriaus.
 - Užtinkinkite, kad darbo metu susikaupusios dulkės ir drožlės nesikaupė ant akumulatoriaus.
 - Nelaikykite nenaudojamo akumulatoriaus ten, kur ant jo gali kauptis dulkės ir drožlės.
 - Prieš padėdami saugoti akumulatorių, pašalinkite drožlės ir dulkes, kurios gali būti susikaupusios ant jo ir nelaikykite akumulatoriaus kartu su metaliniais objektais (varžtai, vinimis ir kt.).
- Nepradurkite akumulatoriaus aštriaus daiktai, pavyzdžiu, vinimi, nedaužykite jo plakantu, nelijkite ant jo, nemeskite akumulatoriaus ir saugokite jį nuo stiprių smūgių.
- Nenaudokite akivaizdžiai pažeisto ar deformatuoto akumulatoriaus.
- nenaudokite akumulatoriaus sukeisdami jo polius.
- Nejunkite tiesiogiai į elektros tinklą ar automobilio cigarečių uždegiklio lizdą.

- Nenaudokite akumulatoriaus jokiems kitiemis tikslams, išskyrus čia išvardintus.
- Jei akumulatorius neįsikrauna net per nurodytą laiką, nedelsdami nutraukite jį krovimą.
- saugokite akumulatorių nuo aukštos temperatūros ir aukšto slėgio – nedékite jo į mikrobangų krosnele, nedžiovinkite džiovintuvą ir nedékite į talpyklas, kuriose yra aukštas slėgis.
- Nedelsdami patraukite akumulatorių nuo ugnies, jei pastebėjote nuotekį iš akumulatoriaus ar pajutote blogą kvapą.
- Nenaudokite vietose, kuriose susikaupia statinis elektros krūvis.
- Jei iš akumulatoriaus teka skystis, jis skleidžia blogą kvapą, kaupiasi šiluma, pakito jo spalva arba jis deformavosi, arba pastebite kitų gedimų naudojimo, įkrovimo ar saugojimo metu, nuimkite akumulatorių nuo įrankio ir nustokite jį naudoti.
- Nemerkitė akumulatoriaus į skysčius ir saugokite, kad skysčiai nepatektų į jo vidų. Į vidų patekę laidūs skysčiai, pavyzdžiu, vanduo, gali sugadinti akumulatorių, sukeliami gaisrus ar sprogimą. Laikykite akumulatorių vésioje, sausoje vietoje, atokiau nuo degių medžiagų. Būtina vengti korozinių dujų.

ATSARGUMO

- Jei iš akumulatoriaus išsiliejęs skystis pateko į akis, netrinkite akių, bet išskalbiate jas švariu vandeniu, pavyzdžiu, iš čiaupo ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Negydant, akumulatoriaus skysčiai gali sukelti problemų akims.

- Jei skysčiai pateko ant odos ar drabužių, gerai nuplaukite švariu vandeniu, pavyzdžiu, iš čiaupo. Skystis gali sudirginti odą.

- Jei pirmą kartą naudodami akumulatorių pastebite rūdis, blogą kvapą, spalvos pokyčius, deformaciją ar kitus neįprastus reiškinius, nenaudokite akumulatoriaus ir gražinkite jį tiekėjui arba pardavėjui.

ISPĖJIMAS

Jei ličio – jonų akumulatoriaus terminalus patenka laidžių svetimkinių, gali įvykti trumpasis jungimas ir kilti gaisras. Laikykite ličio – jonų akumulatorių tik pagal toliau nurodytas taisykles.

- Į saugojimo dėžę nedékite laidžių medžiagų, vinių ir laidų, pavyzdžiu, geležinių ir varinių laidų.
- Kad išvengtumėte trumpojo jungimo, įstatykite akumulatorių į prietaisą ar saugiai įdékite į akumulatoriaus saugojimo dėklą taip, kad nesimatyti ventiliatoriaus.



LIČIO – JONŲ AKUMULATOIAUS TRANSPORTAVIMAS

Transportuodami ličio – jonų akumulatorių, imkitės tokiu atsargumo priemonių.

ISPĖJIMAS

Ispékite transporto bendrovę, kad pakuočėje yra ličio – jonų akumulatorius, informuokite bendrovę apie jo galiaj ir laikyklės transporto bendrovės nurodymų dėl transportavimo organizavimo.

- Ličio – jonų akumulatoriai, kurių galia viršija 100 Wh, transportuojant laikomi pavojingomis prekėmis, todėl jiems galioja speciali tvarka.
- Transportuodami į užsienį, turite laikytis tarptautinių įstatymų ir taisykių bei paskirties šalies reikalavimų.



DALIŲ PAVADINIMAI (1 – 14 pav.)

1	Jukraunamas akumulatorius	11	Perjungimo rankenėlė
2	Svirtelė	12	Paleidimo jungiklis
3	Rankena	13	Mova
4	Signalinė lemputė	14	Mygtukas
5	Trikampis ženklias	15	Kabliukas
6	Režimo perjungimo diskas	16	Varžtas
7	Varžto užveržimo žyma	17	Griovelis
8	Gręžimo žyma	18	Ekranas
9	Plaktuko žyma	19	Likusios akumulatoriaus galios indikatoriaus jungiklis
10	Sankabos diskas	20	Likusios akumulatoriaus galios indikatoriaus lemputė

	Grąžto laikiklio talpa
	Svoris* (Pagal EPTA (belaidžių elektrinių įrankių
	Užveržimo varžtas
	Gręžimas
	Smūginis gręžimas
	Ijungimas
	Išjungimas
	Atjunkite akumulatorių
	Sukimosi greičio keitimas – Didelis greitis
	Sukimosi greičio keitimas – Mažas greitis
	Sukimasis pagal laikrodžio rodyklę
	Sukimasis prieš laikrodžio rodyklę



SIMBOLIAI

ISPĖJIMAS

Šie simboliai naudojami prietaisams. Prieš naudodamai įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę.

	DS12DA: Belaidis gręžtuvas DV12DA: Belaidis kombinuotas gręžtuvas
	Norint sumažinti susižeidimo riziką, naudotojas turi perskaityti naudojimo vadovą.
	Tik ES šalims Neišmeskite elektrinių įrankių kartu su būtinėmis atliekomis! Vadovaujant Europos Sąjungos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jų igyvendinant pagal nacionalinius įstatymus, nebenaudojami elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir grąžinami į aplinką tausojančią perdirbimo įmonę.
	Nuolatinė srovė
	Vardinė galia
	Greitis be apkrovos
min ⁻¹	Virpesių per min.
Bpm	Smūgių greitis
Ls	Mažas greitis
Hs	Didelis greitis
	Plvto
	Medis
	Metalas
	Mašinų varžtai
	Medienos varžtai

* Priklausomai nuo prijungto akumulatoriaus Sunkiausias svoris nustatytas su BSL1240M (parduodamas atskirai).

Akumuliatorius

	Dega; Liko daugiau kaip 75 proc. akumulatoriaus
	Dega; Liko 50-75 proc. akumulatoriaus galios.
	Dega ; Liko 25-50 proc. akumulatoriaus galios.
	Dega; Liko mažiau kaip 25 proc. akumulatoriaus galios.
	Mirksi; Akumuliatorius beveik visiškai nusilpęs. Kuo greičiau įkraukite akumulatorių
	Mirksi; Galia netiekama dėl per aukštostos temperatūros. Nuimkite akumulatorių nuo įrankio ir leiskite visiškai atvėsti.
	Mirksi; Galia netiekama dėl gedimo ar sutrikimo. Problema galių ivykti dėl akumulatoriaus, todėl kreipkitės į pardavėją.

PASTABA

Kad akumulatoriaus nenaudotų neišjungta LED lemputė, ji automatiškai išsijungia po maždaug 3 sekundžių.

STANDARTINIAI PRIEDAI

Kartu su pagrindiniu agregatu (1 vnt.) pakuočėje yra 172 psl. išvardinti aksesuarai.

Standartiniai aksesuarai gali būti keičiami be įspėjimo.

PROGRAMOS

- <DS12DA>
- Mašinos varžtų, medienos varžtų, savisriegių varžtų įskimas
 - Ivarių metalų gręžimas
 - Ivarios medienos gręžimas
- <DV12DA>
- Plytų, betono ir kt. gręžimas
 - Mašinos varžtų, medienos varžtų, savisriegių varžtų įskimas
 - Ivarių metalų gręžimas
 - Ivarios medienos gręžimas

SPECIFIKACIJOS

Įrankio specifikacijos išvardintos lentelėje 171 psl.

PASTABA


Dėl „HiKOKI“ vykdomy nuolatinį tyrimų ir tobulinimo, išdėstyto specifikacijos gali būti keičiamos be jspėjimo.

JKROVIMAS

Prieš naudodami elektrinį įrankį, įkraukite akumuliatorių kaip nurodyta.

1. **Ijunkite įkroviklio maitinimo laidą į kištukinį lizdą.**
Jungiant įkroviklio kištuką į kištukinį lizdą, mirksės raudona signalinė lemputė (1 sekundės intervalais).
2. **Ijunkite įkroviklį į lizdą.**
Tvirtai įstatykite akumuliatorių į įkroviklį, kaip parodyta 3 pav. (2 psl.)
3. **Įkrovimas**
Įstačius akumuliatorių į įkroviklį, prasidės įkrovimas ir nuolat degs raudona signalinė lemputė. Akumuliatoriui visiškai įsikrovus, mirksės raudona signalinė lemputė. (1 sekundės intervalais) (žr. 1 lentelėje)
- Signalinės lemputės reikšmės
Signalinės lemputės reikšmės nurodytos 1 lentelėje ir priklauso nuo įkroviklio būklės ar akumuliatoriūs įkrovimo lygio.

1 lentelė:

Signalinės lemputės reikšmės				
Signalinė lemputė (raudona)	Prieš įkrovimą	Mirksi	Dega 0,5 sek. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	
	Įkrovimo metu	Dega	Dega nuolat	
	Įkrovimas baigtas	Mirksi	Dega 0,5 sek. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	
	rezervinis režimas perkaitus	Mirksi	Dega 1 sekunde. Nedega 0,5 sek. (išsijungia 0,5 sek.)	
	Įkrovimas negalimas	Blyksi	Dega 0,1 sek. Nedega 0,1 sek. (išsijungia 0,1 sek.)	

- Dél akumuliatoriūs temperatūros ir įkrovimo laiko. Temperatūra ir įkrovimo laikas nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė:

Įkroviklis		UC12SL
Akumuliatorius		
Įkrovimo įtampa	V	10.8 – 12 Peak
Akumuliatoriaus tipas		Ličio - jonų
Temperatūra, kurioje bus įkraunamas		0°C – 50°C
Įkrovimo laikas akumuliatoriūs talpai,		
1,5 AH	min.	22 (3 elementai)
2,5 AH	min.	37 (3 elementai)
4,0 AH	min.	60 (3 elementai)

PASTABA

Įkrovimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir srovės šaltinio įtampos.

Be to, įkrovimo laikas reikšminai pailgėja žemoje temperatūroje, tačiau tai néra nenormalu.

ATSARGUMO

Jei akumuliatoriūs įkroviklis buvo naudojamas nuolat, jis bus įkaitęs ir tai gali tapti sutrikimo priežastimi. Baigus įkrovimą, leiskite jam bent 15 minučių atvėsti iki kito įkrovimo.

4. **Išjunkite įkroviklio maitinimo laidą iš kištukinės lizdo.**
5. **Tvirtai laikykite įkroviklį ir ištraukite akumuliatoriū.**

PASTABA

Nepamirškite po naudojimo išimti akumuliatoriū iš įkroviklio.

ATSARGUMO

- Jei akumuliatorius įkraunamas karštas dėl ilgo tiesioginės saulės poveikio arba dėl to, kad ką tik buvo naudotas, įkroviklio signalinė lemputė degs 1 sek., nedegs 0,5 sekundės (0,5 sekundės nedega). Tokiu atveju, leiskite akumuliatoriui atvėsti, tuomet pradėkite įkrovimą.
- Kai blyksi signalinė lemputė (0,2 sek. intervalais), patikrinkite, ar įkroviklio baterijos jungtyje néra pašalinė objekty ir, jei yra, juos pašalinkite. Jei pašalininių objekty néra, tikėkina, kad akumuliatoriūs ar įkroviklis sugedo. Pristatykite jį įgaliotam aptarnavimo centrui.

- Kadangi įmontuotas mikrokompiuteris per 3 sekundes patvirtina, kad akumulatorius yra įkraunamas įkroviklyje, palaukite maždaug 3 sekundes ir tik tuomet dar kartą įstatykite akumulatorių įkrovimui testi. Jei per 3 sekundes yra pakartotinai įkrovimui įstatomas akumulatorius, jis gali būti įkrautas netinkamai.
- Jei nebyloks raudona signalinė lemputė (kas sekunde), net jei įkroviklio laidas yra prijungtas prie srovės šaltinio, tai reiškia, kad galėjo suveikti įkroviklio apsauginė grandinė.
Ištraukite lądą arba kištuką iš srovės šaltinio ir po 30 sekundžių įjunkite dar kartą. Jei raudona signalinė lemputė nepradeda blyksėti (kas sekundę), pristatykite įkroviklį „HiKOKI“ įgaliotam aptarnavimo centrui.

Grežtuvo padėties pasirinkimas	6	3
Smūgių padėties pasirinkimas	7	3
Sukimosi greičio keitimas	8	3
Kaip naudoti LED apšvietimą	9	3
Gražto įstatymas	10	3
Sukimosi krypties keitimas	11	4
Jungiklio naudojimas	12	4
Kabliuko nuėmimas ir uždėjimas	13	4
Likusios akumulatoriaus galios	14	4
Aksesuarų parinkimas	—	173

MONTAVIMAS IR NAUDΟJIMAS

Veiksma	Paveiks	Puslapi
Akumulatoriaus įstatymas ir	2	2
Įkrovimas	3	2
Režimo pasirinkimas	4	2
Užveržimo sukimo momento	5	2

LED LEMPUTĖS ĮSPĒJAMIEJI SIGNALAI

Gaminys turi funkcijas, kurios skirtos apsaugoti įrankį ir akumulatorių. Jei veikimo metu suveikia apsauginės funkcijos, LED lemputė mirkscių taip, kaip aprašyta 3 lentelėje. Suveikus bet kokiai apsauginei funkcijai, nedelsdamis patraukite pirmą nuo jungiklio ir vadovaukitės veiksmais, aprašytais taisomujų veiksmų skyriuje.

3 lentelė:

Apsauginė funkcija	LED lemputės ekranas	Taisomieji veiksmai
Apsauga nuo perkrovos	0,25 sek. dega / 0,25 nedega	Jei per Jungimo rankenelė nustatyta prie žymos „HIGH“, pakeiskite nustatymą į „LOW“ ir tēskite darbą. Panaišinkite.
Temperatūrinė apsauga		Leiskite įrankiui ir akumulatoriui atvesti.
Apsauga nuo žemos		Įkraukite akumulatorių.

TECHNINÉ PRIEŽIŪRA IR PATIKRINIMAS

1. Įrankio tikrinimas

Kadangi naudojant atšipusį įrankį blogėja, o efektyvumas ir variklis gali blogai veikti, pagalasksite arba pakeiskite įrankį iškart pastebėjė abraziją.

2. Patikrinkite tvirtinimo varžtus

Reguliariai tikrinkite visus tvirtinimo varžtus ir įsitikinkite, kad jie tinkamai priveržti. Jei atsilaipsintų kuris nors varžtas, nedelsdami jį priveržkite. Laiku to nepadarius, kyla rimtas pavojus.

3. Variklio priežiūra

Variklio apvijos yra galios agregato „širdis“. Rūpestingai užtikrinkite, kad apvijos nebūtų pažeistos ir (arba) nesudréktų nuo vandens ar alyvos.

4. Išorės valymas

Suteptą grežtuvą – suktuvą valykite minkštą sausa šluoste ar muliniame vandenye sudrėkinta šluoste. Nenaudokite tirpkių su chloru ar dažų skiediklių, nes jie tridpo plastiką.

5. Sandėliavimas

Laikykite elektrinį prietaisą žemesnėje nei 40 °C temperatūroje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PASTABA

Ličio – jonų akumulatorių laikymas

Prieš padėdami saugoti, įsitikinkite, kad ličio – jonų akumulatorius yra visiškai įkrautas.

Ilgai (3 mėnesius ar ilgiau) laikant nusilpusius akumulatorius, blogėja jų veikimas, ženkliai trumpėja veikimo laikas arba akumulatorius labai greitai nusilpsta.

Tačiau, ženkliai sutrumpėjusį akumulatoriaus veikimo laiką galima atstatyti, du–penkis kartus iškraunant ir įkraunant akumulatorių.

Jei akumulatorius veikimo laikas ypač trumpas, net ir pakartotinai kelis kartus ji įkrovus ir iškrovus, verta manyti, kad akumulatorius visiškai nusilpo ir reikia įsigyti naują.

ATSARGUMO

Naudojant ir prižiūrint elektrinius įrankius, būtina vadovautis kiekvienoje šalyje galiojančiais saugumo nurodymais ir standartais.

Svarbi pastaba apie akumulatorius „HiKOKI“ belaidžiams elektriniams įrankiams

Visuomet naudokite mūsų nurodytus originalius akumulatorius. Negalime garantuoti mūsų belaidžio elektrinio įrankio saugumo, jei naudojamas ne mūsų rekomenduotas akumulatorius arba, jei akumulatorius buvo išardytas ir jam atlikti pakeitimai (pavyzdžiu, išardytai ir pakeisti elementai ar kitos viduje esančios dalys).

GARANTIJA

Garantuojame, kad „HiKOKI“ elektriniai įrankiai atitinka išstatymu / šalies reikalavimus. Ši garantija negaliожa defektams ar gedimams dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo ar iprasto nusidėvėjimo. Jei turite nuiskundimų, siūskite neišardyta elektrinį įrankį su GARANTIJOS PAŽYMĖJIMU, esančiu naudojimo instrukcijos pabaigoje, „HiKOKI“ igaliotam aptarnavimo centru.

Informacija apie sukeliamą triukšmą ir vibraciją

Šie parametrai nustatyti pagal EN60745 ir deklaruoti pagal ISO 4871 standartus.

Nustatytas A svertinis garso galios lygis:

81 dB (A) (DS12DA)
101 dB (A) (DV12DA)

Nustatytas A svertinis garso slėgio lygis:

70 dB (A) (DS12DA)
90 dB (A) (DV12DA)

K neapibrėžumas: 3 dB (A).

Dévēkite klausos apsaugos priemones.

Bendrieji vibracijos dydžiai (triašių vektorių suma) nustatyti pagal EN60745 standartą.

Metalo gręžimas:

Sukeliamos vibracijos dydis **a_h, D < 2.5 m/s²** (DS12DA)
K neapibrėžumas = 1,5 m/s² (DS12DA)

Smūginis gręžimas į betoną:

Sukeliamos vibracijos dydis **a_h, ID = 15,0 m/s²** (DV12DA)
K neapibrėžumas = 1,5 m/s² (DV12DA)

Bendroji deklaruota įrankio vibracija nustatyta atliekant standartinių bandymų ir tokiu dydžiu galima vadovautis tarpusavyje lyginant kelis elektrinius įrankius.

Juo taip pat galima vadovautis preliminariai vertinant vibracijos poveikį.



ISPĖJIMAS


- Faktiškai elektrinį įrankį naudojant sukeliama vibracija gali skirtis nuo deklaruotų bendrosios vertės, priklausomai nuo elektrinio įrankio naudojimo būdo.
- Nustatykite operatoriaus apsaugos priemones, pagrįstas numatomu vibracijos poveikiu faktinėse naudojimo sąlygose (atsižvelgiant į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, laiką, kada įrankis yra išjungtas ir kada veikia tuščią eiga, taip pat į paleidimo laiką).

PASTABA


Dėl „HiKOKI“ vykdomy nuolatiniu tyrimu ir tobulinimo, išdėstyto specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

		DS12DA	DV12DA
V		V	10,8 - 12 aukščiausias
n_0	Ls	min ⁻¹	0 - 350
	Hs	min ⁻¹	0 - 1400
Bpm	Ls	min ⁻¹	—
	Hs	min ⁻¹	—
		mm	—
		mm	29
		mm	10
		mm	6
		mm	5,8
		mm	0,8 - 10
		kg	1,1 - 1,2
			1,2 - 1,3


	 UC12SL	 BSL1225M			
DS12DA DV12DA (2FS)	1	2	—	1	1
DS12DA (2FS)	1	2	1	—	1
DS12DA DV12DA (NN)	—	—	—	—	—



BSL1215




983006




BSL1240M




374778




UC12SL



374779



336471



336642

GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS

- 1** Modelio Nr.
- 2** Serijos Nr.
- 3** Pirkimo data
- 4** Kliento pavardė ir adresas
- 5** Pardavėjo pavadinimas ir adresas
(Pardavėjo pavadinimo ir adreso spaudas)

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Visiškai atsakingai pareiškiame, kad belaidis gręžtuvas / belaidis kombinuotas gręžtuvas, kurio tipas ir specialus identifikavimo numeris

*1) atitinka visus galiojančius *2) direktyvų ir *3) standartų reikalavimus. Techninė byla *4) - Žr. žemiau.

The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file.

Deklaracija galioja gaminiams su „CE“ ženklu.

*1) DS12DA C357895S
DV12DA C357903S

*2) 2006/42/EB, 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2011/65/ES

*3) EN60745-1:2009+A11:2010

EN60745-2-1:2010

EN60745-2-2:2010

EN60335-1:2012+A11:2014

EN60335-2-29:2004+A2:2010

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

*4) Atstovas Europoje
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Viličas, Vokietija

29. 12. 2018
Naoto Yamashiro

Europos standartų vadovas

29. 12. 2018



A Nakagawa

A. Nakagawa
Pareigūnas

Koki Holdings Co., Ltd.